



# Rapport for miljøtilsyn hos Hadsund Landevej 451, 9260 Gistrup

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Leo Bent Christensen	Hadsund Landevej 451	9260 Gistrup	
<b>Tilsynsdato</b>	10-05-2022		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Øvrige tilsyn		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30801
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	51062728
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1001961154
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Ikke-godkendelsespligtig
-------------------------	--------------------------

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-01-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
10-05-2022	Indskærpelse	Meddelt	Gyllebeholderen er taget ud af drift, og må derfor ikke være i brug. Gyllebeholderen skal tømmes helt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Intet dyrehold længere

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekana- ler	01-01-1800		0	235		Fortank (35 m3).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Intet at bemærke
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Der er stadig spjæld.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke et krav.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidst i 2010, og blev i 2018 taget ud af drift
Gyllebeholder, øvrige	Tilsynet blev udført på baggrund af en nabohenvendelse om at de var lidt generet af lugten. Da gyllebeholderen er taget ud af drift, må denne ikke bruges. Ejer fortalte, at biogasanlægget ved en fejl havde fyldt den op i december, og at de langsomt var ved at tømme den. Det var svært, at vurdere hvor tæt på tom den er, men der var stadig væske og organisk materiale tilbage i tanken. Da tanken ikke er godkendt til opbevaring, indskræpes det, at tanken skal tømmes helt.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej