

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 09-07-2024 -
Nis Kloppenborg Skau m.fl., Skovgårdvej 15, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Schack Cornelius Kock / Nis Skau		
Adresse	Skovgårdvej 15, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	95049
E-mail	sck@lertegaard.dk	CVR nr.	36865415
Mobil	29805310	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/11223
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, stk. 2		
Godkendelsesdato	27-06-2022		
Ændret tilladelse	27-07-2017		
Tilladte dyreenheder	287,65		
Registreret dyreenheder i alt	315,54		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Schack Cornelius Koch, ejer af dyreholdet Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin og velholdt ejendom. Der en super god håndtering af særreglerne for IE-brug. Der er opsat 4 siloer på samlet 50 m3. Der er meddelt lovliggørelse hertil den 9. juli 2024. Der er styr på affaldshåndteringen og Nis Skau har tilsendt de efterspurgte dokumenter.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 27/6-2022.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
07-06-2024	Indskærper	Bemærkninger til beholderkontrol

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	400	6,28	27-07-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.500	98,16	27-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	455	31,26	27-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	345	23,70	27-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	556	89,13	27-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	244	39,12	27-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	2	0,69	0,00	15,37
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	28.000	132,45	3.597,21	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	800	54,72	1.408,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	800	127,68	3.288,00	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Godkendt produktionsareal:</p> <p>Godkendelsen omfatter eksisterende produktionsarealer i eksisterende stalde:</p> <ul style="list-style-type: none">•' 1 Smågrisestald•' 2 Smågrise og poltestald•' 5 Farestald B•' 6 Drægtighedsstald B•' 7 Farestald C•' 8 Løbeafdeling•' 3 Farestald 3A•' 3 Farestald 3B•' 4 Drægtighedsstald 4A•' 4 Drægtighedsstald 4B <p>Produktionsarealet er fortsat på 4.425 m².</p> <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne af dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:</p> <p>Godkendelsen omfatter eksisterende gyllebeholdere:</p> <ul style="list-style-type: none">•' GB1 Gyllebeholder med teltoverdækning•' GB2 Gyllebeholder med teltoverdækning•' GB3 Gyllebeholder med teltoverdækning <p>Andre eksisterende driftsanlæg på husdyrbruget:</p> <ul style="list-style-type: none">•' 15 Udliveringsrum og lager•' 9 Foderlade•' 11 Lade•' 12 Foderlade•' 13 Kornsilø•' 14 Kornsilø. En gastæt stålsilø fra 2005.•' 16 Tørreri, vandværk og værksted•' 17 Lager og garage

•'	Tank til flydende handelsgødning
•'	Biaktiviteter: Mikrokraftvarmeanlæg (under 1 MW) og solceller

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1 smågrise	944	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
10	4 drægtighed 4B	196	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
2	2 smågrise og polte	532	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
2	2 smågrise og polte	377	Slagtesvin og smågrise	Slagtesvin og Smågrise 25 - 49 % fast gulv	0	27-06-2022	27-06-2028
3	5 farestald B	513	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
4	6 drægtighed B	597	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
5	7 farestald C	87	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
6	8 løbeafdeling	540	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
7	3 farestald 3A	247	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
8	3 farestald 3B	95	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028
9	4 drægtighed 4A	297	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	27-06-2022	27-06-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1 smågrise	Ja	944	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
10	4 drægtighed 4B	Ja	196	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
2	2 smågrise og polte	Ja	377	Slagtesvin og smågrise	Slagtesvin og Smågrise 25 - 49 % fast gulv	0	31-07-2023
2	2 smågrise og polte	Ja	532	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
3	5 farestald B	Ja	513	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
4	6 drægtighed B	Ja	597	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
5	7 farestald C	Ja	87	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
6	8 løbeafdeling	Ja	540	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	0	31-07-2023

7	3 farestald 3A	Ja	247	Søer, die-givende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
8	3 farestald 3B	Ja	95	Søer, die-givende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
9	4 drægtighed 4A	Ja	297	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	31-07-2023

Gældende afgørelser

Reg.datum	Dok.datum	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-06-2022		Miljøgodkendelse	Vis_Miljøgodkendelse 16a - Skovgårdvej 15

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Generelle vilkår</p> <p>1. "" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyrgodkendelse.dk skema nr. 218751 version 4 og miljøkonsekvensrapporten, med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>2. "" Miljøgodkendelse og beredskabsplan med kortbilag skal altid være at finde på husdyrbruget, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøgodkendelse samt beredskabsplanen skal være medarbejderne bekendt. Det findes digitalt. Der tilsendes en beredskabsplan, og senere på året vil der blive udarbejdet en mere udførlig beredskabsplan.</p> <p>Indretning og drift</p> <p>Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem</p> <p>3. "" Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med tabel 1, og placeret som vist på Figur 1 og Bilag 2 Produktionsarealer. Dette er tilfældet.</p> <p>Anlæg til husdyrgødning -</p> <p>4. "" Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel og placeret som vist på Bilag 1 Situationsplan. Dette er overholdt.</p> <p>Anlæg til husdyrgødning – Teknologi teltoverdækning</p> <p>5. "" De eksisterende to gyllebeholdere GB1 på 1414 m³ med et areal på 340 m² og GB3 på 5000 m³ med et areal på 916 m² skal have teltoverdækning med indvendigt skørt, som vist i tabel 5 herover. Teltoverdækningen på gyllebeholder 2 er et frivilligt tiltag, og kan derfor erstattes af flydelag. Der er teltdug på alle tre gyllebeholdere.</p> <p>6. "" Åbning af teltlugerne på husdyrbrugets gyllebeholdere må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning, udbringning af gylle eller tilførsel af gylle. Umiddelbart efter endt omrøring og udbringning skal teltoverdækningen lukkes / reetableres. (RV33). Dette overholdes. Skader på teltoverdækningerne skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Der har ikke været skader på teltdugen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden skal orienteres Der skal føres logbog over teltlugerne i forbindelse med skader. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p> <p>Der har ikke været skader. Den ene teltluge var åben, men der blev vasket i den ene stald på tilsynsdagen.</p> <p>Opbevaring og håndtering af husdyrgødning</p> <p>7. "" Påfyldning af gylle til vogn skal ske på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Såfremt påfyldningen af gylle sker med selvlæssende fyldetårn eller tilsvarende metode til at undgå spild, er der ikke krav om påfyldningsplads. Der anvendes selvlæssende gyllevogne, så den støbte plads er ikke nødvendig.</p> <p>8. "" Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der</p>

skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der er altid opsyn.

9. "" Udleveringsramper skal konstrueres med tætte sider, der forhindrer, at der trækker gylle eller vaskevand ud i det omliggende areal. Der skal etableres afløb, der fører til opsamling i gyllekanalerne. Ramperne har tætte sider og tæt bund. Der vaskes ind i stalden.

Øvrige emissioner (lugt, støj, støv, lys og rystelser)

Lugt

10. "" Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Dette er en del af kontrolpunkterne for IE-brug. Det er overholdt.

Støj

11. "" Bidraget fra husdyrbruget til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. Det er den samlede støj fra hele ejendommen, der er omfattet af støjgrænserne.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 meter fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området.

Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkåret fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne /beregningerne skal være en "Miljømåling - ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Det har ikke været nødvendigt at foretage støjmålinger.

Støv

Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. Landbrugsbedriften må udenfor ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, der af kommunen vurderes til at være væsentlige. (RV48-49).

Der er cykloner på siloerne.

Lys

12. "" Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensorer, der sikrer, at lys kun er tændt i op til en halv time ad gangen. (RV50). Der er timer på.

13. "" Den afskærmende beplantning ved smågrisestaldene og gyllebeholdere nordligt beliggende, skal vedligeholdes, for fastholdelse af den skærmende funktion. (RV52) Jf. nedenstående Beplantningsplan. Beplantningen er i overensstemmelse med vilkåret. Der er meddelt tilladelse til 4 fodersiloer, og i den forbindelse er der krav om beplantning, så fodersiloerne ikke er synlige.

14. "" Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende eller for omgivelserne og trafikken på Skovgårdvej og Stokkerhovedvej. Der er ikke indkommet klager pga. lysgener.

Fluer og skadedyr

15. "" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode leveduligheder for rotter. Der anvendes rovfluer fra Hatting. Rottebekæmpelsen er fra Rovfluen med 8 årlige besøg. Rovfluen står for rottebekæmpelsen 8 gange årligt.

16. "" Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Det er opfyldt. Se vilkår 15.

Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand

17. "" Processpildevand skal ledes til opsamling i f.eks. gyllebeholder eller anden godkendt beholder.

Vand fra vask af stalde, og lignende betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. (RV11, 16)

Vand fra befæstede oplagspladser og omfangsdræn betragtes som spildevand og skal tilledes beholder for flydende husdyrgødning. (RV17). Det er overholdt.

18. "" Vaskepladsen placeret på den nordlige side af stald 5. Farestald, jf. Situationsplan Bilag 1. og Afløbsskitse Bilag 6. Det er overholdt.

Vaskepladsen/den befæstede plads skal etableres i overensstemmelse med nyeste udgave af Landbrugets Byggeblad for "Udenomsfaciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, revideret 26.10.2009. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes anvisninger. Vaskepladsen skal minimum være stor nok til at traktor og marksprøjte eller traktor og gyllevogn eller andre landbrugsredskaber kan stå på pladsen og derudover en mindst 2 meter randzone. (RV14).

19. "" Afløb fra vaskepladsen skal afledes til gylletank. Der må ikke afledes til dræn. Der må ikke være sammenfald mellem vaskeplads og regnvandsledning. Dette er overholdt.

Afløb til gyllebeholder og et sløjfet afløb til dræn ligger lige ved siden af hinanden i samme kumme i vaskepladsen.

Gylleafløbet i kummen er det største af dem, og dét der ligger til højre (mod vest) på billedet.

Det sløjfede drænafløb i kummen er det til venstre (mod øst). Afløbet til dræn skal være sløjfet permanent af autoriseret kloakmester (færdigmelding fra kloakmester er modtaget 09.05.2022).

20. "" Vask af maskiner, redskaber og transportvogne, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er vegetation i vækst. Det sker fra vaskepladsen.

21. "" På befæstede arealer må der ikke ske oplag af foder m.v., der med evt. regnvand kan tilføres overflade- eller grundvand. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Dette vilkår er overholdt.

22. "" Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gødning til drænsystemet. (RV18). Dette er overholdt.

23. "" Regnvandsledninger nærmere end 15 meter fra staldbygninger skal kunne dokumenteres tætte. Hvis disse ikke er tætte, skal ledningerne tætnes. (RV19). Der er sløjfet et drænafløb - se vilkår 19.

Døde dyr

24. "" Døde dyr skal opbevares overdækket og på betonspalter eller andet tilsvarende underlag jf. Bilag 5 Opbevaring. Opbevaringen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold., herunder adgang for omstrefjende dyr. (RV22). Der er en dakaplads ved læhegnet syd for gyllebeholderen. Der er spalter, kappe og grønne dakaspande. Der er også kølecontainer.

Olie, diesel, kemikalier, flydende gødning og andre stoffer. Der er en tank til flydende handelsgødning. Den nederste studs er aflåst.

25. "" Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs, i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken. Dette vilkår er overholdt. Der er spildbakker.

26. "" Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Der er et aflåst rum til kemi.

27. "" Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der er spåner og kattegrus.

28. "" Pesticidrester skal opbevares og håndteres som farligt affald. Tømt og rengjort (skyllet) pesticidemballage kan bortskaffes som dagrenovation. Der er tilsendes fakturaer.

29.****	Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. (RV23). Det sker under opsyn.
30.****	Tanke med brændstof (olie, diesel) skal være sikret mod påkørsel. Står på betonplads uden afløb og med kant. Dette gælder for både indendørs og udendørs tanke.
31.****	Flydende handelsgødning skal opbevares i tank på fast plads med afløb til gyllebeholder. (RV29). se vilkår 24. Se bilag 5 for placering. Tanken er fjernet. Flydende handelsgødning skal opbevares i tank på 15.000 L, der står på vaskeplads med afløb til gyllebeholder placeret på den nordlige side af farestald 5. Tanken anvendes ikke længere.
32.****	Eksisterende tank på 30.000 L (der erstattes af en ny tank på 15.000 L) med flydende handelsgødning skal tømmes og fjernes senest 3 måneder efter miljøgodkendelsen er meddelt. Den er væk.
	Ressourceforbrug
33.****	Energiforbruget skal registreres mindst en gang om året, så det kan følges, at forventet forbrug ikke overskrides. Det opgivne forbrug til energi (el) skal indgå i fremtidig tilsynsdialog, for konkrete energibesparende tiltag for at nedbringe forbruget til niveauet for normtallene. Elforbruget er faldet, da der ikke længere er hjemmeblanderi og at kommer nye ydermure på drægtighedsstalden.
34.****	Vandforbruget skal registreres mindst en gang om året, så det kan følges, at det i ansøgningen forventede forbrug 10.000 m ³ , hvilket kun er 16 % over normalt, ikke overskrides. Der er egen boring. Da der har været en forholdsvis kort periode med ny ejer af dyreholdet, så er der ikke en længere sammenhængende periode over vandforbruget. Der ses på det ved næste tilsyn.
35.****	Der skal gennemføres kontrol af elinstallationer herunder ventilationsanlæg og foderblande anlæg af en autoriseret elinstallatør mindst hvert 5. år. (RV10). Det er ny ejer af dyreholdet opmærksom på.
36.****	Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Ventilationsanlægget skal rengøres og efterses. (RV8-9). 'Der rengøres efter hvert hold. I løbeafdelingen og drægtighedsstaldene er det 1-2 gange årligt.
37.****	Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Dette er en del af IE-særregler, og fremgår af kontrolpunkterne.
38.****	Belysningen inde og ude skal udskiftes til LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, efterhånden som der er behov for udskiftning. Der er udskiftet til LED.
	Uheld
39.****	Der skal altid forefindes en beredskabsplan med kortbilag over anlægget på husdyrbruget. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Den skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt sammen med de ansatte. Datoen for ajourføringen skal fremgå af beredskabsplanen. I tilfælde af uheld skal beredskabsplanens forskrifter følges. Dette er en del af IE-særregler, og fremgår af kontrolpunkterne. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for ansatte. Beredskabsplanen skal også forefindes på et sprog, som ikke-dansktalende kan forstå. Der er udarbejdet en kort udgave, og senere på året tilrettes den eksisterende. Kopi sendes til kommunen.
40.****	Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder og derefter med de ansatte mindst én gang årligt. Dette er en del af oplæring af nye medarbejdere.
	Ophør
41.****	Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Permanent nedsættelse af dyreholdet til under 750 stipladser til søer eller til under 25 % af produktionsarealet skal meddeles til Haderslev Kommune. Dette er ikke aktuelt.
42.****	Ved fuldstændigt ophør af husdyrbruget skal det anmeldes til kommunen senest 4 uger efter ophør, og der skal på husdyrbruget foretages følgende:
•****	Affald, foder, husdyrgødning og husdyrbesætning fjernes
•****	Stalde-, foder- og husdyrgødningsopbevaringsanlæg rengøres
•****	Rørføringer til husdyrgødning eller foder afblændes eller graves op
•****	Pumpeudstyr i forbindelse med gyllebeholdere afmonteres

	<p>Dette er ikke aktuelt.</p> <p>43. "" Ved permanent delvis ophør af husdyrbruget (ophør af IE-bruget) kan der indsendes ansøgning om ny miljøgodkendelse/tilladelse, hvis kravene til IE-husdyrbrug ikke længere ønskes. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Egenkontrol</p> <p>44. "" El-, vand- og fyringsolieforbrug skal registreres mindst en gang om året. El-, vand- og fyringsolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.</p> <p>45. "" Kontrolrapport (mindst hvert 5. år) for elinstallationer, ventilationsanlægene, og foderblandeanlæg foretaget af en autoriseret elinstallatør skal kunne fremvises.</p> <p>46. "" Egenkontrolvilkår for teltoverdækning af gyllebeholderne fremgår under indretning og drift.</p> <p>Oplysning om særregler for IE-husdyrbrug</p> <p>Oplysning om krav til IE-husdyrbrug i godkendelsesbekendtgørelsen Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, og udover ovenstående vilkår, er husdyrbruget derfor underlagt særreglerne i kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 2225 af 27/11/2021). Miljøgodkendelsen forudsætter at husdyrbruget ud over at overholde de generelt bindende krav i §§ 36 og 37, også overholder særreglerne for</p> <p>IE-husdyrbrug i §§ 42-44, 46-50, samt 51 stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Særreglerne er beskrevet nedenfor, og omhandler krav til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "" Miljøledelse (§42) - "" Oplæring af personale (§43) - "" Planer for kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44) - "" Øget udnyttelighed af næringsstofferne kvælstof og fosfor (§46) - "" Energieffektiv belysning (§47) - "" Støvreduktion fra staldanlæg (§48) - "" Overholdelse af vilkår og krav (§49) - "" Dokumentation til kommunen for overholdelse af vilkår (§50) - "" Ophør af aktiviteter på IE-brug (§51 stk. 3) <p>For husdyrbruget skal der én gang årligt sendes dokumentation til Haderslev Kommune for overholdelse af særreglernes §§ 42, 44 og 46 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Fristen for indsendelse af dokumentationen for overholdelse af kravene det enkelte år, skal senest indsendes 31. december det efterfølgende år. Som eksempel skal dokumentationen for 2022 således indsendes senest 31. december 2023.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <p>1. Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter.</p> <p>Der er forpagtningsaftaler.</p> <p>2. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. Der er E-kontrol.</p> <p>3. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Dette hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Derudover skal der ikke føres logbog for gyllebeholderne, idet der er teltdug på.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	22-06-2020	354	1.414	Teltdug	er med dykket indløb.
Gyllebeholder	01-01-1992	07-06-2024	500	2.000	Teltdug	Der er foretaget beholderkontrol i 2012. er med dykket indløb.
Gyllebeholder	01-01-2005	12-01-2016	1.000	5.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1991		0	1.238		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	20		fra rengøring af stalde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på alle tre gyllebeholdere. Der er studs på. Den ene teltluge var åben - der blev vasket skal denne dag.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere tilknyttet ejendommen. Der er teltdug på alle gyllebeholdere. Gyllebeholder fra 1992 på 2000 m ³ . Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 2-8-2012. Der er anmodet om beholderkontrol den 11/12-2023. Beholderkontrol udført 7/6-2024. Kabel hul 5 skal udskiftes. Gyllebeholder på 5000 m ³ fra 2005. Der er dykket indløb. Beholderkontrol den 12/1-2016. Næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholder på 1414 m ³ fra 1988. Der er foretaget beholderkontrol den 22/6-2020. Der er dykket indløb. Næste beholderkontrol i 2030.
Flydelag	Ikke aktuelt, idet der er teltdug på. Lugen var lukket på 2 af gyllebeholderne. Den ene gyllebeholder havde åben teltluge, men der blev vasket stald på tilsynsdagen.
Logbog	Der føres ikke logbog, da der er teltdug.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Der er modtaget anmodning om beholderkontrol på gyllebeholderen på 2000 m ³ den 11/12-2023. Der er 7/6-2024 udført beholderkontrol. Der er frist til at få udskiftet kabel hul nr. 5 frem til den 1/9-2024.
Opbevaring af fast gødning	Ikke relevant.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På vaskepladsen er der 2 riste. Der er afløb til hhv. dræn eller gyllebeholder. Vaskepladsen er placeret på den nordlige side af farestalden. Risten til dræn er afproppet. Det er på denne plads at beholder til flydende handelsgødning står.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes til dræn.
Toilet i stald	Ledes til biologisk rensningsanlæg.

Husspildevand	Ledes til biologisk rensningsanlæg.
---------------	-------------------------------------

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Der er en rampe ved drægtighedsstalden. Der er tætte sider. Der er afløb til gyllebeholder.</p> <p>På den anden side af vejen er der 2 rundbuestalde til smågrise. Ved hver stald er der en rampe. Der er afløb til gyllebeholder. Disse ramper anvendes som udgangspunkt ikke.</p> <p>Der er en rampe til vareindlevering midtfor de 2 stalde. Der er opsat en metalskinne, så vaskevandes ledes ind i stalden til afløb. Det er den primære rampe til ind og udlevering af grise.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er ejer selv, der står for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	<p>Animalsk affald: Døde dyr opbevares på spalter med kadaverkappe over. Der er smågrise-containerere. Pladsen er øst for gyllebeholderen på 5000 m³. Daka sørger for afhentning. Der er spalter, kappe og grønne dakaspande.</p> <p>Der er set faktura fra daka.</p>
Spildolie	Spildolie: Opbevares i maskinhuset, hvor der er betongulv og ingen afløb. Avista Oil afhenter efter aftale.
Batterier	Batterier: Afleveres til forhandler.
Pap og papir	Flemming Paulsen.
Plastaffald	Til genbrug eller i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	<p>Medicinflasker: Det undersøges, om der kan laves en aftale med en vognmand.</p> <p>Kanyler: Opbevares i kanyleboks. Det undersøges, om der kan laves en med en vognmand.</p> <p>Medicinemballage: I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.</p>
Pesticidemballage og rester	Kemikaliedunke: rengjorte og i erhvervscontainer eller på genbrugsplads.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	<p>Brugte lysstofrør: Afleveres på genbrugsplads.</p> <p>Spraydåser: Afleveres på genbrugsplads.</p>
Andet affald	<p>Madaffald fra de ansatte kommer i dagrenovationen, da der er så små mængder.</p> <p>Restaffald kommer i sække og videre til container fra Flemming Paulsen. Der er piktogram på.</p> <p>Der er et system til affaldshåndtering, hvor fraktioner fra staldene indsamles og kommer i beholdere, hvorefter hver fraktion køres på genbrugsplads. Der er tilsendt kvitteringer herfor.</p> <p>Sække med mælkepulver kommer til brændbart.</p> <p>Der er en container til skrot.</p> <p>Lysstofrør og spraydåser kommer på genbrugsplads.</p> <p>Ejer har indsendt piktogrammer for medicin, spraydåser, pap og kanyler og restaffald/småt</p>

	brændbart.
--	------------

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer fra Miljøfluen og agita fra Hatting.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Rovfluen og 8 årlige besøg og ellers efter behov.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er indsendt en kortfattet beredskabsplan, og senere på året udarbejdes en ny og mere omfattende beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er overbrusningsanlæg i alle stalde.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring. Den er placeret vest for kornlade, ved den nordlige indkørsel til gårdspladsen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er et mikrokraftvarmeværk. Dette er placeret i et rum sydøst for maskinhuset.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
27-05-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og miljøledelse samt oplæring af personale og dokumentation for kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 3 pga. Bemærkninger til beholderkontrol.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltduk på alle gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,26
Samlet vurdering	Ventilationsanlægget rengøres ved vask af stalde. BAT: Foder: Der anvendes fasefodring. Der er tilsendt indlægssedler. Energi: Der er i april/maj 2021 indkøbt vaskerobot, der vasker om natten. Der er timer på og der hentes vand fra en buffertank til vaskerobotten. LED lys Støv: Der er overbrusningsanlæg i staldene. Miljøledelse og kontrolpunkter er opdateret. Der er taget billeder af arbejdsrutiner.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. september 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: