

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. september 2022

Miljøtilsyn med Skævevej 56 og Tværhøjvej 10 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 27. september 2022 tilsyn med miljøforholdene på Skævevej 56 og Tværhøjvej 10, begge 9352 Dybvad.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- **Indskærpelse** – hestehold på Tværhøjvej 10

Ved tilsynet blev der observeret heste i halmskur på Tværhøjvej 10. Jf. miljøtilladelse af 29. november 2019, vilkår 1, er der kun tilladt produktionsareal i staldbygning og ikke halmskur.

Dyreholdet i halmskur skal ophøre øjeblikkeligt. Alternativt skal der ansøges om udvidelse af produktionsareal på Tværhøjvej 10.

Bekræftelse på, at dyrehold i halmskur er ophørt skal sendes til undertegnede via mail jast@frederikshavn.dk

- **Indskærpelse** – etablering af alarm og etablering af barriere ved lille gyllebeholder på Skævevej 56

Lille gyllebeholder (900 m³) på Skævevej 56 er placeret mindre end 100 meter fra vandløb og er derfor jf. Husdyrgødningsbekendtgørelse, nr. 2243 af 29. november 2021, § 20, stk. 1. omfattet af krav om etablering af alarm og jf. § 20, stk. 3 omfattet af krav om etablering af barriere.

Alarm og barriere skal være etableret senest 15. december 2022

Dokumentation for ovenstående er sket, skal sendes til undertegnede via mail jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2017-00835, GEO-2018-01315

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- **Indskærpelse** – beholderkontrol på gyllebeholdere på Skævevej 56

Lille gyllebeholder (900 m³) er beliggende mindre end 100 meter til vandløb og er derfor jf. Beholderkontrolbekendtgørelsen, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9, stk. 2 omfattet af 5-års beholderkontrol.

Lille gyllebeholder har senest fået foretaget beholderkontrol i 2016 og burde derfor have fået foretaget beholderkontrol i 2021

Stor gyllebeholder (2300 m³) er beliggende mere end 100 meter til vandløb og er derfor jf. Beholderkontrolbekendtgørelsen, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9, stk. 1 omfattet af 10-års beholderkontrol.

Stor gyllebeholder har senest fået foretaget beholderkontrol i 2012 og skal derfor have foretaget beholderkontrol senest i 2022.

Beholderkontrol for begge gyllebeholdere skal være bestilt og udført senest den 1. januar 2023

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn

efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 27. september 2022

Skævevej 56 og Tværhøjvej 10, begge 9352 Dybvad

| | |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Regitze Hassing Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|---|

| |
|--------------------------|
| Kapitel 5 godkendelse |
| Lokaliseringsgodkendelse |
| Bedriftstype |
| Dyreenheder i alt |

| | |
|---------|---|
| Ejer | Harald Bang Pedersen og Birgitte Lykkegaard |
| Adresse | Skævevej 91, 9352 Dybvad |

| | | | |
|---------|------------------------------------|---------|----------|
| Telefon | | Mobil | 40417090 |
| E-mail | kontakt@tagmaler-haraldpedersen.dk | CVR nr. | 30613031 |
| Fax | | P. nr. | |

Skævevej 56

Animalsk produktion

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Produktionsareal | Produktionsareal er overholdt i de 4 bygninger, jf. miljøtilladelse af 5. juli 2021. Kvæghold i bygning A og D er på græs min 6 måneder om året. |
| Dyrehold | Dyreholdet omfatter 91 ammekøer, 86 kvier (1 år) og 77 tyrekalve (3 mdr). |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 5. juli 2021 og vilkår om produktionsareal overholdt. |

Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Gyllebeholder | 2300 m ³ gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. 10-års beholderkontrol skal udføres i 2022. 900 m ³ gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Gyllebeholder er placeret mindre end 100 meter til vandløb, men der er ikke etableret alarm og barriere. forholdet indskræpes. 5-års beholderkontrol skulle være sket i 2021, men er ikke foretaget. Forholdet indskræpes. Logbøger godkendt for begge beholdere. |
| Markmød./kompoststak | Godkendt markstak |
| Ensilageoplag | Lille ensilageoplag i wrap |
| Møddingsplads | Møddingsplads godkendt med opkant og afløb til fortank. Fortank tømmes 1-2 gange årligt |

Gældende aftaler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Leveringsaftaler | Ingen leveringsaftaler og mødding anvendes på egne arealer |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|---|
| Opb. sprøjtemidler | Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr, eftersom ejer ikke sprøjter. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes efter gældende regler. |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-----------------------------|
| Tanke | 1 overjordisk tank fra 2002 |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Farligt affald | Intet oplag af farlig affald |
| Affald, generelt | Affald afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads. Lille oplag af fliser og beton. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Drikkevandsforsyning | Ejer har arealer, der er beliggende i BNBO - 3 borer. De arealer, der er beliggende i BNBO opdyrkes ikke, men anvendes kun til græsning og der sprøjtes ikke på disse arealer. Ejendommen er tilkoblet privat vandværk. Ejers arealer er ligeledes placeret i indvindingsopland |
| Markvandingsboring | Ingen markvandingsboring på ejendommen |
| Beskyttet natur | Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer har tidligere været enig i kommunens registrering af §3-områder på ejers arealer |

Tværhøjvej 10

Animalsk produktion

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Produktionsareal | Der er givet tilladelse til et produktionsareal på 1.020. m2 i stald. Der må kun være dyr på i denne bygning. Der må ikke være hestehold i halmskur. Forholdet indskræpes |
| Dyrehold | Kvægbrug med 74 køer, 33 kvier, 40 tyrekalve og 2 tyre. |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|---|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Der blev meddelt tilladelse efter husdyrlovens § 16 b den 29. november 2019 til etablering af ammekvægproduktion på ialt 1.020 m2 produktionsareal (dybstrøelse). Kvæghold er på græs min 6 måneder om året og altid juni-september. Stald er indrettet uden fast bund, men med et lag halm, der i tykkelse og fasthed er bedre end det fremgår af byggeblad 095.03-01. Laget er mere end 0,5 meter. Foderbord er overdækket med svag hældning ind mod stald og væk fra plads, så overfladeafstrømning undgås. |

Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Gyllebeholder | Ingen gyllebeholder på ejendommen |
| Markmød./kompoststak | Ingen markstakke på ejendommen |
| Ensilageoplag | Intet ensilageoplag på ejendommen |
| Møddingsplads | Dyr går på dybstrøelse og dybstrøelse udbringes direkte fra stald til egne markarealer, hvor det nedpløjes omgående. Der er ingen møddingsplads på ejendommen |

Gældende aftaler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Leveringsaftaler | Ingen leveringsaftaler. Dybstrøelse anvendes på egne arealer |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| Opb. sprøjtemidler | Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | Septiktank tømmes efter gældende regler |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Tanke | 1200 l tank fra 2012 til traktordiesel og 4000 l tank fra 2011 til diesel. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Farligt affald | Intet oplag af farligt affald. |
| Affald, generelt | Affald afleveres via alm dagrenovation og plast fra ensilagekuler og fra wrap opsamles i container og afhentes af vognmand. Ligeledes containere til andre affaldsfraktioner som jern og metal, asbestfrie eternitplader o.a., som også afhentes af vognmand |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen er tilkoblet off. vandforsyning |
| Markvandingsboring | Ingen markvandingsboring på ejendommen |
| Beskyttet natur | Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer har tidligere været enig i kommunens registrering af §3-områder på ejers arealer |