



Rapport for miljøtilsyn hos MR Produktion ApS, Bonderupvej 20, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Ejer			
Bonderupgård ApS	Hobrovej 437	9200 Aalborg SV	Agri Nord
Tilsynsdato	18-10-2023		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	78738
Mobiltelefon		CVR nr.	37126721
E-mail		P. nr.	1020777938
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	20-06-2022

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-05-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Gylle på jorden ved den ene gyllebeholder og flere huller i teltdugen på begge gyllebeholdere.
17-08-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Den tilladte produktion må ikke overskrides
17-08-2021	Aftale	Efterkommet	Træer op ad gyllebeholderne bør fjernes
13-10-2022	Aftale	Meddelt	Olietank der ikke er på ejendommen skal rettes i BBR.
13-10-2022	Aftale	Efterkommet	Gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag jf vilkår 9 i miljøgodkendelsen
13-10-2022	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplanen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget.
18-10-2023	Aftale	Efterkommet	Hylde ved gyllebeholder fældes/fjernes
18-10-2023	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplanen skal være tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget
18-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	I logbog/kalender for udslusning af gylle skal noteres hvilken stald, der er sluset gylle ud fra samt årsag til manglende ugentlig udslusning
23-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	Oplæringsmateriale for personale skal være målrettet denne ejendom

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Stald 1	2.138	Vilkår 9-11: Udslusning af gylle mindst hver 7. dag, og logbog skal føres
2	Stald 2	1.796	Vilkår 9-11: Udslusning af gylle mindst hver 7. dag, og logbog skal føres

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	1.522	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		20-06-2022	
2	1	1.124	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		20-06-2022	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Hypig udslusning svinstalde, dok.	Udslusning af gylle er noteret på en kalender. Driftsleder oplyste, at hvor der står g oftere end 1 gang om ugen, er det fordi man ikke har nået alle stier den samme dag. Nogle gange er der gået mere end 7 dage, og den ene gang var gyllepumpen gået i stykker. På tilsynsdagen var man i gang med at sluse gylle ud. Det foregår med hjælp af en traktor ved gyllebeholderen, som suger gyllen ud.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Landbruget har vilkår om at gylle skal udsluses mindst 1 gang om ugen, og dette skal overholdes. Det indskræpes, at i logbog/kalender for udslusning af gylle skal noteres hvilken stald, der er sluset gylle ud fra samt årsag til eventuelt manglende ugentlig udslusning

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-09-1996	24-07-2017	0	4.885	Teltdug	
Gyllebeholder	13-02-2007	24-07-2017	0	3.500	Teltdug	Spæncom. 3500 m3 ifølge byggeanmeldelse fra 2006. I MGK 2007 er søgt om en 1600 m3 beholder.
Gyllekanaler	01-09-1996		0	936		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Teltdugen på begge gyllebeholdere var i god stand, og alle åbninger var lukket ved tilsynet. Der var en hyld ved den ene beholder, og det er aftalt, at den skæres ned eller fjernes
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Intet krav om logbøger, da der er teltoverdækning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da der er over 100 meter til vandløb/sø
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2017 og skal kontrolleres næste gang senest i 2027
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Ikke drøftet på tilsynet

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er ingen spildolie på ejendommen. Alt service foregår på værksted.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Ved tilsyn i 2022 er oplyst, at en olietank på 5900L fra 2002 ikke er på ejendommen, og det blev aftalt, at dette skal ajourføres i BBR. Det er ikke sket endnu, da tanken stadig står i BBR. Pr. 1. januar 2022 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Se link i tilsynsbrevet.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Der er 31-12-2022 indsendt materiale vedr. miljøpolitik og miljømål med tilhørende handlingsplan for årene 2022 og 2023. Miljømålet og handlingsplanen skal evalueres en gang årligt.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	31-12-2022 er der indsendt en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, og der er kopi af faktura for service eller reparation af diverse materiel i 2021.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der er indsendt en foderrecept, hvoraf fremgår, at foderet er tilsat fytase. I 2022 var miljømålet at have mindre udledning af fosfor til miljøet ved at have fokus på foderforbrug og tilsætning af fytase i foderblandingerne. I det indsendte materiale står, at foderudnyttelsen i 2022 er stagneret, og derfor er målet ikke opnået.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Ikke relevant. Der er ingen vilkår vedr. ammoniakreduktion i miljøgodkendelsen
Årlig indberetning til kommunen	Indberetning til kommunen kan undlades, hvis kommunen har fået/set oplysningerne i forbindelse med tilsyn på ejendommen. Ved dette tilsyn blev dokumentation for kontrol og reparationer samt foderrecepter i 2022 ikke fremvist, og der skal derfor indsendes en indberetning til Aalborg Kommune senest 31. december 2023.
Oplæringsmateriale personale (t)	Der er den 31-12-2022 indsendt et dokument benævnt Oplæringsmateriale Dansk. Det er ikke tydeligt, at det er til denne ejendom, da der står at det er for Bedriften I/S, og materialet også beskriver nogle miljøteknologier, som ikke findes på denne ejendom. Det indskræpes, at det skal være tydeligt, at oplæringsmateriale for personale er målrettet denne ejendom
Beredskabsplan (t)	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2022, men den var ikke synlig ved tilsynet. Der er den 31-12-2022 indsendt en Nødplan sammen med de øvrige materialer, som indeholder oplysninger svarende til en beredskabsplan. Denne nødplan blev udleveret til driftslederen. Beredskabsplanen i miljøgodkendelsen omfatter også den påkrævede oversigt over husdyrbrugets bygninger mv., og det er aftalt at en beredskabsplan med tilhørende kort placeres, så det er synligt for ansatte og øvrige, som færdes på husdyrbruget. Driftslederen har fået tilsendt beredskabsplanen fra miljøgodkendelsen.
Energieffektiv belysning (t)	Ikke drøftet på tilsynet. Fra tilsyn i 2022: Løbende udskiftning til LED. Efterhånden som de gamle lysstofarmaturer bliver defekte, udskiftes til LED-lamper. Defekte lysstofrør udskiftes til LED

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	<p>Ikke drøftet på tilsynet.</p> <p>Fra tilsyn i 2022: Staldene bliver overbruset om sommeren for at mindske støvgener. Derudover bliver foderet leveret vådt og bliver tippet ind.</p> <p>(fra dette tilsyn) Staldene bliver overbruset om sommeren for at mindske støvgener. Derudover bliver foderet leveret vådt og bliver tippet ind.</p>

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	<p>Ikke drøftet på tilsynet.</p> <p>Fra tilsyn i 2022: Det oplyses at der er stor interesse i at levere til biogas, men der er lidt tvivl om hvad der skal til for at kunne levere. Landbruget ville kontakte et biogasanlæg og forhøre sig.</p>
Klima- og energitiltag*	<p>Ikke drøftet på tilsynet.</p> <p>Fra tilsyn i 2022: Der sker løbende udskiftning til LED-belysning. Ventilatorerne er frekvensstyret og rengøres, når stalden vaskes efter hvert hold.</p> <p>Ved tilsynet blev der talt om muligheden for at bruge nitrifikationshæmmere i gyllen. Gyllen forbruges ikke af husdyrbruget selv, men de ville tage en snak om muligheden for at benytte nitrifikationshæmmere i gødningen, da der tidligere er erfaring med merudbytte som følge heraf.</p>