

Elling Maskinstation V/Knud Pedersen Buchhave
Kvisselvej 48
9970 Strandby

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via alm. brev til ejer

22. januar 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Elling Maskinstation V/Knud Pedersen Buchhave beliggende Kvisselvej 48, 9970 Strandby

Sagsnummer: GEO-2019-00534

Frederikshavn Kommune har den 21. januar 2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Knud Pedersen Buchhave og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse:

- **Sløjfning af olietank**

Der blev på tilsynet fremvist 5 aktive olietanke, hvoraf den ene tank er fra 1989, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 45, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines skal øvrige overjordiske ståltanke (tanke under 6.000 l fra før år 2000) sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det **indskræpes** hermed, at virksomheden får sløjfet og erstattet eksisterende overjordisk olietank fra 1989 med en godkendt tank, jf. ovenstående.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Miljøingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98481055	CVR nr.	49574711
Fax		P. nr.	1001934926

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Maskinstation- og entreprenørvirksomhed med tilhørende maskinpark (bestående af bl.a. traktor, gummiged, rendegraver og diverse vogne). Ejer oplyser, at der ca. er 13 traktorer og 3 rendegraver og 2 gummigeder. Se billeder af virksomheden nedenfor:</p> 

	 <p>Virksomheden udfører forskellige opgaver inden for fx: udkørsel af bl.a. gylle, snerydning, gravearbejde og meget andet.</p> <p>Virksomheden beskæftiger 2 mand, hvor ejer er den ene og sønnen den anden.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er begrænset med arbejde.</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ingen krav om at skulle føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden har en oplagsplads øst for Kvisselvej. Pladsen er omfattet af miljøgodkendelse af 12. oktober 1990. Jf. godkendelsen tillades depot for ammoniaktanke, muldjord, grus, sten samt oplag af øvrigt entreprenørmateriel.</p> <p>Der må ikke opbevares lettere forurenede jord på arealet ex. vejjord. På tilsynstidspunktet lå ren jord fra etablering af sø i Bratten - det samme jord som også lå på oplagspladsen under de sidste mange tilsyn.</p> <p>Ejer oplyser, at det er begrænset, hvor meget de gør i det med opbevaring af jord.</p> <p>Ejer oplyste på tilsynet i november 2013, at miljøgodkendelsen aldrig er udnyttet til ammoniaktanke, hvilket egentlig var baggrunden for at den blev givet. Dette begrundes med, at kravene fra regeringens side er blevet skærpet og dermed ikke længere en del af virksomhedens forretningsområde. Det giver således ingen mening at opretholde tilsynet med denne miljøgodkendelse, idet den ikke er udnyttet. Oplaget af ren jord medfører ikke behov for miljøgodkendelse. Den bortfalder hermed den 07-11-2013. Dette er stadig aktuelt.</p>
Forurenede jord	Der er for år tilbage foretaget en forureningsundersøgelse af regionen dokumenterede 1 område med forurening på ejendommen. Ellers ingen forurening.
I øvrigt	Intet af relevans.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ikke relevant.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen væsentlige støjkilder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har en tilladelse (dateret 7. juli 1988) til udspreddning af olieholdigt spildevand fra afløb fra vaskeplads og fra værksted. Se pladsen nedenfor:</p>  <p>Tilladelsen og pladsen benyttes.</p> <p>Spildevandet pumpes via sandfang og olieudskiller ud gennem et rør på et areal nordvest for virksomheden.</p> <p>Ejer har ingen ide om, hvor meget spildevand der årligt genereres på pladsen. Det oplyses, at anlægget tømmes 1 gang om året inden vinter.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der er et sandfang og en olieudskiller på ejendommen. Disse tilses automatisk 1 gang årligt af Sæby Kloakservice. Sidste gang var omkring november 2019.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 5 aktive tanke i BBR:

	<p>Anlægsnr.: 6 Indhold: Fyringsolie Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1987 Størrelse: 2500 L</p> <p>Anlægsnr.: 7 Indhold: Autogasolie (Diesel) Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1991 Størrelse: 5900 L</p> <p>Anlægsnr.: 8 Indhold: Autogasolie (Diesel) Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1997 Størrelse: 5900 L</p> <p>Anlægsnr.: 9 Indhold: Autogasolie (Diesel) Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1989 Størrelse: 2500 L</p> <p>Anlægsnr.: 10 Indhold: Fyringsolie Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1998 Størrelse: 2500 L</p> <p>Der blev på tilsynet fremvist 5 aktive olietanke på lokaliteten.</p> <p>I følge olietanksbekendtgørelsen skal overjordiske tanke fra før år 2000 sløjfes inden for 30 år.</p> <p>Virksomheden fik ved sidste tilsyn i 2019 indskærpelse om, at olietanken fra 1987 skal sløjfes og erstattes af en ny godkendt tank. Tanken fra 1989 står inde i hal på støbt belægning og skal sløjfes inden årsskiftet til 2020.</p> <p>Status er: olietanken fra 1987 til fyringsolie er tømt, afkoblet og ikke længere i brug og skrotes ved lejlighed. Virksomheden har lejet en ny tank til fyringsolie af olieselskabet. Der blev på tilsynet taget billeder af den nye tanks typeskilt. Frederikshavn Kommune tilretter BBR.</p> <p>Nedenfor ses billeder er den gamle tank og den nye tank med tilhørende typeskilt:</p>
--	--



Olietanken fra 1989 er stadig i brug, se nedenfor:




Virksomheden er orienteret om, at det er en ulovlig installation, da alderen på tanken overstiger 30 år, og olietanken skal sløjfes. Ejer oplyser, at virksomhedens fremtid endnu er uvis og ejer er ikke interesseret i at indkøbe en anden tank på nuværende tidspunkt. Virksomheden oplyser desuden, at tanken fra 1989 ikke genfyldes, når indholdet er brugt. Herefter vil virksomheden vurdere, om en anden godkendt tank er nødvendig. Det indskræpes over for virksomheden, at tanken fra 1989 skal sløjfes.

	<p>Virksomheden tanker maskinerne på en støbt plads, se nedenfor:</p>  <p>Ved tilsynet i 2019 var der ingen fast belægning under påfyldningspistolen og der var dermed risiko for forurening af jord og grundvand. Virksomheden fik en indskærpelse om, at der skal etableres fast belægning under påfyldningspistolen/standeren. Frederikshavn Kommune førte opfølgende tilsyn den 11-07-2019, hvor ejer oplyste, at der er fast belægning under de nye sten der er lagt. Desuden var slangerne til pistolerne blevet udskiftet, se nedenfor:</p>  <p>Frederikshavn Kommune vurderede efter det opfølgende tilsyn den 11-07-2019, at indskærpelsen indtil nu er efterkommet. Såfremt aktivitetsniveauet på virksomheden i fremtiden stiger, kan det vurderes på ny, om der bør støbes under pumpestolerne.</p>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager farligt affald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spildolie og spraydåser: Modtagestation Vendsyssel - Brugte batterier: Returordning med FTZ <p>Spildeolie opbevares i bakker uden mulighed for afløb, se nedenfor:</p>

	 <p data-bbox="547 779 1453 846">Virksomheden oplyser, at en lille del af spildolien anvendes i fordeleren (maskine til udbringelse af gylle), så den ikke ruster om sommeren.</p>
Affald, generelt	<p data-bbox="547 860 1453 1081">Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Frederikshavn Affald A/S Jern, skrot: Virksomheden aflevere selv til Uniscrap Dæk: Virksomheden aflevere selv på genbrugspladsen Pap og papir: Frederikshavn Affald A/S - virksomheden har en særskilt container hertil.</p>