

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 16/42527
Kontaktperson:
Jesper Nørskov Madsen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Falck-station, Ebeltoft
Adresse	Falcksvej 1
Postnummer og by	8400 Ebeltoft
CVR nr.	16271241
Virksomhedstype	H51 Garageanlæg, anlæg for motorkøretøjer, redningsstation
Hovedaktivitet	Redningsstation
Biaktivitet	-
Matrikel	128 Ebeltoft Markjorder
Planforhold	1.1.BE3 - Blandet bolig og erhverv ved Ebeltoft Havn
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : Hav indenfor 200 m <u>Følsomme brugerområder</u> : Boligområde indenfor 200 m. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Område med drikkevandsinteresser. Lokaliteten ligger udenfor indvindingsopland for almen vandforsyning.
Kontaktperson	Jan Kjær Madsen
Telefon	70102030 (generelt Falck nr.)
E-mail	ijkim@syddjurs.dk
Tilstede ved tilsynet	Jan Kjær Madsen
Tilsynsdato	14. november 2016
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Jesper Nørskov Madsen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med ambulancekørsel (akut ambulance).
Produktionsareal og grundareal	Der er et bygningsareal på ca. 761 m ² . Grundareal er 2.246 m ² .
Indretning	Virksomheden råder over opholdsrum med kontor, omklædningsrum, ambulance garage, samt ubenyttet garageareal. Der er et teknikrum til rum til radioteknik, samt red-

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

	skabsrum og opbevaring af sommer/vinterdæk. Udendørs findes parkeringspladser og vaskeplads. Virksomheden har 1 ambulance på lokaliteten.
Etableret på nuværende adresse	Ca. 1972
Udvidelse / ændringer	Sidste tilbygning (182 m ²) i 1982
Antal ansatte	Der er 13 ansatte. Stationen er døgnet rundt bemandet med 2 personer.
Driftstid	Døgndrift
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører driftsjournal over forbrug af vand, el, og køretøjers benzin/diesel forbrug. Tallene føres ind i det centrale Falck registreringssystem. Hvis tallene afviger fra forventningen, bemærkes det fra Falck-central.
Bemærkning	Andre bemærkninger -

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2010

Nr.	Bemærkning i 2010	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Ingen bemærkninger	-
Bemærkning		Der er ingen bemærkninger 2016

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Indendørs
2	Til- og frakørsel (inkl. udrykningskørsel)	Udendørs
Bemærkninger		Støjkilder er til- og frakørsel især ved udryknings-kørsel. Selv om natten er Falck nødt til at sætte sirene til med det samme, grundet ansvarsforhold ved et evt. uheld. Kompressoren, der er placeret indendørs, bruges kun til kontrol af dæktryk. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn. Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsug, udstødningsgasser	Ca. 1 m over tag.	Nej
Bemærkninger:		Garagen er etableret med punktudsugning i forbindelse med opstart af biler. Afkast er over tagryg. Der er ingen filtre. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Bilvask	Sæbe	-	-	-
Bemærkning	Virksomhedens spildevand omfatter sanitært spildevand og spildevand fra bilvaskeplads (én bil). Bilen vaskes efter behov. Vandforbrug er på ca. 22 m³ pr. måned. Heraf udgør vand til bilvask ca. 60%. Stationen er døgnet rundt bemannet med 2 personer, der bruger vand til bad, køkken, tøjvask mv. Spildevand fra vaskeplads ledes til kloak via sandfang og olieudskiller. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.			

Sandfang og udskillere

Type		Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Sandfang	-	Foran garagen
2	Olieudskiller	-	Foran garagen
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning			Ja
Er der alarm på udskiller			Nej
Sidste tømning			Dato: Vides ikke
Bemærkning		Sandfang og olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning.	

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Sprinklervæske	Dunke	-	I garagen
Vaskemiddel til bilvask	Dunke	-	I garagen
Kølevæske	Dunke	-	I garagen
Motorolie til efterfyldning	Dunke	-	I garagen
Bemærkning	Udover råvarer er der oplagring af materialer som sommer/vinterdæk og hjælpemidler til redningsarbejde. Service på bilerne og benzin/diesel påfyldning foregår eksternt.		

Tanke

Bemærkninger	Tanken er tømt og afblændet. BBR
---------------------	----------------------------------

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Øvrig affald:</u>					
Erhvervsaffald	-	Container	Udendørs	Rygaard	-
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bemærkning	Der opbevares ikke farligt affald på virksomheden.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der er vaskeplads med afløb via sandfang og olieudskiller.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Syddjurs Kommune har i forbindelse med tilsynet ikke konstateret forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

1. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.