

Westrup A/S

Sorøvej 21

4200 Slagelse

Att.: Technical Manager, Flemming Dam

Center for Teknik og Miljø  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### **Basis tilsyn den 13. november 2018**

Center for Miljø og Teknik har den 13. november 2018 foretaget et Tilsyn, Anmeldt basis tilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Sorøvej 21.

15. juni 2024  
Sagsnr.: 330-2018-6321

Kontaktperson:  
Gitte Budtz  
Direkte tlf. 58574786  
Mail: gibud@slagelse.dk

### **Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.**

EAN nr. 5798007389727

### **Miljøscore - kategorisering**

Slagelse Kommune har valgt at indplacere virksomheden i kategori 2,41. Kategori 2,41 karakteriseres ved, at virksomheden drives lovligt, men at der ikke er gjort en særlig indsats inden for miljøområdet.

Virksomheden er ikke fastlåst på denne kategori. Hvis virksomheden selv vælger at arbejde med miljøledelse vil det være muligt at virksomheden bliver flyttet til kategori 1.

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommune ved undertegnede på tlf. 5857 4786.

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

<sup>1</sup> LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Gitte Budtz

---

<sup>3</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Gitte Budtz:

Fra virksomheden deltog Technical Manager, Flemming Dam:

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 8) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret i bekendtgørelsen om virksomheder, der forarbejder emner af jer, stål eller andre metaller:

Virksomheden har følgende aktiviteter:

## Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
69ch	2001452	SLAGELSE MARKJORDER

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
Sungro Seeds Ltd.		2nd Floor, Manish Cham- bers 01, B N Block, Local Shopping Cen- tre, Shalimar Bagh (West), Delhi		110088,  India	Nej

Ejendommens ejer	
------------------	--

Betalers adresse	Westrup A/S, Sorøvej 21, 4200 Slagelse Attention: Flemming Dam CVR nr.: 42514012
Tlf. / mobil / fax	53522564 / /
E-mail	Flemming.dam@westrup.com
Hjemmeside	www.westrup.com
CVR- / P-nummer	42514012 / 1001826216
EAN nr.	
Etableringsdato	26.10.1972
Godkendelsesdato §33	3. februar 2005
Spildevandstilladelse	Nej
Kort beskrivelse	Virksomheden producerer frøsorteringsmaskiner
Antal ansatte:	50 – 99 Årsværk
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	1.000 m <sup>2</sup> eller derover
Driftstider (kl):	Hverdage: 2 holdskift Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune- / lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	Nej, intet certificerbart system.
Bemærkning	Ingen

### Indretning og drift



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Virksomheden producerer maskiner der kan sortere frø eller korn. Der blev på tilsynsdagen vasket 2*sneglemaskiner.

### **Indretning og drift**

Virksomheden producerer frørsorteringsmaskiner mest til græs og spinat til hele verden. Der er 50-99 ansatte i produktion, og der produceres ca. 262 ton maskiner om året. Driftstiden er mandag – fredag kl. 06 – 15 i svejseværkstedet og også fra 15-23 på læser og buggeværkstedet.

#### Skæreværkstedet

Virksomhedens maskinpark er siden sidste tilsyn reduceret med én skæremaskine (den er solgt). Dvs. der er kun én skæremaskine tilbage, der er i drift ca. 1 time pr. dag. Skæremaskinen producerer lidt spildevand i lukket system.

#### Laser og buggeværkstedet

Der produceres frørsorteringsmaskiner til hele Europa. Modulerne bukes inden de går videre til svejseværkstedet.

#### Svejseværkstedet

Virksomheden svejser rammerne og indmaden sammen og monterer det hele på stedet. Svejserøgen går ud i et filteranlæg på virksomheden.

#### Træværkstedet

Der produceres rammer af træ til frørsorteringsmaskinerne. Ved tilvirkningen produceres der træspåner. Disse suges eller støvsugning ud gennem et anlæg i gården og opbevares der i stor grøn cylinder indtil det bortskaffes til modtager.

#### Malerkabiner

Der er tre malerkabiner som er i drift. De maler emner fra produktionen i hvide farver med grønt logo samt klar lak.

### **Gældende afgørelser**

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse
3. februar 2005	1997.0441	Miljø	Miljøgodkendelse

### **Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	I udendørs arealerne fandtes brandbart affald, pap, papir, alm. Stål, cyklon med træspåner (se billeder 1 - 5). Der produceres ca. 176,4 ton stål til genbrug (år 2017), 36,5 ton brandbart affald (år 2017), 3,19 ton pap (år 2017) og 2,6 ton papir (år 2017)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Slam fra kantinen.

### Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.kon c.(mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
	Procesudsug fra træ	Træstøv		99 % via filter og cyklon

#### Træstøv

Træ spåner suges/ledes gennem produktionen til grøn cylinderformet container udenfor med skydefilter. Afkast fra den grønne cylinderformede container ledes til det fri. Der er intet synligt støv i afkastet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	Træstøvet suges ud fra produktionen ud til cyklonen og ned i containeren udenfor. Der kunne intet støv ses fra hverken gulv niveau eller tag niveau (se billede 6 og billede 7 støvcyklon fra tagniveau)

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes rustfrit stål til maskin kassen og nogle gange træ indvendig afhængig af frørsorteringsmaskine.

### Spildevand

#### Sneglevindingsmaskinen

Der produceres vaskevand/spildevand ved maskinen til sneglevinding. Vaskning foregår hver halve år, da skærevandet bliver rustent (dette genbruges). Selve vaskevandet/spildevandet bliver slamsugget og kørt væk til Kommune Kemi (Fortum).

Kra v Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)ma	(m <sup>3</sup> /år)	Enhed	
-						

	Ved halvårlig vask og tømning af kølevand på "sneglemaskine" bliver der produceret vaskespildevand på 2 stk. maskiner (se billede 8 og 9)		Ca. 4 m <sup>3</sup>		Spildevandet slam suges og sendes til Kommune Kemi.
--	---	--	----------------------	--	---

Stof	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)	Enhed
Sæbevand, snavs og jern fra maskinen (samt kølevand)	-	-	-
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
2*Sneglemaskine	Se slamsuger seddel til Slagelse Kloak service (se billede 10). Intet at bemærke.		

### Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	Fedt udskiller	ECO:JET:OD/-RD/-GD/Lipurex-OD/-RD (se billede 11 og 12)	-	-	-

Udskiller nr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diаметer (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr.)	Type	Alarmtype
0150.1 6.10	ACO	I kælderen	-	-	-					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fedt udskiller	Ser ny ud. Intet at bemærke.

### Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)
-	-	-	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Intet at bemærke.

### Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning	Bemærkninger	Støjdæmpning
Ude bagved	Ventilationsanlæg	Middel bidrag	NEJ	Området reparereres	Hvis muligt

#### Ventilationen var i fuld drift

Vi var oppe på taget for at se og lytte til de forskellige ventilationsanlæg, og se de forskellige afkast surret godt fast i taget og alle med jet-head. 5 afkast gik ca. 5 meter over tag. Der var også 2 lodrette luft indtag og et vandret luft indtag.

Træudsugningen skød lidt engang imellem for at løsne støv fra filter systemet og ned i opsamlingen. Dette kunne sagtens høres, men var ikke generende.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der var et ventilationssystem bag én bagdør vi åbnede udenfor, som larmede en del. Dette kunne også høres selv om døren var lukket. Dette kunne trænge til vedligehold og/eller støjdæmpning. (se billede 13)

### Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugtmission	Svejserøg Der er etableret punktudsug over alle svejseborde på værkstedet. Svejserøg på Sorøvej 21 går gennem en patronfilter, som ikke skal efterses årligt men efter behov. Flemming Dam kunne oplyse, at patronfilteret skulle efterses i dag eller i morgen den 14. november 2018 af firmaet Teldust A/S. Intet at bemærke.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC?      Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	Nej.

## Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	-

## Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning

## Miljøscore - kategorisering af virksomheder

Slagelse Kommune skal også fremover tilrettelægge miljøtilsyn ud fra princippet om miljø-score – dette vil i grove træk sige: virksomheder der forurener mest vil være omfattet af flere tilsynsbesøg.

Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet miljøscore – kategoriseringssystemet;

Afhængig af virksomhedens miljøbelastning placeres virksomheden i kategori 1-3 (hvor 1 er den højeste miljøscore).

Hensigten med kategoriseringssystemet er at få "mest miljø for pengene" i tilsynsarbejdet.

Virksomheden har opnået en miljøscore på 2,41.

Nærmere beskrivelse af principper for indplacering af virksomheden kan ses i bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

## Lovmæssig ramme

Virksomheden er omfattet af:

- Bekendtgørelse nr. 715 af 13. maj 2015 om affald (EAK-koder)
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

- Pkt. (E52), i bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017, om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse
- bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017, om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen).

Virksomheden er samtidig omfattet af kommunens erhvervsaffaldsregulativ, som fastlægger retningslinier for sortering og håndtering af affald.

Ovennævnte bekendtgørelser kan ses på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

Billedmateriale

Billede 1 – Pap 100 % genbrug



Billede 2 – Papir 100 % genbrug





Billede 3 – Brandbart affald



Billede 4 – Rustfri stål 100 % genbrug





Billede 5 –Kemikalieaffald til Kommune Kemi (Fortum)



Billede 6 – Støvcyklon fra jordniveau



Billede 7 – Støvcyklon fra tagniveau - intet støv at se





Billede 8 - Sneglemaskine producerer vaskespildevand på 2 stk. maskiner



Billede 9 - Sneglemaskine producerer vaskespildevand på 2 stk. maskiner (fortsat)



Billede 10 Slamsuger seddel til Slagelse Kloak service

<b>westrup</b> Westrup A/S Sorøvej 4200 Slagelse · Tlf. 58 52 25 64		BV: LEVERANDØR	REKV. NR: <b>NTS094421</b>
DATO: <b>12/11-2018</b>		Slagelse Kloakservice	
ENDES	AB. FABRIK:	FRIT LEV.:	
EV. TID	UGE DAG RYKKET	UGE DAG RYKKET	UGE DAG RYKKET
DDTAGET	VARE - DIMENSION - NR.		PRIS/RABAT
	Temning af køkksvand på sprogmaskiner samt transport til fortum (Nyborg) <u>kl. 1000</u>		
	Torben Simonsen		

Billede 11 Fedt udskiller







Billede 14 Ventilationsanlæg på tag



Billede 15 Et luftindtag og to luftafkast



Billede 16 Tre luftafkast over tag

