



Rapport for miljøtilsyn hos Beritech Manufacturing A/S, Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.12.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98777979	CVR nr.	33395051
E-mail	BLA@DLT-AS.DK	P. nr.	1016597070

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-12-2020	Aftale	Meddelt	Filterne fra slibeprocesser efterses hver måned jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 9 stk. 2.
16-12-2020	Aftale	Meddelt	Påbegynder udsortering af plastikaffald og sender til genanvendelse.
16-12-2020	Aftale	Meddelt	Der blev opbevaret noget udefinerbart flydende affald uden dørs i en tønde på en spildbakke, som var placeret lige ved siden af et formodet regnvandsdæksel. Affaldet bortskaffes straks.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager løsninger inden for rør- og pladebearbejdning, herunder laserskæring og vandskæring i rustfrit stål, stål og aluminium. Endvidere foretages svejsning, bukning og stansning. Beritech Manufacturing er 100 % underleverandør. Beritech Manufacturing A/S har pr. 1. oktober 2020 rekonstrueret Danish Laser Technology.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	24	0-24	0-24	0-24
	Miljøledelse			
	NEJ			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	De to gamle laserskærere er udskiftet med to nye. Er koblet på eksisterende udsugningsanlæg.
Luft, afkast	Virksomheden har 16 afkast, der alle er ført 1 meter over tag. Dokumentation for filtre og emissioner er fremsendt i forbindelse med anmeldelse af virksomheden.
Luft, støv	Jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 25, så er der krav om egenkontrol ved slibeprocesser. Der skulle være foretaget en præsenteringskontrol af afkast VE11, VE12 og VE13 for støvemissioner, senest 6 måneder efter produktionsopstart. Der kan ikke findes dokumentation på, at kontrollen er foretaget. I det virksomheden er på vej til at flytte til ny lokalitet, så ses der bort fra dette.
Luft, filtre	Filtere fra slibeprocesser tilses hver 3 måned og noteres manuelt i driftsjournal. Dokumentation fremvist under tilsynet. Det blev aftalt, at filterne fremover efterses hver måned jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 9 stk. 2. Endvidere drøftede vi, at driftsjournalen herfor skal være lidt mere detaljeret, så man kan se, om der var utætheder som f.eks. krævede udskiftning af filtre. Det blev oplyst, at regelmæssigt vedligehold fremover skal styres ved hjælp af internetbaseret SOSweb.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret støj af væsentlig betydning. Kompressor står indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Processpildevandet stammer fra vandskæring i rustfrit stål. Spildevandet indeholder rester af nikkel, chrom, cadmium, kobber og olie. Spildevand fra vandskæreren renses mekanisk gennem filteranlæg inden udledning til kloak. Der er aldrig blevet meddelt en tilslutningstilladelse. Ved den forventede flytning til ny lokalitet, så skal der udarbejdes en tilslutningstilladelse til vandskæreren og muligvis også en såkaldt gryde, som man ønsker at anskaffe sig. Vaskemaskinen i standseri er nedlagt.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et område der er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb. Virksomheden skal derfor være opmærksom på, hvilke aktiviteter der foregår nær en regnvandsrist.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har en olieudskiller i forbindelse med vaskemaskinen i standseri. Vaskemaskinen anvendes ikke længere. Olieudskilleren er sidst blevet tømt i 2019 af S.P. Jensen A/S.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på adressen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Miljøstyrelsens affaldsrapport blev gennemgået. Stena Recycling afhenter størstedelen af affaldet. Virksomheden har mange forskellige affaldstyper og er god til at sortere. De er meget opmærksom på at holde spildprocenten nede på jern og metal, og de vil fortsat arbejde på at optimere udnyttelsen af jern og metal. Det blev aftalt, at virksomheden påbegynder udsortering af plastik til genanvendelse snarest.
Affald, opbevaring	Største delen af affaldet opbevares forsvarligt i lukkede containere uden dørs. Der var en indhegnet, ikke overdækket plads, hvor der stod noget udefinerbart flydende affald i en tønde på en spildbakke. Spildbakken var placeret lige ved siden af et formodet regnvandsdæksel. Vi aftalte, at dette affald straks bortskaffes, da opbevaringen ikke var miljømæssig forsvarlig. Iht. Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 31 stk. 5, så skal køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenede absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af miljøtilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ingen drikkevandsinteresse i området. Ligger i indvindingsopland og kildepladszone til alment vandværk (AFT Trandholm)
Generelle bemærkninger	Beritech Manufacturing A/S har planer om at flytte til ny lokalitet omkring april 2021. Virksomheden blev oplyst om, at etablering af en ny virksomhed, der er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen, skal anmeldes efter denne bekendtgørelse. Siden sidste miljøtilsyn har Dansk Maskinindustri lejet sig ind i en del af bygningen. De får et særskilt miljøtilsyn senere. Virksomheden fremstår pænt og ryddelig.
Planforhold	Virksomheden ligger i Kommuneplanens område 4.8.I7, som er udlagt til erhvervs-formål, hvor støjgrænsen er 60 dB(A) hele døgnet. Virksomheden er beliggende ca. 150 meter fra Kommuneplanens område 4.6.B5, der er boligområde, hvor støjgrænsen er henholdsvis 45, 40 og 35 dB(A) dag, aften og nat.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Det blev oplyst, at driftsjournal fremover skal køres digitalt over SOS-web.
Jordforurening	V1 & V2 kortlagt efter jordforureningsloven. V1-kortlagt: Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening. V2-kortlagt: Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Bæredygtighed	Bæredygtighed er drøftet på tilsynet. Virksomheden er meget opmærksom på at holde spildprocenten nede på jern og metal, og de vil fortsat arbejde på at optimere udnyttelsen af jern og metal. Virksomheden vil gerne høre mere om projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) og vil blive kontaktet af projektlederen.