



Rapport for miljøtilsyn hos Faurholtvej 10, 9320 Hjallerup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04-05-2018		
Ejer Adresse	Karen Ingeborg Bastholm Faurholtvej 10, 9320 Hjallerup		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	97580
Mobiltelefon		CVR nr.	85444328
E-mail		P. nr.	1002720238
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	114,76 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	32,08

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-05-2015	Aftale	Efterkommet	Intet flydelag grundet udkøring af gylle
26-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende alarm på 2 gyllebeholdere
29-05-2015	Aftale	Efterkommet	Indsende logbog for gyllebeholdere
04-05-2018	Indskærpelse	Meddelt	Manglende beholderkontrol - Krav om 5-årig beholderkontrol
04-05-2018	Aftale	Meddelt	Manglende flydelag på gyllebeholdere - Dokumentation indsendes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Fuldspaltegulv	5.400	24,81	28-09-2006	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	3.700	89,95	28-09-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.251	32,08	641,77	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ej gennemgået ved tilsyn - Tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-06-1992	28-04-2011	0	1.000		Krav om 5-årig beholderkontrol
Gyllebeholdere	01-01-2001	28-04-2011	0	3.000		Krav om 5-årig beholderkontrol
Gyllebeholdere ude af drift	01-06-1970		0	450		Nedrevet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der er krav om 5-årig beholderkontrol på de to gyllebeholder. Begge beholdere blev sidst kontrolleret i 2011. Skal kontrolleres hurtigst muligt - Indskærpelse.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ok - Alarmer monteret i 2015
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var intet flydelag på beholderne. Ejer oplyste at der kort forinden tilsynet var blevet kørt gylle ud, og niveauet for gyllen stod lavt. Det er aftalt at der sendes dokumentation for at flydelag genetableres.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0
Kompost i markstak, placering	Der er kun flydende husdyrgødning på ejendommen.	

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ej gennemgået, da der ved tilsyn kun blev fokuseret på håndtering og opbevaring af gylle
Energiforbrug/besparels er*	Ej gennemgået, da der ved tilsyn kun blev fokuseret på håndtering og opbevaring af gylle
Vandforbrug*	Ej gennemgået, da der ved tilsyn kun blev fokuseret på håndtering og opbevaring af gylle
Natur/sø*	Ej gennemgået, da der ved tilsyn kun blev fokuseret på håndtering og opbevaring af gylle
Resourcer og genanvendelse*	Ej gennemgået, da der ved tilsyn kun blev fokuseret på håndtering og opbevaring af gylle

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietanke på ejendommen ifølge BBR
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej