

**BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn**

<b>Virksomhed</b>	
Navn	Rudersdal Dæk- og Service Center ApS
Adresse	Rundforbivej 271B og 281
CVR	29975205

<b>Virksomhedens karakter</b>
Punkt Z 01 Autoværksted

<b>Baggrund for tilsynet</b>				
Dato	Basis-tilsyn <sup>1</sup>	Prioritet tilsyn <sup>2</sup>	Kampagne-tilsyn <sup>3</sup>	Øvrige tilsyn:
29. 2017			X	

<b>Der er udført tilsyn med</b>						
Dato	Affald	Luft-emission	Spildevand	Tank-anlæg	Støj	Andet
11. okt. 2017			X			Olieudskilleranlæg og spildevandafledning

<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Ja:	Nej: x
---	-----	--------

<b>Krav om indberetning om egenkontrol</b>	Ja:	Nej: x

<sup>1</sup> Historisk: Bek. nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn, - om regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder jf. fastlagt tilsynsfrekvens

<sup>2</sup> Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden.

<sup>3</sup> Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema

<b>Håndhævelser ved tilsyn</b>			
Afgørelser	Meddelt dato	Opfyldt dato	Konklusion
Indskær- pelsler			ingen
Påbud			ingen
Forbud			ingen