

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 27-08-2018 på ejendommen:

Attenagrevej 9  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beholderkontrol på 2.553 m3 gyllebeholder sidst udført i 2006.
- Beholderkontrol på 700 m3 gyllebeholder sidst udført i 2007.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Gyllebeholdere skal inden 31-12-2018 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes. Alternativ skal gyllebeholderne tages ud af drift.

### Håndhævelser

27-08-2018	Indskærpelse, Miljø	2.553 og 700 m3 gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
------------	---------------------	--

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	23-04-2018
Sidste tilladelse	23-04-2018
Tilladte dyreenheder	717,97

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§12-miljøgodkendelse fra 2018 er ved tilsynet ikke udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er givet tilladelse til nedrivning af bygning 4,6,7 og 8</li><li>- Der er anmeldt anlægs- og byggeaffald (PCB og miljøfarligt affald)</li><li>- Der er givet grave- og støbetilladelse.</li><li>- Der er <u>IKKE</u> givet byggetilladelse.</li></ul> <p>Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 2250 slagtesvin (60-107 kg) og 3000 årssøer i alt svarende til 717,97 DE.</p> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	I den nye løbe-/drægtighedsstald skal der etableres enten biologisk eller kemisk luftrensning.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	De tre gyllebeholdere på 4500 m <sup>3</sup> og gyllebeholderen på 500 m <sup>3</sup> skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Der må ikke på noget tidspunkt være flere end 563 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 83,5 kg og 3000 årssøer på stald.
Vilkår om beplantning	Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter staldbygningens opførelse plantes slørende beplantning og laves en vold med lave buske og græs efter beplantningsplan.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Egenkontrol - vilkår	<p>Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:</p> <p><u>Kemisk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Månedlige registrering af vandforbrug og PH</li> <li>- Tidspunkt for rengøring af luftrensere</li> <li>- Driftstop med angivelse af årsag og varighed</li> <li>- Faktura for indkøbt svovlsyre skal gemmes med logbog</li> </ul> <p><u>Biologisk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledningsevnen (som minimum på timebasis)</li> <li>- Luftrensningsanlæggets driftstid</li> <li>- Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet</li> <li>- Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre</li> <li>- Enhver form for driftstop med angivelse af årsag og varighed</li> </ul>
----------------------	---

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	3.000	474,83	23-04-2018	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	3.000	203,50	23-04-2018	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.250	39,64	23-04-2018	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	650	16,67	333,45	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 24-08-2018</u>: 200 søer og 1.200 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <p>Ejendommen er købt 13/07-2017, og der er derfor ikke lavet gødningsregnskab under ny ejer.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn</u>: 650 polte.</p> <p>Der må ikke på noget tidspunkt være flere end 563 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 83,5 kg og 3000 årssøer på stald.</p> <p>Tidligere tilladt: VVM screening fra 2004: 6.200 slagtesvin.</p> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	23-04-2018			4.500	Teltdug	Godkendt i miljøgodkendelse dateret 23/4-2018
Gyllebeholder	23-04-2018			4.500	Teltdug	Godkendt i miljøgodkendelse dateret 23/4-2018

Gyllebeholder	23-04-2018			500	Teltdug	Godkendt i miljøgodkendelse dateret 23/4-2018
Gyllebeholder	23-04-2018			4.500	Teltdug	Godkendt i miljøgodkendelse dateret 23/4-2018
Gyllebeholder	02-01-1990	05-01-2007	174	698		<u>05-01-2007: 10 års beholderkontrol.</u> Fjernes ved udnyttelse af miljøgodkendelse dateret 23/4-2018
Gyllebeholder	01-01-1994	01-03-2006	638	2.553		<u>Beholderkontrol udført 1/3-06</u> Fjernes ved udnyttelse af miljøgodkendelse dateret 23/4-2018
Gyllekanaler	01-01-2004		0	600		
Fortank t. gyllebeh.	23-04-2018			400	Intet	Godkendt i miljøgodkendelse dateret 23/4-2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gamle gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er ved tilsynet tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 2553m <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beholderkontrol sidst foretaget i 2006. Gyllebeholderen skal have udført beholderkontrol/tages ud af drift.</li> </ul> Dykket indløb: ok. Flydelag: Ikke tilstrækkelig ved tilsynet. Skal være genetableret inden for 7 dage.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 698m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Beholderkontrol sidst foretaget i 2007. Skal have udført beholderkontrol/tages ud af drift.</li> </ul> Flydelag: tom ved tilsynet.

Gyllebeholder 3	3 x 4.500 m3 gyllebeholdere ikke opført ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	1 x 500 m3 gyllebeholder ikke opført ved tilsynet.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads er etableret på Attenagrevej 1.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes på ud på terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Da arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m2 og regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt hertil og forsinkelsesbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester. Alternativt kan der etableres faskine.  Forsinkelses-/bundfældningsbassin forventes etableret ved Attenagrevej 1.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
10a	1181751			Tank (Produkt på væskeform)		1965	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk	Afblændet	
10a	1181751	2010	020699-11	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2010	Fyringsgasolie	1.500	Overterræn, udendørs		30-12-2035

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1500 l fra 2010 står på fast bund nær stuehus. Nedgravet 1500 l fra 1965 er afblændet.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Tages med til foderfabrik ved Attenagrevej 1.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald tages med til Attenagrevej 1, hvor der er brændbar container.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.



Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.  Beredskabsplanen er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	27-08-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*