

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01621  
Ref. Sagar/Marba  
Dato: 4. maj 2018

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Løgtved Miljøplads APS
Virksomhedens adresse	Gl. Skovvej 24, 4470 Svebølle
CVR nummer	17228749
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t Biaktiviteter: K206 og K212
Tidspunkt for tilsynet	18. december 2017 kl. 10
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	8. december 2017
Deltagere fra virksomheden	Hans Kurt Kristensen, Karin Kristensen,
Øvrige deltagere	Jesper Arffmann (JA-Milplan)
Tilsynet udført af	Sanne Gärtner og Marianne Bager
Tilsynet omfattede	Rundtur på anlægget, herunder tilsyn med status for biaktiviteter. Status vedrørende tilførsel af jord/nedlukning.
Materiale udleveret	-



## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
25. januar 2018	Indskærpelse	Vilkår 5 (2014) – Manglende etablering af belægnings- og kontrolleret afledning af overfladevand ved drift af miljøgodkendte biaktiviteter.
13. marts	Indskærpelse	Vilkår om reetablering af fyldpladsen i miljøgodkendelsen fra 11. april 2006, herunder vilkår 6.1 og 6.2 (ændret ved vilkårsændring af 22.8.2011) og vilkår 6.3-6.6 om, hvordan slutafdækningen skal foretages.

## Indberetninger om egenkontrol

Virksomhedens indberetning af egenkontrol sker i januar måned og som opfølgning på dette tilsyn. Egenkontrollen beskrives derfor først i forbindelse med et senere tilsyn.

## Jordforurening

”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

Liste over gældende afgørelser:

1. NMKN afgørelse af 7. juli 2014 i sag om vilkårsændring af miljøgodkendelse vedrørende Løgtved Miljøplads af 22. august 2011
2. Tillæg til miljøgodkendelse Løgtved Miljøplads ApS af 29. april 2014 (sortering og neddeling af uforurenede bygge- og anlægsaffald, neddeling af asfalt, sortering og neddeling af rent træ og grenaffald, sortering af tørt erhvervsaffald og storskrald, midlertidig oplagring af spildevandsslam, midlertidig oplagring af ikke-flydende biologisk affald, sortering af fejesand og sand fra vejbrønde samt jordkarteringsplads).
3. NMKN afgørelse af 28. januar 2013 (Løgtved Fyldplads omfattet af begrebet ”tidligere råstofgrav”)
4. Vilkaarsændring til miljøgodkendelse til Løgtved Fyldplads af 22. august 2011
5. Afgørelse i sag om Region Sjællands kompetence i hht. Jordforureningslovens § 52 på matrikel 7f, Løgtved By, Viskinge, af 17. december 2010
6. Revideret miljøgodkendelse til Løgtved Fyldplads, af 11. april 2006
7. Dispensation efter jordforureningslovens § 52 til modtagelse af ren jord i støjvold på Løgtved Fyldplads, af 7. april 2006. (Region Sjælland er myndighed for denne).
8. Virksomhedsgodkendelse og zonetilladelse til etablering af fyldplads i Løgtved, Svebølle, 19. februar 1988.


## Gennemgang af miljøforhold

### Generelle forhold

Løgtved Miljøplads ApS har af Kalundborg Kommune den 29. april 2014 fået miljøgodkendelse til en række biaktiviteter. Ved tilsynet blev virksomhedens aktiviteter gennemgået med henblik på at få overblik over hvilke vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser, der er relevante i forhold til den aktuelle drift. Det blev på tilsynet aftalt, at aktiviteterne blev gennemgået ved rundgang på virksomheden, og at Miljøstyrelsen efterfølgende i forbindelse med afrapporteringen ville gennemgå vilkårene i relation til det faktisk observerede og oplyste ved tilsynet. Der er derfor til denne tilsynsrapport vedlagt et bilag med virksomhedens samlede vilkår samt Miljøstyrelsens kommentarer vedrørende overholdelsen af disse.

### Indretning og drift

Ved rundgang på virksomhedens arealer og ved det indledende møde blev der gjort status over virksomhedens aktiviteter. På kortet nedenfor (bilag 3 fra miljøgodkendelsen af 27. april 2014) er der på baggrund af tilsynet indtegnet diverse informationer om aktiviteter og oplag (ikke målfast placering).



Slam-mellemoplag: Der modtages ikke slam til mellemoplag, og denne del af miljøgodkendelsen af 27. april 2014 er således ikke taget i brug. Det blev oplyst, at der tidligere har været behandlet slam på anlægget. Men at dette ikke er sket efter miljøgodkendelsen, idet der i denne er stillet en række vilkår for håndteringen, som gør at aktiviteten således ikke længere er rentabel i konkurrencen med andre.

*Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten oplyst, at denne aktivitet heller ikke ønskes etableret fremadrettet.*

Hal: Der er ikke som angivet i miljøgodkendelsen etableret en hal i den sydøstlige del af anlægget, hvilket også betyder, at aktiviteten med modtagelse, sortering og oplag af tørt erhvervsaffald ikke er påbegyndt, efter miljøgodkendelsen blev meddelt 27. april 2014.

*Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten oplyst, at denne aktivitet ønskes etableret i den eksisterende hal i afsnit 2.*

Pladser: De planlagte pladser til henholdsvis oplagsplads for asfalt, i afsnit 2B, modtageplads for jordkartering, fejesand og slam i afsnit 3 samt modtageplads/plads for flisning i afsnit 1 er ikke etableret, som angivet i miljøgodkendelsen, og der foregår generelt færre aktiviteter på anlægget end forventet.

Dog er etableret en mindre aftipningsplads på den sydøstlige del af anlægget, i bunden af graven, svarende til cirka en tredjedel størrelse af den planlagte plads. Denne plads er helt nyetableret. Pladsen er etableret med opkant, således der kan ske opsamling af overfladevand. Pladsen var ved tilsynet endnu ikke tilsluttet olieudskiller og samletank til overfladevandet, og var ikke taget i anvendelse.

Desuden er der etableret en betonbelægning i afsnit 2A, hvor der foregår klipning af beton, og som fungerer som modtage-, knuse- og oplagsplads for asfalt, når det er aktuelt. Desuden sker aflæsning af forsorteret rent bygge- og anlægsaffald. Pladsen er ikke etableret med kontrolleret afledning af overfladevand. Det blev oplyst, at det er planlagt at tilslutte pladsen til en samletank.

*Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten oplyst, at pladsen er blevet tømt, og at pladsen etableres jf. de gældende vilkår inden næste ordremodtagelse.*

Tanke til anvendelse som samletanke blev observeret på tilsynet. De var placeret i nærheden af mandskabsbygningen.

Jordkartering: Det oplyses, at der kun modtages jord (klasse 0) til støjvoldsprojektet. Der er ikke etableret en jordkarteringsplads.

Overordnet set er de primære fraktioner, der tilføres miljøpladsen følgende:

- Beton til nedknusning
- Rødder, træ- og grenaffald der laves til bioaffald til brændsel

Det blev oplyst, at der i enkelte tilfælde sker afvisning af læs, fx bygge- og anlægsaffald med uønsket indhold. Miljøstyrelsen har ved tilsynet bedt om en opgørelse over disse registreringer for 2017 (se under afklaringer af vilkår længere nede i tilsynsrapporten).

### **Biaktiviteter:**

Ved tilsynet kunne det konstateres, at en række af de miljøgodkendte aktiviteter i miljøgodkendelse af 27. april 2014 ikke var igangsat. For nogle af de igangsatte aktiviteter var de forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af belægnings- og aflednings-/opsamlings-muligheder for overfladevand ikke etableret, ligesom placeringen ikke i alle tilfælde var i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Dette medfører, at en række vilkår i miljøgodkendelsen ikke er relevante for driften, samt at en række vilkår ikke er overholdt i forbindelse med de aktiviteter der pågår. Ulovligt placerede oplag der ikke opfylder forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen skal derfor bortskaffes. Ligeledes skal påbegyndte aktiviteter overholde gældende vilkår. Miljøstyrelsen indskærper derfor følgende (i særskilt brev):

### **Indskærpelse:**

**Vilkår 5:** *Virksomheden må kun modtage og behandle de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder ad gangen. Opbevaringen skal ske i de anførte oplagsområder: Se tabel 1*  
*Modtagelse og håndtering af andre affaldsfraktioner end ovennævnte skal have godkendelsesmyndighedens accept.*

### **Vilkår til afklaring og efterkommelse:**

I nedenstående liste fremgår en række vilkår som Miljøstyrelsen, for nogle vilkårs vedkommende, ønsker afklaret enten ved fremsendelse af dokumentation i form af driftsinstrukser samt uddrag fra driftsjournal eller ved afklaring med plan for efterkommelse af indskærpelse vedrørende vilkår 5 om aktiviteter og oplag. For øvrige nævnte vilkår ønskes Løgtved Miljøplads' bemærkninger til det observerede ved tilsynet, med henblik på overholdelse og efterkommelse af vilkårene. Se i øvrigt vedlagte bilag med den fulde kommenterede vilkårsliste over virksomhedens gældende vilkår.

**Vilkår 3 +21:** Driftsinstrukser for hhv. modtagekontrol, uheld og driftsforstyrrelse samt jordkartering.

Driftsinstrukser fremsendes til Miljøstyrelsen. Løgtved miljøplads har efter tilsynet fremsendt driftsinstruks jf. vilkår 3.

**Vilkår 13:** *Alle affaldsområder, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således, at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.*

Miljøstyrelsen forventer, at dette bliver bragt i orden i forbindelse med efterkommelse af indskærpelsen af vilkår 5.

*Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten oplyst, at der vil blive opsat skilte.*

**Vilkår 16:** *Der må ikke modtages have- og parkaffald til kompostering. Mindre mængder letomsætteligt haveaffald, som er frasorteret grenaffald, må milekomposteres på ubefæstet areal i afsnit 2B.*

Det er ved tilsynet oplyst, at der kun modtages grenaffald og rødder uden letomsætteligt materiale. Løgtved Miljøplads har efter tilsynet fremsendt driftsinstruks, hvor letomsætteligt materiale er nævnt i forbindelse med pladsen i afsnit 3 på det medfølgende kortbilag. Løgtved Miljøplads anmodes om at redegøre for, om det er en aktivitet, der pågår.

*Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten oplyst, at grenaffald, der kunne indeholde haveaffald hidtil, har været afvist pga. manglende støbt plads.*

**Vilkår 33:** *Oplag af jord til kartering må max henligge 1 år.*

Opgørelser ønskes til dokumentation for dette.

*Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten oplyst, at der ikke har været modtaget jord til kartering.*

**Vilkår 51:** *Frasorteret affald fra blandet bygge- og anlægsaffald, frasorteret affald fra tørt erhvervsaffald og storskrald samt restfraktion fra soldning af fejesand og sand fra vejbrønde skal opbevares i beholdere eller containere på tæt belægning og beskyttet mod vejrlig.*

Såfremt der modtages blandet bygge- og anlægs-affald, skal der være faciliteter, som beskrevet i vilkåret – Miljøstyrelsen afventer opgørelse over modtaget affald 2017.

**Vilkår 54:** *Bortskaffelse af affald skal ske efter behov, dog mindst 1 gang om året.*

Miljøstyrelsen ønsker redegørelse for oplagstiden for affaldsfraktioner. Ved tilsynet blev det oplyst, at fraktionen af rent træ der er placeret i en lang bunke i afsnit 1 har været der siden 2009, hvorefter der ikke længere blev tilført læs til fyldpladsen (træet er frasorteret disse læs). Ved tilsynet var det tydeligt, at fraktionen af træ havde ligget oplagret i lang tid. Miljøstyrelsen ønsker en tidsplan for nedbringelse af oplaget. I øvrigt skal affald der ikke er placeret korrekt i henhold til miljøgodkendelsens vilkår bortskaffes.

*Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten oplyst, at neddelingen fremadrettet vil ske på ny støbt plads, der etableres i marts 2018 (også vedrørende vilkår 64).*

**Vilkår 57:** *Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som fx jern, isoleringsmaterialer, ledninger, imprægneret træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som fx glas, beton og tegl samt for rent sorteret træ og grenaffald.*

Ved tilsynet blev observeret, at frasorteret jern fra bygge- og anlægsaffald var placeret på ubefæstet areal uden kontrolleret afløb af overfladevand. Jernet var placeret i forbindelse med semilukket hal med flis af rent træ.

Løgtved Miljøplads har i kommenteringen af tilsynsrapporten kommenteret på kravet til opbevaring af jern. Vilkåret er standardvilkår fra K 206.

**Vilkår 64:** Neddeling af træaffald skal ske på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Flisningen sker pt. på ubefæstet areal i afsnit 1.

**Vilkår 65 og 80:**

**65.** Tætte belægninger, befæstede arealer og lignende særlige oplagsområder skal være i god

vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Aktiviteter, der foregår på beskadigede tætte belægninger, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.

**80.** Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger, befæstede arealer og lignende særlige oplagsområder. Dette kan gøres etapevist. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

Miljøstyrelsen afventer dokumentation for denne kontrol som en del af driftsjournalen jf. vilkår 90.

**Vilkår 66:** På ubefæstede arealer må der ikke opbevares affald eller emner, som kan give anledning til forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Aktiviteter er ikke etableret som beskrevet i miljøgodkendelsen, således heller ikke opbevaring og håndtering for visse fraktioner.

**Vilkår 7.2.C:** Løgtved Miljøplads skal i januar i for det foregående kalenderår til tilsynsmyndigheden oplyse følgende:

- Mængde og type behandlet affald
- Mængde og type af bortkørte genbrugsmaterialer
- Mængde og type af bortkørt affald til hhv. deponi og forbrænding
- Mængde og type af jord til reetablering af fyldpladsen

Miljøstyrelsen afventer, at der i januar 2018 fremsendes en opgørelse jf. vilkåret indeholdende oplysninger for året 2017.

**Vilkår 90 og 92:** Driftsjournal:

Miljøstyrelsen anmoder om uddrag af driftsjournalen (udover det specificerede i vilkår 7.2.C) vedrørende:

- Dato for og resultatet af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af tætte belægninger, befæstede arealer og lignende særlige oplagsområder, jf. vilkår 80.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 8, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 5.
- Registrering af jordpartiernes opholdstid på virksomheden.
- Dato for hvornår der er modtaget jord, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 31, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

**Vilkår 6.1 og 6.2** i vilkårsændring (2011) samt **vilkår 6.3-6.6** i miljøgodkendelse (2006) om reetablering af fyldpladsen.

Nedlukningen af fyldpladsen og mulige scenarier for dette blev drøftet ved tilsynet. Fristen for seneste reetablering var jf. fristforlængelsen givet i vilkårsændring af 11. august 2011 den 16. juli 2014. Fristen for reetablering af fyldpladsen er således ikke overholdt.

Se under afsnittet 'Ophør' senere i tilsynsrapporten.

**Løgtved Miljøplads bedes fremsende bemærkninger og dokumentation vedrørende vilkårene til afklaring og efterkommelse til Miljøstyrelsen senest den 26. februar 2018.**

*Løgtved Miljøplads har den 26. februar 2018 fremsendt bemærkninger til Miljøstyrelsen.*

#### **Øvrig afklaring:**

I relation til afklaringen af hvilke biaktiviteter der er igangsat på Løgtved Miljøplads i forhold til det beskrevet i miljøgodkendelsen af 29. april 2014 forholder det sig sådan, at miljøgodkendelsen ikke indeholder vilkår om udnyttelsesfrist, som typisk er 2 år, sådan som det ellers allerede i den dagældende godkendelsesbekendtgørelse var krav om, at der skulle være.

Fra dagældende bek. nr. 1454 af 20.12.2012 om godkendelse af listevirksomhed § 33. *Godkendelsesmyndigheden fastsætter en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.*

Løgtved Miljøplads er således ikke blev\*-et gjort bekendt med denne udnyttelsesfrist for ibrugtagning af miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen ønsker derfor endelig afklaret om Løgtved Miljøplads fortsat har behov for muligheden for etablering af de endnu ikke igangsatte miljøgodkendte aktiviteter. Alternativt bedes det oplyst, om Løgtved Miljøplads på nuværende tidspunkt cirka 3 år efter meddelelsen af miljøgodkendelsen endeligt kan meddele, at de miljøgodkendte aktiviteter heller ikke bliver aktuelle fremadrettet, og derfor kan udtages af den gældende miljøgodkendelse ved den forestående revurdering. Såfremt Løgtved Miljøplads fortsat mener, at aktiviteterne kan blive aktuelle, vil Miljøstyrelsen træffe afgørelse om udnyttelsesfrist for de pågældende aktiviteter med en passende frist henset til, at der allerede på nuværende tidspunkt er forløbet 3 år fra meddelelsen af miljøgodkendelsen.

**Løgtved Miljøplads bedes fremsende bemærkninger angående udnyttelsesfrist til Miljøstyrelsen senest den 26. februar 2018.**

*Løgtved Miljøplads har i forbindelse med kommenteringen af årsrapporten oplyst, at alle miljøgodkendte aktiviteter på nær mulighed for modtagelse og*

opbevaring af slam ønskes opretholdt. Miljøstyrelsen vil derfor træffe separat afgørelse vedrørende udnyttelsesfrist.

Nedenfor er fotos med bemærkninger fra tilsynet:

	<p>Container med indbygget sump hvor der opbevares diverse olier samt spildolietank.</p>
	<p>Halvtag med oplag af flis af rent træ. Flisen er placeret på jernplader/køreplader lagt i forlængelse af hinanden under halvtaget.</p> <p><i>Løgtved Miljøplads har i forbindelse med kommenteringen af årsrapporten oplyst, at dette område inddrages til affaldssortering og jord til kartering.</i></p>
	<p>Plads til klipning af beton. Der er oplyst, at der er beton under mudderet, og her foregår modtagelse, knusning og oplag af asfalt. Der er ikke etableret kontrolleret afledning af overfladevand fra pladsen.</p>
	<p>Sandhøj til retablering af fyldplads.</p>

	<p>Muldjord til retablering af fyldplads.</p> <p>Det blev ved tilsynet oplyst, at de to bunker (sandhøj og muldjord) vil være tilstrækkeligt til retablering af fyldpladsen. Efterfølgende har Løgtved Miljøplads ved skrivelse af 8. januar 2018 meddelt, at denne oplysning ikke er korrekt, idet der er mindre jord i bunken end antaget.</p> <p><i>Løgtved Miljøplads har i forbindelse med kommenteringen af årsrapporten oplyst, at træet neddeles på ny betonplads indenfor 12 mdr.</i></p>
	<p>Langstrakt bunke med rent træ til flisning. Det blev oplyst ved tilsynet, at træet stammer fra frasortering af træ fra læs tilført fyldpladsen. Modtagelse til fyldpladsen stoppede 16. juli 2009.</p>
	<p>Bunker af neddelte grene og rødder på ubefæstet areal.</p>

	<p>Oplag af grene og rødder i mile på ubefæstet areal.</p>
	<p>Etableret aftipningsplads i beton med opkant. Pladsen er endnu ikke tilsluttet olieudskiller og samletank til overfladevand.</p>
	<p>Boring placeret i afsnit 3 ved siden af den etablerede aftipningsplads.</p>
	<p>Tanke placeret ved mandskabsbygning tiltænkt som samletanke fra etablerede pladser med fast belægning. Tankene er ikke i brug.</p>

### Ophør

På mødet blev fremtid og mulige scenarier, samt krav og tidshorisont vedrørende reetablering af Løgtved Fyldplads drøftet. Herunder orienterede Løgtved Miljøplads' rådgiver Jesper Arffmann om anlæggets hensigt med eventuelt at overveje muligheden at etablere et "skildpaddeskjold" over fyldpladsen og det samlede anlæg.

Reetableringen af fyldpladsen skulle have været foretaget senest i 16. juli 2014 jf. miljøgodkendelse af 11. april 2006 med fristforlængelsen givet som vilkårsændring i august 2011. Denne reetablering er ikke foretaget, hvilket der snarest skal findes en løsning til at få gjort.

Det blev ved tilsynet oplyst, at der på arealerne ligger jord/materialer til uddozning og reetablering af arealet. Dels ligger sand/sandblandet jord i en stak på den nordligste del af arealet, og dels ligger et oplag af muld i bunden af graven. Hans Kristensen vurderede ved tilsynet, at mængden af materiale er tilstrækkeligt til at kunne opfylde kravet om efterbehandling. Endvidere vurderede han, at det vil tage ca. ½ år at reetablere det areal, hvor der har været fyldplads. Løgtved Miljøplads har efterfølgende i skrivelse af 8. januar 2018 meddelt, at denne vurdering vedrørende mængden af reetableringsmateriale ikke var korrekt.

Jesper Arffmann oplyste endvidere, at behovet til arealer til drift af biaktiviteter er mindre end tidligere forventet, således at disse ikke fremadrettet behøver at være på arealet som skal reetableres.

Miljøstyrelsen oplyste om, at det fortsat vurderes at være deponering og en miljøgodkendelsespligtig aktivitet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven at tilføre ekstra jord til etablering af skildpaddeskjold. En eventuel ansøgning om miljøgodkendelse af et sådant projekt vil således kræve undersøgelser/risikovurderinger angående grundvand og gas. Udgiften for disse undersøgelser påhviler ansøger.

Rådgiver nævnte muligheden for at betragte et sådan skildpaddeskjold som et nyttiggørelsesprojekt og ikke deponering. Desuden bemærkede han til kravene om undersøgelser, at det vil være omsonst og omkostningstungt at lave borer i området, hvor der har været deponeret fordi man pga. deponeringslagenes karakter alligevel ikke vil kunne forudsige hvilken gennemstrømning, der vil kunne forekomme gennem lagene.

Miljøstyrelsen påpegede, at der fortsat, ved tilførsel af jord i et hvilket som helst tænkeligt projekt på arealet, er behov for Regionens dispensation fra § 52 i jordforureningsloven<sup>1</sup>. Rådgiver refererede som tidligere oplyst i mail af 8. oktober 2017 til en dom afsagt i Roskilde Byret den 24. marts 2017 i sag nr. BS 6A-143/2014, hvor en ny linje for mulighederne for at modtage jord i råstofgrave skulle være fastlagt. Det blev aftalt, at rådgiver fremsender denne dom til Miljøstyrelsen.

Desuden blev aftalt, at Løgtved Miljøplads skulle fremsende et notat med beskrivelse af mulige scenarier for afslutning af fyldpladsen. Denne skrivelse er fremsendt til Miljøstyrelsen d. 8. januar 2018. Region Sjælland har i marts /april påbegyndt behandling af sag om dispensation fra JFL § 52

## **Andet**

Der har tidligere af Vestsjællands Amt været foretaget gas-emissionsundersøgelser, og undersøgelser af grundvandet. Virksomheden har ikke ønsket at etablere en Bio-Cover løsning pga. de medfølgende omkostninger ved sådan en løsning.

Miljøstyrelsen har ved dette tilsyn ikke endeligt taget stilling til eventuelle behov for afgørelser og eventuelt hjemmelgrundlag vedrørende grundvandsmonitoring og gasmonitoring for anlægget.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af Lov om forurenede jord nr. 282 af 27. marts 2017

## Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Indskærpelse af vilkår 5 (29. april 2014), hvilket betyder, at en del af de nuværende påbegyndte aktiviteter ikke er lovlige og skal lovliggøres eller ophøre (se særskilt afgørelse).
- Gennemgangen af gældende vilkår vedrørende biaktiviteter for Løgtved Miljøplads viste, at en række vilkår ikke er overholdt. Løgtved Miljøplads skal derfor **senest d. 26. februar 2018** fremsende bemærkninger og dokumentation til punkterne under afsnittet: 'Vilkår til afklaring' vedrørende vilkårene: 3, 13, 16, 21, 33, 51, 54, 57, 64, 65, 66, 80, 90, 92 (2014), 6.1, 6.2 og 7.2C (2011) samt 6.3-6.6 (2006)
- Løgtved Miljøplads skal senest 26. februar 2018 give tilbagemelding vedrørende udnyttelsesfrist for miljøgodkendelsen af 29. april 2014.
- Der snarest skal ske afklaring, således at reetablering af fyldpladsen kan gennemføres. Fristen for reetablering var 16. juli 2014.

Derudover blev det ved tilsynet aftalt, at Løgtved Miljøplads fremsender:

- dom fra Roskilde Byret af 24. marts 2017
- scenarier vedrørende reetableringsløsninger for Løgtved Fyldplads (Løgtved Miljøplads har efter tilsynet fremsendt skrivelse af 8.1.2018 til Miljøstyrelsen med skitsering af scenarier for reetablering af arealerne i tilknytning til Løgtved Fyldplads).

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.