

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Snåstrupgård v/ Christian Højgaard Weigelt Snåstrupvej 9, 8462 Harlev J.		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	20 92 20 32
		E-mail:	snastrup- gaard@dlgmail.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	21044040	P-nr.:	1011029376
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	HG12: Husdyrbrug med §12 godkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
Konklusion på tilsynet:			
Begge gyllebeholdere ligger mindre end 100 m fra vandløb. Der er derfor krav om 5 års beholderkontrol. Sidste beholderkontrol blev foretaget i 2014 og næste kontrol skulle derfor have været foretaget i 2019.			
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om beholderkontrol, som det fremgår af vedlagte brev.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Christian Højgaard Weigelt			
Tilsynsdato:	8. oktober 2020	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	
Bemærkninger	Der er ikke ført tilsyn med dyreholdet.

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	80	1,36	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	13,90	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	142	246,79	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	20	34,76	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	20	9,52	18-05-2017	18-05-2025
Tilladte dyreenheder i alt:	306,34 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank	
Flydelag	OK
Logbog	Ja, fremvist.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1970	29-09-2014	150	570	Flydelag	Anvendes som åben fortank for den store beholder. Ikke er krav om flydelag, da gødningen kun er her i en begrænset periode, inden den pumpes over i lagertank. Barriere ikke nødvendig, da tanken kun benyttes til terrænniveau. /LNT 28032017

Gyllebeholder	01-06-2009	29-09-2014	800	3.500	Flydelag	OBS: der ligger samlebrønd på pladsen hvor gyllevognene holder når de pumper. Denne brønd er til overfladevand, og har direkte afløb til vandløb. Ejer er opmærksom, idet der har være olie-spild i brønd. 17.03.2016/Int Samlebrønden er nedlagt / tilsyn 2020
Gyllekanaler	01-06-1970		1	150	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1970		1	20	Fast låg	

Det blev oplyst, at den lille gyllebeholder kun fyldes til jordhøjde (terræn). Der røres rundt hver uge og tømmes over i den store gyllebeholder. Samlebrønden på pladsen ved den store gyllebeholder er nedlagt.

Begge gyllebeholdere ligger mindre end 100 m fra vandløb. Der er derfor krav om 5 års beholderkontrol. Sidste beholderkontrol blev foretaget i 2014 og næste kontrol skulle derfor have været foretaget i 2019.



Fortanksniveau i forhold til staldgulv	
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen
Alarm:	Ja

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-06- 2007	500	1.00 0		Ensilagesilo
Ensilage på befæstet areal	01-06- 2008	32	32		Vaskeplads

Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke længere lægges komposteret dybstrøelse i markstak. Der blev fremvist logbog for tidligere placeringer i 2017, 2018 og 2019. Der er lavet aftale med biogasanlæg om at dybstrøelse fremadrettet afhentes direkte fra stald.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	17,06 mdr.
Fast gødning:	mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering

<p>Baggrund</p>	<p>Kommunen har foretaget en miljæriskovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljæriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
<p>Tilsynsfrekvens</p>	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljæriskovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljæriskovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljæriskovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,07