

Tilsynsrapport

Maribo Seed International

Højbygårdvej 31, 4960 Holeby

CVR-nr.: 12618735

P-nr.: 1000417008

Tilsynsdato: 29. marts 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog Kim Vistisen og Mette Marie Pontoppidan. Fra tilsynsmyndigheden deltog Lasse Birch Højrup.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig, men er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt E 55:

“Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn og frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen.”

Virksomheden har sin egen miljøgodkendte varmecentral, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201:

“Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.”

- **Baggrund for tilsynet:**


Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Affald.
- Driftsjournal.
- Indretning og drift.

Varmecentralen blev besigtiget. Alt så fint ud. Det blev oplyst, at kedlen renses hver morgen. Der logges for forskellige parametre under selve forbrændingen. Asken ender i en container uden for varmecentralen. Denne tømmes ca. 1 gang om ugen i højsæsonen. Produktionsanlægget blev besigtiget og gennemgået. Alt så fint ud.

Virksomheden fremlagde et ønske om at flytte en del af produktionen ned til kemikalierummet. Det handler om beholderne med hhv. lim, farve og pesticider. Flytningen vil minimere antallet af køreture med kemikalier frem og tilbage gennem anlægget. Derudover vil de transporter, der foretages ikke længere være med de koncentrerede kemikalier, men i stedet med de mindre koncentrerede blandinger, og således vil et evt. spild ikke være lige så kritisk. Det blev forklaret, hvordan indretningen af denne del af driften ville se ud – se nedenstående tegning. Der vil blive etableret en kant (buet linje) så spild/vand fra rengøring ender i pumpebrønden. Dette spild/vand vil blive pumpet op i spildtanken. Gulvet vil derudover blive behandlet med epoxy. Tilsynsmyndigheden vurderer, at denne opbevaring er miljømæssigt ansvarlig.



1. Kemi – 3.000 L
2. Lim – 2.000 L
3. Farve – 3.000 L
4. Pumpebrønd.

Virksomheden fremlagde derudover et ønske om at etablere 6 coaterne på den plads, hvor beholderne med lim, farve og pesticider nu står. Dette vil kræve, at der opstilles endnu et filter uden for virksomheden – ca. 30 m fra nærmeste bolig, som er beliggende i åbent land. Virksomheden spurgte ind til, hvilke støjkrafter, der skulle holdes i forhold til dette nye filter. Virksomheden skal forholde sig til de vejledende støjgrænser på 55/45/40 dB ved skel (i grove træk: dag/aften/nat). Tilsynsmyndigheden vil i løbet af året foretage orienterende støjmålinger i skellet til de nærmeste boliger før og efter opsætning af det nye filter for at danne et indtryk om virksomhedens støjbidrag.

Mht. affald har virksomheden en meget forbilledlig tilgang til affaldshåndtering. Virksomheden har et godt overblik over hvilket affald, der produceres. Der er en affaldsplan, opstilling af egnede containere og en database over, hvor meget affald virksomheden har produceret. Mht. Lolland Kommunes tilsynskampagne med fokus på Affaldsdatasystemet er der derfor intet at komme efter. Virksomheden kunne desuden oplyse, at den eneste affaldsfraktion, som produceres fra varmeværket er aske.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen håndhævelser.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Håndhævelse ved sidste tilsyn er blevet ført op på.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Gastank.



2. Skorstene fra venstre: Vandbeholdning, ikke i drift, afkast fra gasfyr, afkast fra biomassefyr.



3. Askecontainer.



4. Filter fra coatingproces..



5. Filter fra coatingproces.

