



## Rapport for miljøtilsyn hos Borgen Kloakservice A/S, Vester Halne Vej 46, 9430 Vadum

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	04.07.2023		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98144482	<b>CVR nr.</b>	31369479
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:allan@borgen-kloak.dk">allan@borgen-kloak.dk</a>	<b>P. nr.</b>	1014346801

<b>Virksomhedstype</b>	H51, Garageanlæg > 3 stk.
<b>Godkendelsesdato</b>	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	Virksomheden har pt. ingen tilslutningstilladelse

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-11-2017	Henstilling	Efterkommet	Ved tilsynet blev der konstateret, at dieseltanken er placeret lige inden for porten. Her fra tankes bilerne. I tilfælde af spild eller læk fra tanken, er der risiko for forurening af jorden uden for porten.  Olietanken skal flyttes længere ind i lagerbygningen således, at det ikke er muligt at holde udendørs, når biler tankes. Skulle dette ikke være muligt, kan der alternativt etableres en udendørs tankplads med tæt belægning og afløb med sandfang. Det er vurderet, at grundet det eksisterende afløbssystem på ejendommen, der gør det muligt at slukke for pumpning af spildevand til offentligt kloaksystem, er det ikke nødvendigt at etablere olieudskillere.
03-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskærpes, at virksomheden senest den 3. maj 2022 skal registrere sig i Affaldsregisteret jf. § 6 i Affaldsregisterbekendtgørelsen. Virksomheden skal enten registreres som transportør eller indsamler uden forbehandling.
03-03-2022	Indskærpelse	Andre forhold	Det indskærpes, at virksomheden skal sikre, at affaldet, der transporteres, er ledsaget af relevante oplysninger, til indberetning i Affaldsdatasystemet jf. §5 i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet.
04-07-2023	Aftale	Meddelt	Der er indgået en aftale om, at den mindre mængde benzin i dunke, skal stilles på spildbakke jf. Aalborg Kommune forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.
04-07-2023	Aftale	Efterkommet	Der er indgået aftale om at alt elektronikaffald der opbevares udendørs, flyttes ind, jf. § 40 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden har eksisteret på adressen siden 2004.</p> <p>Virksomheden yder kloakservice f.eks. slamsugning (kloakker, septiktanke, olieudskillere, fedtudskillere, olietanke, slop-oil, oversvømmelser mm), rørlægning, dræn, reparation af kloakker, rottesager, o. lign.</p> <p>Der er 3 slamsugerlastbiler og en del mindre biler (spulebiler, gravebiler mm.) til slamsugning og andre opgaver.</p> <p>Der er ingen værkstedsfaciliteter på ejendommen. Lagerhallen og nogle af de udendørs arealer anvendes primært til lager af rør, samlinger, dæksler, sorteret genanvendeligt affald m.v. Indenfor i en hal er der også en vaskeplads.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
500	8	7-16		

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har ingen processer med luftafkast.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomhedens støj kommer hovedsageligt fra til- og frakørsel. Kørsel foregår hovedsageligt i dagtimerne, men der kan være behov for at køre i forbindelse med akutte sager om aftenen og natten. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj. Det er et opmærksomhedspunkt, da naboerne er meget tæt på virksomheden.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der kommer spildevand fra virksomhedens vaskeplads og fra køkken/bad/toilet til personalet. Alt spildevand fra ejendommen (både virksomhedsdelen og privat bolig) løber til en pumpebrønd ved vejen, hvorfra det ledes til den offentlige kloak.</p> <p>Ejer oplyste at der bruges ca. 220 m<sup>3</sup> om året til virksomhedsdelen. Der er ikke særskilt vandur på vaskepladsen, så det vides ikke nøjagtig hvor stor en andel der er til vask af biler og materiel. Indehaver har efterfølgende oplyst at det meste bruges til at opfylde de små spule biler (700 liters tanke), en mindre del til toiletter, køkken og kaffe samt til vask af biler.</p> <p>Der er et sandfang under vaskepladsen, men ingen olieudskillere. Virksomheden har ikke en tilslutningstilladelse og dermed ingen vilkår for afledning af vaskevandet.</p> <p>Det er typisk for lignende aktiviteter krav om olieudskillere og tømning af denne. Aalborg Kommunes spildevandsteam vil se på sagen, dog i en prioriteret rækkefølge. Borgen Kloakservice vil få besked når sagen tages op, og vil blive bedt om en ansøgning til en tilslutningstilladelse. Såfremt Borgen Kloakservice laver om på vaskepladsen inden da, bedes du kontakte miljømyndigheden for en afklaring om evt. krav til indretning.</p>

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret et sandfang under vaskepladsen, som virksomheden selv tømmer, men ingen olieudskillere.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
2	2017	2017	diesel	1500	Indendørs, over- jordisk	nej	Anvendes til tankning af egne biler

## Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Der er registreret følgende olietanke i BBR. - 1 afblændet 1.500 L Fyringsgasolietank. - 1 aktiv 1.500 L Fyringsgasolietank (overjordisk).
Olietanke, indretning/drift af påfyldningsplads	Den 1.500 L dieseltank er placeret indendørs på tæt belægning med afløb til sandfang, men ikke olieudskillere. Tanken er typegodkendt. I tilfælde af læk, vil spildet løbe til kloaksystemet.  Virksomhedens kloaksystem er udstyret med en septiktank/pumpebrønd (lavet som en fremtidssikring) og videre til en pumpebrønd, som kan slukkes i tilfælde af spild, så septiktanken kan gøres ren inden det ledes til det offentlige kloaksystem.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Kemikalier i form af smøremidler, kølervæske, ad Blue, autoshampoo og sprinklervæske opbevares indendørs i separat rum med tæt belægning og uden afløb. Der er spildbakker under dunke og tønder med kemikalier.  Der blev på virksomheden observeret en mindre mængde benzin i mindre beholdere. Disse skal, jf. Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, stilles på en opbevaringsplads der er indrettet således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden. Det blev derfor aftalt på tilsynet, at benzin stilles på spildbakker i hallen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Borgen Kloakservice kører med har en række affaldsfraktioner fra de forskellige opgaver ude hos kunderne. Dertil kommer det affald som genereres på virksomheden selv.  Følgende affaldsfraktioner fremgår af det nationale affaldsdatasystem (ADS) og blev bekræftet af virksomheden på tilsynet:  - Slam fra septiktanke og kloakker - Vand med olie olieudskillere og sand med olie fra tilknyttede sandfang - Sand fra øvrige sandfang - Fedt fra fedtudskillere - Byggeaffald, så som beton og asfalt fra kloakprojekter/opgravning/reparationer - Overskudsjord fra kloakprojekter/opgravning/reparationer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar														
	<p data-bbox="638 347 1404 414">- Haveaffald - Metaller, fx. gamle støbejernsrør, blysamlinger, dele fra pumper</p> <p data-bbox="638 436 1436 504">Derudover har virksomheden følgende andre affaldstyper, som ikke fremgår af ADS:</p> <table border="1" data-bbox="638 504 1364 1052"> <thead> <tr> <th data-bbox="638 504 1066 537">Type</th> <th data-bbox="1066 504 1364 537">Modtager</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="638 537 1066 604">Fraskær og ødelagte dele, af PCV og plastikrør</td> <td data-bbox="1066 537 1364 604">RGS.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 604 1066 694">Papir og pap, plastik og restaffald</td> <td data-bbox="1066 604 1364 694">Små mængder, så beholder til privat bolig anvendes</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 694 1066 795">Kabler</td> <td data-bbox="1066 694 1364 795">Afleveres ved godkendt modtager, fx HJ Hansen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 795 1066 862">Elektronikaffald, fx. eltavler og defekte pumper</td> <td data-bbox="1066 795 1364 862">Ikke afleveret, se tekst/afsnit herom</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 862 1066 929">Småt farligt affald, fx. batterier, elsparepærer</td> <td data-bbox="1066 862 1364 929">Ansatte tager det med på genbrugspladsen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 929 1066 1052">Spildolie</td> <td data-bbox="1066 929 1364 1052">Afleveres sammen med vand fra olieudskillere til Kingo Recycling</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="638 1086 1492 1209">Virksomheden har desuden oplyst at der bortskaffes forbrændingseget affald for kunder til forbrændingsanlægget, det kan fx være fra kælderoversvømmelser. Når dette affald afleveres, skal det oplyses til modtageren, hvem affaldet kommer fra.</p> <p data-bbox="638 1243 1492 1310">Virksomhedens affaldsdata (udtræk fra det nationale affaldsdatasystem) blev gennemgået ved tilsynet. Heraf fremgår det at:</p> <ul data-bbox="638 1310 1492 1534" style="list-style-type: none"> <li>- Der afleveres olieholdigt vand og slam fra olieudskillere til Kingo Recycling i Aalborg</li> <li>- Der er afleveret batterier til DanBrit i Aalborg</li> <li>- Bygge- og anlægsaffald (beton mm) er afleveret hos RGS på Savannevej i Aalborg</li> <li>- Metaller er afleveret hos HJ Hansen og Stena</li> <li>- Haveaffald er afleveret hos RGS Nordic.</li> </ul> <p data-bbox="638 1568 1492 1691">Det er i forbindelse med tidligere miljøtilsyn, påpeget at affald der transporteres og afleveres på godkendte modtageranlæg for kunder, skal registreres i kundens navn og ikke som værende affald fra Borgen Kloakservice.</p> <p data-bbox="638 1724 1492 1881">Hvis Borgen Kloakservice ønsker at hjemtage affaldet og bortskaffe det efter yderligere sortering, skal Borgen Kloakservice være registreret som indsamler, hvilket betyder at man så overtager ansvaret for affaldet og videre korrekt bortskaffelse og at Borgen Kloakservice skal registrere det som eget affald, når det afhændes.</p> <p data-bbox="638 1915 1492 1971">Ejer oplyste at han bortskaffer en del til genbrugspladsen og via den kommunale storskraldsordning.</p>	Type	Modtager	Fraskær og ødelagte dele, af PCV og plastikrør	RGS.	Papir og pap, plastik og restaffald	Små mængder, så beholder til privat bolig anvendes	Kabler	Afleveres ved godkendt modtager, fx HJ Hansen.	Elektronikaffald, fx. eltavler og defekte pumper	Ikke afleveret, se tekst/afsnit herom	Småt farligt affald, fx. batterier, elsparepærer	Ansatte tager det med på genbrugspladsen	Spildolie	Afleveres sammen med vand fra olieudskillere til Kingo Recycling
Type	Modtager														
Fraskær og ødelagte dele, af PCV og plastikrør	RGS.														
Papir og pap, plastik og restaffald	Små mængder, så beholder til privat bolig anvendes														
Kabler	Afleveres ved godkendt modtager, fx HJ Hansen.														
Elektronikaffald, fx. eltavler og defekte pumper	Ikke afleveret, se tekst/afsnit herom														
Småt farligt affald, fx. batterier, elsparepærer	Ansatte tager det med på genbrugspladsen														
Spildolie	Afleveres sammen med vand fra olieudskillere til Kingo Recycling														

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Til orientering kan det oplyses at storskraldsordningen ikke er for erhverv og såfremt den kommunale genbrugsplads benyttes til erhvervsaffald, skal der betales for adgang med dette affald. Ejer har efterfølgende påpeget at genbrugspladsen kun benyttes til affald fra den private husstand.
Affald, opbevaring	Ved tilsynet kunne det ses at der lå kasserede pumper og andet elektronikaffald udenfor uden overdækning. Opbevaringen lever ikke op til reglerne om opbevaring af elektronik og elektronisk affald, jf. § 40, nr. 2 i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.  Det blev aftalt at affald af den type flyttes indendørs og fremadrettet opbevares i henhold til reglerne (på tæt underlag og overdækket/indendørs)

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der er ikke konstateret jordforurening eller kilder hertil ved tilsynet. Regionen har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på matriklen.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der er ingen krav om driftskontrol. Der føres kontrol over affaldsaflevering.
Bæredygtighed	Der er stort fokus på sortering og genanvendelse af affald. De gamle rør og samlinger der har været brugt, men kan genanvendes, genbruges. Der bruges tid på at sortere gamle blysamlinger fra, til genanvendelse.
Øvrige bemærkninger	Ejer har oplyst, af fordi han måtte konstatere at der ved regnvandsbelastning skete overløb fra forsyningens hovedkloak ind til hans ejendom, så etablerede han en kontraklap. Derved undgik han at bruge strøm på at pumpe vandet i ring. Når kontraklappen lukker, ledes regnvandet fra egen matrikel til 2 LAR anlæg (lokal afvanding af regnvand), som han selv har lavet – en på hver side af huset. De løber tør når der ikke regner.  Nedsivning af overfladevand på egen grund, kræver en tilladelse. Læs mere herom: <a href="https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/spildevand-og-kloak/nedsivning-af-regnvand?term=Nedsivning%20af%20regnvand">https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/spildevand-og-kloak/nedsivning-af-regnvand?term=Nedsivning%20af%20regnvand</a>  Ang. tagplader med asbest. Der blev på tilsynet set et oplag af gamle asbesttagplader. Det blev oplyst til ejer, at asbesttagplader ikke må anvendes igen, når de først er taget ned. Dette forbud fremgår af asbestbekendtgørelsen. Gamle asbestplader skal derfor bortskaffes til et godkendt deponi eller til genbrugspladsen (dog maks. 6 plader). Efter nytår etableres en ordning hvor man kan få hentet asbestplader på hjemmeadressen via en kommunal ordning.