

# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.16-K08-1-16

<b>Dato for tilsyn</b>	04.03.2019
<b>Tilsynstype</b>	Tilsyn § 9 (opfølgning, møder, klager, uheld)

<b>Virksomhedens navn</b>	Højen Nedbrydning ApS
<b>Virksomhedens adresse</b>	Baunholtvej 39 7100Vejle
<b>Virksomhedens CVR nummer</b>	CVR-nr. 37507237 P-nr. 1021215259
<b>Virksomhedstype</b>	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt affald, ikke bilag1

<b>Deltagere fra virksomheden</b>	Flemming Madsen
<b>Tilsynet blev udført af</b>	Jørgen Damgaard og John Rasmussen, AffaldGenbrug, Vejle Kommune  Mette Holm Pedersen og Susanne Spangsberg, Teknik & Miljø, Vejle Kommune

<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Der er ført tilsyn med virksomhedens oplag af affald
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening.
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol.
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b>	Nej