



E. Trasborg A/S
Vesterlundvej 11
2730 Herlev

27. oktober 2017
Journalnr. 163-2010-68039
CVR 72849213

Sendt på mail til:

Jørn Nielsen, jbn@etrasborg.dk
Peter Feddersen, pf@msystem.dk

Miljøtilsyn d. 24. oktober 2017ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 24. oktober 2017 været på miljøtilsyn hos E. Trasborg A/S. Tilsynet blev gennemført af Signe Bæk-Jensen fra Herlev Kommune. Jørn Nielsen og Ole Hosvig fra E. Trasborg A/S viste rundt. Tilstede var også Peter Hjort Feddersen, konsulent i Copenhagen Cleantech Agency. Kurt Trasborg var til stede på en del af tilsynet.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, støj, spildevand samt oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af E. Trasborg A/S

E. Trasborg udlejer køreplader, udfører vognmandskørsel og opkøber og videresælger metal. E. Trasborg har en vaskeplads og et værksted til mindre reparationer på lastbilerne.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Tilslutningstilladelse af 1. maj 2005 og tillæg af 17. juni 2014

E. Trasborg har en tilslutningstilladelse af 1. maj 2005 med ændringer af 17. juni 2014. I januar 2017 er analysefrekvensen nedsat til to prøver årligt.

Herlev Kommune har modtaget et analyseresultat for prøve udtaget i juli 2017. Resultatet viser en overskridelse af COD/BOD. I tilslutningstilladelsen er der vilkår om at COD/BOD5 skal være under 3. Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort en række sager om spildevand til vaskehaller. Her stiller Natur- og Miljøklagenævnet vilkår om, at COD skal ligge under 600 mg/l. Kun hvis COD ligger over 600 mg/l skal COD/BOD være mindre end 3.

Da den målte værdi for COD er på 580 mg/l kan COD/BOD5 på 5,8 accepteres og Herlev Kommune vil ikke foretage sig yderligere.

Forklaring på tidligere målt høj pH-værdi

I vinterhalvåret påsmøres kørepladerne en stærk basisk blanding af cement-gludan, som øger skridsikkerheden på pladerne. Herlev Kommune har i 2014 vurderet, at limen, Gludan 700, kan bruges til skridsikring af køreplader uden risiko for miljøet.

Ved flere målinger i 2016 var pH-værdien højere end grænseværdien, og Herlev Kommune henstillede at E. Trasborg skulle arbejde på en løsning, så pH-værdien blev nedsat. Den forhøjede pH-værdi har tidligere været tilskrevet brugen af cement-gludan. E. Trasborg har nu klarlagt problemet; den forhøjede pH-værdi skyldes den stærkt basiske cement, der benyttes. Arbejdsgangene er ændret, så brugen af cement reduceres mest muligt.

Egenkontrol

E. Trasborg fremsender dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang sammen med den samlede dokumentation for driftsåret 2017 i forbindelse med indsendelse af resultatet af spildevandsanalysen i december 2017.

Brug af genbrugsstationen

E. Trasborg er tilmeldt genbrugsstationen. Der afleveres pap, elektronik og batterier.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 55 eller sende en mail til signe.baek-jensen@herlev.dk.

Venlig hilsen

Signe Bæk-Jensen
Miljømedarbejder

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af LRB.