

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	30. september 2019
<b>CVR-nummer</b>	12897790
<b>P-nummer</b>	1000464360
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/020843
<b>Virksomhed</b>	KF Jern og Metal Århus A/S
<b>Adresse</b>	Vestermøllevej 5
<b>Postnummer og by</b>	8380 Trige
<b>Telefonnummer</b>	8623 0188, mobil 20830188
<b>e-mail</b>	kfjernogmetal@gmail.com
<b>Kontaktperson</b>	Kristian Frederiksen
<b>Branchekode</b>	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
<b>Opstartsdato</b>	1989
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Sandfang og olieudskiller etableret i år 2013
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Kristian Frederiksen
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Godkendelsespligtig virksomhed.**

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 24.10.1990 og tillægsgodkendelse af 23. juli 2012. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.

### **Gebyrpligtig virksomhed**

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.

## **EGENKONTROL**

Oplagsmængder opgøres ved årets udgang. Journalen opbevares på virksomheden.

## **MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER**

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

## **BELIGGENHED**

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i lokalplanområde nr. 27.

Virksomheden er beliggende i OSD område og området registreret med høj grundvandsrisiko.

## **INDRETNING OG DRIFT**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer**


Køb og salg af jern og skrot.

Meget lidt neddeling af jern- og metalskrot foretages med skærebrændere, klipper eller læssemaskine. Virksomheden lejer lejlighedsvis hydraulisk presser/klipper.

Oplagsmængder: Jernskrot: Ca. 400 t. Metaller: 200 t. 1t. Blandet jord til Glatved eller anden godkendt modtager efter sortering i powerscreener eller med magnet, ca. 1 – 2 træk. Det er oplyst, at jorden blandet med metaller sorteres i løbet af sommeren og afleveres senest den 1. oktober, som det fremgår af påbud af den 3. juni 2015.

Ved tilsynet den 30. september manglede der at blive udtaget prøver inden afsendelse. Jordbunken til et træk var sorteret ved tilsynet.

## Situationsplan over virksomheden og dens areal



### Virksomhedens areal

Oplagspladsen: 8.478 m<sup>2</sup>, heraf bebygget areal: 692 m<sup>2</sup>.

### Opfølgning fra sidste tilsyn

Virksomheden arbejder på at gennemgå og befæste hele arealet med overstøbning af betonpladerne. Det oplyses, at det foretages løbende, hvor det er nødvendigt. Hele pladsen er belagt med betonplader og støbt mellem betonrevnerne. Derfor foretages løbende overstøbning på betonpladerne.

Jordbunker med blandet træ og metaller blev nedbragt til under 50 t i 2018, men vurderes ved tilsynet at være over 50 t, hvorfor det er aftalt, at virksomheden fjerner 1 træk i løbet af 2019. Der er i 2015 meddelt påbud om fjernelse heraf og reduktion til 50 t. Det er ved tilsynet påtalt, at påbud af den 3. juni 2015 fortsat skal overholdes. Dette er Kristian Frederiksen indforstået med.

### STØJ

Virksomhedens væsentligste kilder til støj er håndtering og neddeling af emner samt til og fra kørsel. Teknik og Miljø har ikke modtaget støjklager i 1018. Virksomheden har ændret tilkørselsområde på pladsen og orienteret herom til de der kører ind på virksomheden. I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret væsentlige støjgener.

### LUFT

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg eller luftafkast fra værksteder. Der var ved tilsynet ingen tegn på væsentlige støvgener fra virksomheden.


### Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved fjernvarme.

### SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg

EGÅ

Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Trige (EGÅ) 
Sandfang- og koalescensolieudskiller	Etableret i år 2013. Tømmes en gang årligt af Aarhus kommune
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Hele pladsen ca. 5000 m<sup>2</sup> afleder overfladevand til 1000 l sandfang og 10 l/sek koalescensudskiller. Olieudskiller er placeret i nærheden af overdækning. Målebrønd/gennemløbsbrønd af beton er placeret herefter. Det eksisterende sandfang fra før olieudskilleren blev skiftet og anvendes stadig.

I udskilleren er monteret og skal igangsættes et alarmanlæg Set-2000 Hi Level /Oil, som aktiverer en alarm når udskillerens maksimale opsamlingsvolumen er fuld, eller hvis væskestanden er for høj i udskilleren.

## AFFALD

### Farligt affald

Der anvendes ikke og modtages ikke tilsigtet kemikalier og farligt affald på pladsen. Modtagne olierester fra skrottede olietanke samt hydraulikolie mv. opsamles i 200 l tromler på befæstet areal indendørs. Der er ifølge miljøgodkendelsen ikke tilladelse til modtagelse af køleskabe, dybfrysere m.m., som ikke forinden er tømt hos en hertil godkendt virksomhed. Det er virksomhedens pligt at sikre sig dette, inden disse modtages.

### Andet affald

Virksomheden bortskaffer almindeligt erhvervsaffald via renovationsordning. Virksomheden fortsætter oprydning af blandet affald og løbende bortskaffelse af træ, jern og metaller. Virksomheden foretager mest sortering til afsætning i forår og sommerperioden.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Arealet er kortlagt som V1. Virksomheden arbejder løbende på overstøbning af betonpladerne. Ved tankstedet er der ikke konstateret spild.

### Opbevaring af flydende farligt affald

Opbevares indendørs på befæstede arealer.

### Opbevaring af flydende råvarer

Se punktet råvarer.

### Påfyldningsplads for brændstof

Ingen bemærkninger.

### Belægninger på øvrige pladser og arealer

Hele pladsen er belagt med betonplader og støbt mellem betonrevnerne. Der foretages løbende overstøbning på betonpladerne.

### Tankoversigt

Dieselolie, 4.000 liter tanken er fra 1997, placeret udendørs, ingen bemærkninger. Denne er ikke registreret i BBR/OIS.

Fyringsgasolie, 1.500 liter, alder ukendt, nedgravet. Tanken er registreret i BBR med førnævnte oplysninger, men er ukendt på virksomheden.

Der gøres opmærksom på, at det er ejers ansvar at berigtige oplysninger i OIS.

### **Jordforurening**

Kan ikke besvares visuelt. Arealet er kortlagt som V1.

### **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Jordbunker med jern og metaller sorteres fortsat, hvorefter restaffaldet køres til Glatved eller anden godkendt modtager, så disse er nedbragt til maks 50 t inden udgangen 2019.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink  
miljøtekniker

tlf: 8940 4022  
e-mail: lbri@aarhus.dk