


## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 2227  
Ref. hebec/tasme  
Dato: 15 december 2019

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Uldalls Jernstøberi A/S
Virksomhedens adresse	Søndergade 93, 6600 Vejen
CVR nummer	83135719
Virksomhedstype	A208 Jern- og stålstøberier prod. kap. 5-20 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	26.09.2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	21. august 2019
Deltagere fra virksomheden	Kurt Olsen og Henrik Gregersen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Henrik Bechmann Nielsen og Tanja Smetana
Tilsynet omfattede	Basistilsyn – herunder samtlige vilkår i miljøgodkendelsen af 12. marts 2015
Materiale udleveret	-



Placering af Uldalls Jernstøberi A/S, Vejen

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	Der har ikke været håndhævelser på virksomheden i den forgangne tilsynsperiode

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
	Virksomheden har den 5. april 2019 indsendt regelmæssig årsrapport fra 2018. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger.

## Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelsen af 12. marts 2015 fra Miljøstyrelsen

## Gennemgang af miljøforhold

### Generelle forhold

Der er ikke foretaget større ændringer på virksomheden i den forgangne tilsynsperiode. Der er sket en lille produktionsstigning i 2018 men generelt ligger niveauet på 1500 tons produceret gods om året.

Virksomheden starter op søndag aften og lukke ned i gen fredag eftermiddag. Støbningen påbegyndes om morgenen ved 6-tiden. Virksomheden er meget fleksibel og kan støbe emner fra helt ned til 100 g og op til 3,5 tons. De råder over 2 ovne med en kapacitet på 1 tons hver, en ovn med kapacitet på 1,5 tons og 2 stk med kapacitet på 2,5 tons hver. Alle ovne kører på induktion.

### Indretning og drift

Der er ikke sket ændringer i indretning og drift i den forgangne tilsynsperiode

### Luftforurening

Der er ikke sket ændringer i hverken luftmængder eller afkasthøjder i den forgangne periode. Virksomheden foretager selv vejledende støvmålinger fra afkast fra støberi, håndformeri og smelteovne, fra afkast i blokformeri, i afkast fra sandgenerering og fra afkast ved udslagning og afkøling. De vejledende målinger viser, at grænseværdien for støv er overholdt med god margen. Tidligere indgik benzen i de stoffer som anvendtes på virksomheden, men det er nu faset ud.

## **Lugt**

Der er generelt ikke lugtgener fra virksomheden, men af og til kan aminer fra produktionen dog godt lugtes på virksomhedens område.

## **Spildevand**

Der er ikke sat vilkår for spildevand. Der anvendes ikke vand i processen og der er heller ikke udledning af spildevand fra produktionen. Støberiets spildevand består af sanitært spildevand samt afløb fra tag og overfladevand. Spildevandet ledes til Vejen rensningsanlæg.

## **Støj**

Ved den sydvendte facade var der på tidspunktet ved revurderingen i 2015 lidt problemer med støj fra vandkøleanlægget. Den er nu forsynet med frekvensomformer og inddækning, hvilket har betydet en markant reduktion i støjen. Der er fokus på støjen i det daglige og der foretages rundgang på virksomheden om morgenen og senere op ad dagen.

## **Affald**

Lageret af brugt støbesand er væsentligt nedbragt ved årsskiftet 18/19 til 675 tons. Støbesandet aftages af en entreprenør, som bruger det i byggeprojekter på landbrug. Filterstøv afhændes af godkendt modtager løbende i mindre portioner.

## **Overjordiske olietanke**

Virksomheden råder over en olietank. En ældre olietank fra 1976 er taget ud af drift, men står stadig opført Bygnings- og bolig Registeret (BBR). Virksomheden vil sørge for til at få den sløjfet fra registeret og sende dokumentation herfor til Miljøstyrelsen.

## **Jord og grundvand**

Kemikalier opbevares udendørs i overdækket hylder med spildbakker under. Det blev oplyst at der før i tiden blev tilsat 10% nysand men at de nu er nede på ca. 5 % og der genavnedes derfor mere sand. Pga at der er flere kemikalier i ny-sand er forbruget af kemikalier også gået ned. Herudover er genbrugt sand bedre at støbe i.

## **Til- og frakørsel**

Der er ca. to kørsler om dagen i forbindelse med udlevering af varer.

## **Indberetning/rapportering**

Årsrapport fra 2018 er indsendt i april 2019. Årsrapporten indeholder endvidere dokumentation for filtervedligehold udført af eksternt firma.

## **Driftsforstyrrelser og uheld**

Der har ikke været driftsforstyrrelser og uheld i den forgangne periode.

## **Risiko/Forebyggelse af større uheld**

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

## **Ophør**

Ikke aktuelt

## **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.