



Rapport for miljøtilsyn hos Dall Møllevej 43, 9230 Svenstrup J

Overordnede oplysninger

Ejer			
Lars Bang Jensen	Dall Møllevej 43	9230 Svenstrup J	
Tilsynsdato	05-04-2022		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30413
Mobiltelefon		CVR nr.	67996712
E-mail		P. nr.	1002262761
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE
Godkendelsesdato	26-03-2012
Tilladte dyreenheder	8,97 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
24-02-2017	Indskærpelse	Andre forhold	Dyreholdet må ikke overskride det tilladte niveau.
24-02-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding skal indrettes, så der ikke ligger møg på jorden. Møddingen skal overdækkes med vandtæt materiale. Tagvand må ikke løbe ned på møddingspladsen.
27-02-2017	Aftale	Efterkommet	Spildolie skal opbevares i egnet beholder og bag opkant eller på spildbakke
19-10-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding skal indrettes, så der ikke ligger møg på jorden! Tagvand må ikke løbe ned på møddingspladsen!
05-04-2022	Aftale	Meddelt	Der skal være 2 meter randzone fra møddingpladsens kant til mødding. Mødding skal være overdækket.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71	26-03-2012	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	26-03-2012	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	26-03-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	26-03-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,43	26-03-2012	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Køer og får.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-06-1970	0	200		
Møddingsplads	01-06-1970	0	120		Afløb til ajlebeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok. 3 mure, hvoraf den ene mur udgøres af staldvæg. 2 m randzone ved den sidste side var ikke overholdt. Der var lige hentet mødding til biogas.
Møddingsplads, afløb	Ok.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Der var ingen overdækning af møddingen. Mødding skal overdækkes med vandtæt og tætsluttende materiale.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Overfladevand fra omkringliggende tage skal ikke kunne løbe ind på møddingarealet. Hvis møddingen ligger længst væk fra bygningen
Møddingsplads, øvrige	1x om året afhentes der komposteret dybstrøelse af Vaarst biogas.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-06-1970		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0
Kompost i markstak, placering	Komposteret dybstrøelse fra stalden placeres i markstak ved siden af møddingpladsen 2-4 dage før biogas-anlægget afhenter det. På tilsynstidspunktet var der ingen markstakke.	
Kompost i markstak, overdækning	Ingen overdækning. Den rest af mødding der er tilbage efter biogasanlægget har afhentet, skal overdækkes med vandtæt og tætsluttende materiale.	