

MLS Auto
Energivej 16
9300 Sæby.
Att.: Mads Leth Sørensen
E-mail: mlsauto@tdcadsl.dk

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

26. oktober 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos MLS Auto beliggende Energivej 16, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 26.10.2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsnummer: GEO-2016-04178

Fra virksomheden deltog Mads Leth Sørensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen.

Sagsbehandler: Preben Simonsen
Direkte telefon.: +45 98 45 63 70
Mail: prsi@frederikshavn.dk

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Preben Simonsen
Center for Teknik og Miljø

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98463066	CVR nr.	15544309
Fax		P. nr.	1000942523

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	ikke relevant
Indretning & drift	Der foretages kun klargøring af biler. Åbningstid fra kl. 8.00 til 16.00. Enmandsvirksomhed. Svejsarbejde i mindre udstrækning i forb. m. reparationer af skader.
Egenkontrol (journal)	Der foretages ikke lakering og undervognsbehandling. Ingen filter på udsugningsanlæg.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig.
Forurenet jord	Matriklen er i kort.frederikshavn.dk markeret som uafklaret. Dette er normen for autoværksteder.
I øvrigt	I henhold til autobekendtgørelsens § 12 og 13 skal farligt affald og miljøfarlige råvarer fx benzin, olieprodukter o. lign. opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Spildolie samt råvarer er placeret indendørs i rum uden afløb. Placeret på spildbakke.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er etableret udsugningsanlæg til svejserøg. Afkast OK.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er korrekt placeret i isoleret skur. Ingen udendørs aktiviteter.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand, generelt	Ingen afløb til kloak fra værksted og derfor ingen olieudskillere. Det er stadig planen, at der over tid, skal etableres afløb.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen udskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	BBR: Overjordisk olietank fra 2006 til mineralske olieprodukter 1.200L Placeret indendørs. Der anvendes fiskeolie til fyringsolie til opvarmning af værksted. Kontor og velfærdslokaler har elvarme.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Olie affald opbevares i tromle på spildbakke i indendørs rum uden mulighed for afløb til kloak, men på støbt gulv.
Affald, generelt	Brændbart affald afhentes af Peter Sørig. Dæk afhentes af Øksnedal Dæk. Batterier af FTZ. Metal afhentes af Sæby Produkthandel. Spildolie afhentes af Avista Oil, Horsens.