



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

BSI A/S
Fjordagervej 34A
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	12.10.2023
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m ²

Telefon	73222222	Hjemme- side	www.bsiddk.com
E-mail	info@bsiddk.com	CVR nr.	22162519
Fax	73222211	P. nr.	1002995388

Matrikler
335 Vandling, Starup

Acadre sagsnr.:	22/10648
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune den 14. april 2009 til etablering af ny hal samt fortsat drift af eksisterende metalvirksomhed på ejendommen. Virksomheden kan bibeholde sin miljøgodkendelse, indtil der sker så væsentlige ændringer/udvidelser, at den herefter vll være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (Maskinværkstedsbekendtgørelsen).
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med CEO, Morten Madsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Et nyt udsugningsanlæg (fra Nedermann) til slibestøv mm blev installeret i 2017. Anlægget er placeret ved den sydlige mur.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Der arbejdes i 3-holdsskift i den 'rustfrie' afdeling, mens der kun er 1-holdsskift i Moonlight-afdelingen. Hvis der er travlhed på virksomheden, arbejdes der også i weekenderne.
Antal ansatte	Der er ca. 50 ansatte i den rustfrie afdeling og 12 i Moonlight-afdelingen.
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af naturgasfyring (6 decentrale anlæg).
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der foretages egenkontrol i henhold til vilkår beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse - se de følgende punkter. Liste over hentet farligt affald (olie og kemikalieaffald) for 2019 blev afleveret ved tilsynet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Råvarer og kemikalier	Opbevaring af køle/smøremidler foregår spredt ved de forskellige arbejdspladser. Spild med mulig udledning til kloak vurderes at være minimal. Vand- og kemikalieforbruget i elpoleringsrummet bliver løbende registreret i en driftsjournal. Der blev fremvist en notesbog, hvor registreringen blev foretaget.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er indgået kontrakt med firmaet, Nedermann, om kontrol og skift af luftfiltre, reparation og vedligeholdelse af ventilationsanlæggene i begge haller. De ansatte kontrollerer og skifter selv en del filtre. Filterskift og kontrol bliver noteret i en notesbog/journal, der hænger ved hvert filter. Der hænger også plancher ved hvert filter med brugsanvisninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressorerne til begge haller findes i lukket rum i den gamle hal. Udluftningen herfra ledes ud ovenover rummet. Der kan forekomme støj fra intern kørsel og ventilation. Støjen vurderes ikke at være væsentlig. Virksomheden har modtaget en støjklage fra en borger, der bor på nordsiden af fjorden. Borgeren mener, at støjen kommer fra et udsugningsanlæg i det nordøstlige hjørne af produktionsbygningen. Virksomheden har efterfølgende bygget et skur rundt om dette anlæg. En orienterende måling, foretaget under tilsynet, viste et støjniveau på ca. 68 - 70 dB(A) målt ca. 4 meter fra anlægget. Dette vil betyde, at støjen kan beregnes til at være ca. 30 dB(A) ved borgeren (der bor ca. 460 meter væk). Den vejledende støjgrænse er 40 dB(A) om natten over ved borgeren. Støjen fra kompressorummet og den tilknyttede udsugning viste et støjniveau på ca. 60 dB(A). Denne støj vil heller ikke medføre gener for borgeren.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand/procesvand fra elpolering, afgraterne og opvaskemaskinen opsamles og bortskaffes som kemikalieaffald.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Olieudskilleren på den udendørs affaldsplads tømmes regelmæssigt af transportør, Marius Pedersen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Olie	2.500	1999	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Vognmand, Torben Clausen A/S, henter det brændbare affald, genbrugspap/papir og affaldstræet. Uniscrap henter alt andet affald - jern- og metalaaffald samt akrylaaffaldet fra Moonlight-afdelingen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Olie- og kemikalieaffald opbevares i palletanke eller tromler indendørs, inden de stilles udenfor og hentes af Marius Pedersen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Hele ejendommen er V1-kortlagt af Region Syddanmark i henhold til Jordforureningsloven, dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de forhold, der blev gennemgået.