

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12.09.2017
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	80750811
P-nummer	1002605105
Virksomhed	Tingskovens Autoservice
Adresse	Tingskoven 3
Postnummer og by	8310 Tranbjerg J.
Telefon	8629 1446
Mobil	
e-mail	per@pholm.eu
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.07.1973
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Per Holm
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af 10/12/2015.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn gav ikke anledning til bemærkninger.
Egenkontrol	Kvitteringer for afhentning af dæk og spildolie m.m. blev fremvist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er en 1 mands virksomhed. Den er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med salg, reparation og service af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling, autolakering eller vask af biler på virksomheden.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 person.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i landzone. Der er ca. 10 meter til nærmeste nabo.
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 09.00-16.00

Lørdage kl.

Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Motorolie opbevares i 20 liters dunke i "skyllerum" ved siden af spildolien. Afløb afblændet.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens kompressor er placeret udendørs i en afskærmet bulderkasse. Kompressoren slukkes ved fyraften.
Vurdering af støj	Der er ikke modtaget klager over virksomheden på grund af støj. Virksomheden vurderes ikke at være kilde til støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Virksomheden er etableret med udsugningsanlæg for udstødningsgas og svejserøg med afkast over tag.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af et oliefyr med skorsten over tag.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Nej. Der foretages ikke undervognsbehandling, autolakering eller vask af biler på virksomheden.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden vurderes ikke at være kilde til lugtgener.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand kun afløb fra vask i "skyllerum". Gulvafløbet i rummet er afblændet, da det også anvendes til opbevaring af olie- og kemikalier. Spildevandet afledes til septiktank via olieudskillere, der er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Udskil- lernr.	Produ- cent	Place- ring	Kapaci- tet (l/sek)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	Godken- delses- dato	Tilmeldt kommunens tømningss- ordning	Tøm- ningsin- terval (mdr.)
618					100		01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Sidst tømt 2016
Tømning / kontrol af ud- skiller	Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ikke sandfang på virksomheden.
Tømning / kontrol af sandfang	Der er ingen sandfang på virksomheden.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Spildolie opbevares i to 200 liters ståltromler på støbt gulv i "skylle- rum". Øvrigt farligt affald i form af oliefiltre, køler- og bremsevæske samt batterier opbevares på betonunderlag på værkstedet. Der er ikke gulv afløb fra værkstedet.</p> <p>Type: Spildolie. Mængde: Ca. 300 liter. Affaldsmottager: Dansk Olie Genbrug eller Gunnar Lund Esbjerg. I Opbevaring: Tromler.</p> <p>Type: Oliefiltre. Mængde: Ikke opgjort. Affaldsmottager: Genbrugspladsen. Opbevaring: I spændelågsfade.</p> <p>Type: Køler- og bremse-væskévæske. Mængde: Ikke opgjort. Affaldsmottager: Genbrugspladsen. Opbevaring: I dunke.</p> <p>Type: Batterier Mængde: Enkelte. Affaldsmottager: Retur til leverandør. Opbevaring: Indendørs.</p> <p>Type: Dæk. Mængde: Ikke opgjort. Affaldsmottager: Dækindsamler. Opbevaring: Udendørs.</p> <p>Type: Metalskrot. Mængde: Ikke opgjort. Affaldsmottager: Jysk Skrot og Miljø. Opbevaring: Udendørs container</p>
Øvrigt affald	<p>Type: Erhvervsaffald. Affaldsmottager: Miljøteam, tømmes hver 2. uge. Opbevaring: Container med låg</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomhedens tank til fyringsolie er placeret indendørs på værkstedet på støbt gulv. Tanken er en ståltank fra 2008, der kan rumme 1.200 liter. I Ois er der registeret 2 tanke samme størrelse og år. nr. 51-5323(på værksted), nr. 51-5413(på ejendommen).
Rørføringer til olietanke	Olietanken blev skiftet i 2008. Ved skiftet blev rørene tjekket. Det er de samme rør der bruges til den nye tank. Det er plastik belagt kobberør der løber inder under fundamentet op til oliefyret på den anden side af porten.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald opbevares indendørs på et sted, hvor evt. spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jord. Opbevaringen vurderes at opfylde kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13, stk. 2.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvare opbevares i "skyllerummet" afløbet er afblændet.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningspladser.
Belægninger	Pladser hvor der opbevares flydende olie og kemikalier vurderes at være tætte. Ligeledes vurderes værkstedsarealer og produktionsarealer at være tætte.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk