



Bakkegårdens Auto

Værftsvej 3

4600 Køge

Tilsynsrapport

Miljøtilsyn - Bakkegårdens Auto, Værftsvej 3, 4600 Køge

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Virksomhedens navn | Bakkegårdens Auto | |
| Virksomhedens adresse | Værftsvej 3, 4600 Køge | |
| CVR-nummer | 10963931 | |
| Virksomhedstype | Autoværksteder (branchebekendtgørelse) | |
| Dato for tilsynet | 15.12.2017 | |
| Baggrunden for tilsynet | Prioriteret tilsyn | |
| Håndhævelser ifm. tilsynet | | |
| 15-12-2017 | Ingen | - |
| 25-09-2017 | Indskærperler | Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tilsynet omfattede | Hele virksomheden. |
| Jordforurening | Ingen væsentlig risiko for jordforurening. Grunden er i forvejen V2-kortlagt for jordforurening. |
| Konklusioner på egenkontrol | Ikke kontrolleret. |