

Q8
Noi Holstebro
Klostermosevej 105
3000 Helsingør
Noi.holstebro@q8.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 29.05.2019
Sagsnr. 19/15465

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du sender mig dokumentation for at I har fået tjekket gasretursystemet før marts 2019. Hvis det ikke er kontrolleret, sørger du for at det sker snarest.
- Du sender mig dokumentation for at dit system til genvinding af benzindampe er effektivt nok.
- Du sender mig kopi af inspektionsrapporter fra februar 2019 for to tanke
- Du sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen
- Du får tage en prøve af spildevand fra vaskehallen
- Du tjekker op om vaskemidlerne til vaskehallen indeholder uønskede stoffer eller om vaskemidlerne er miljømærkede.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 29. juni 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Der er mindre end 20 meter til nærmeste bolig. Du fortalte, at vaskehallen ikke er i brug efter klokken 22, og at porten altid er lukket når der bliver vasket bil i vaskehallen.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i spildebakker, så risikoen for spild til kloak var minimal.

Sandfang og olieudskillere

Marius Pedersen A/S tømmer jeres sandfang og olieudskillere.

En gang om året tjekker Wennstrøm A/S alarmer i olieudskillere. Du viste mig dokumentationen fra september 2018.

Gasretur

Wennstrøm A/S har tjekket gasretursystemet hvert halve år. Den seneste kontrol var dog fra september 2018, så der skulle have været en kontrol i marts 2019. Vi aftalte derfor, at du får tjekket op på om der har været en nyere kontrol eller sørger for at det sker snarest.

I bekendtgørelsen om benzingenvinding¹ §11 står

”Den ansvarlige for en tankstation skal mindst én gang hvert år lade gennemføre en kontrol af benzindampgenvindingsgraden af benzinstandernes fase-II system til benzindampgenvinding i overensstemmelse med standard DS/EN 16321-2:2013.

Stk. 2. Benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år, hvis der er installeret et automatisk overvågningssystem.

Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1 og 2 foretages af et kompetent firma, som beskrevet i standarden DS/EN 16321-2:2013. Den ansvarlige for tankstationen skal opbevare den udfyldte testrapport i standarden DS/EN 16321-2:2013 bilag B eller lignende testrapport i minimum fem år efter kontrollens udførelse.”

Du viste mig dokumentation for at denne kontrol blevet gennemført af Doms i 2013 og i juni 2015. Vi aftalte derfor at du får tjekket op på dette. Har du fået kontrolleret dette i 2018, send mig da venligst kopi af dokumentationen. Har du ikke fået gennemført kontrollen, vil jeg minde dig om at få den gennemført snarest, og sende mig dokumentationen når du har rapporten.

Olie- og benzintanke

Du fortalte, at I har tre tanke i brug. Det er:

- T1, Benzin 95, 30m³, 1989
- T3, Benzin 95 ekstra, 20 m³, 1989
- T5, Diesel, 20 m³, dobbeltvægget, 2003.

Du fortalte, at de to ældste tanke blev inspiceret i februar 2019. Vi aftalte, at du sender rapporterne til mig.

Du viste dokumentation for at Wennstrøm tjekkede alarmen for vakum mellem de to væge i den dobbeltvæggede tank. Sidste gang var i september 2018.

Spildevand

¹ Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, nr. 1175 af 22. juni 2016.

I din tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at du hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask.

Du kunne dog ikke vise mig denne opgørelse. Vi aftalte derfor, at du sender den til mig. Jeg minder dig også om at du skal sende den til mig hvert år fremover.

Næste prøve af spildevandet skal du få taget i sommeren 2019.

Du fortalte, at du for tiden bruger Clean Tec til service og rengøring af vaskehallen.

Alle vaskemidler er fra Istobal. I din spildevandstilladelse er der et krav om at der ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer. Generelt anbefaler vi, at alle bruger miljømærkede vaskemidler til automatiske vaskehaller. Miljømærket med den nordiske svane eller EU's blomst. Jeg beder dig derfor tjekke om jeres vaskemidler lever op til disse krav.

Affald

Du sorterer pap fra det blandede brændbare affald. Jeg mindede dig om, at du også bør sortere plast fra det brændbare affald. Både de bløde folie og de hårde dunke. Jeg anbefalede, at du tager kontakt til Remondis, der henter jeres øvrige affald, og spørger om de har et godt tilbud, der passer til jeres behov.

Virksomhedens navn	Q8
Virksomhedens adresse	Klostermosevej 105, 3000 Helsingør
CVR	61082913
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	29. maj 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 12. juni 2019.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør