



Rapport for miljøtilsyn hos Frederik Kragelund Pedersen, Gravsholtvej 31, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Ejer			
Frederik Kragelund Pedersen	Gravsholtvej 31	9310 Vodskov	
Tilsynsdato	11-10-2022		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31119
Mobiltelefon		CVR nr.	
E-mail		P. nr.	
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	06-02-2008
Tilladte dyreenheder	94,99 DE
Registrerede dyreenheder	0,00 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-06-2018	Aftale	Efterkommet	Dykket indløb skal monteres, således flydelag ikke brydes når der pumpes til gyllebeholderne
11-06-2018	Aftale	Efterkommet	Tagrende over møddingspladsen skal udskiftes
11-06-2018	Aftale	Efterkommet	Træer omkring den lille gyllebeholder skal fældes
07-01-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol - 2 beholdere.
23-04-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Gyllebeholder på 320 m3, opført 1972 har revner, og skal tages ud af drift
11-10-2022	Aftale	Efterkommet	Tønder med spild olier skal opbevares på spildbakke

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	0	0,00	0	0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkalanal	0	0,00	0	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	§10 tilladelsen fra 2008 er fortiden ikke udnyttet, da der ikke er noget dyrehold på ejendommen.
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der har ikke været dyr på ejendommen siden maj 2020.
Dokumentation for dyreholdet	Ingen dyr ved tilsynet. Det er oplyst at der ikke har været dyr på ejendommen siden maj 2020.

Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk n. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	75		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, sidebegrænsning	Møddingsplads etableret op mod staldmur, ingen mur på de andre sider.
Møddingsplads, overdækning	Ikke relevant, da møddingspladsen var tom.
Møddingsplads, øvrige	Der er fortiden intet dyrehold på ejendommen. Der bliver derfor ikke produceret fast husdyrgødning. Møddingspladsen er tom.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1987	21-04-2021	0	1.016		Ikke fast fyldningssystem.
Gyllekanaler	01-01-1900		0	100		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	10	Intet	Fortank er af ejer oplyst til diameter ca. 2 meter x dybde ca. 3 meter = ca. 10 m ³ . KHA, 11.10.2012.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Lille beholder - Taget ud af drift- Tom ved tilsynet. Stor beholder - intet at bemærke ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Det er kun den store beholder der er i drift. Denne var tom ved tilsynet. Repræsentanten for landbruget oplyste at der er ført logbog over beholderen, men at han ikke havde tilgang til den. Logbog er tilsendt efterfølgende, denne var ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dette blev ikke tjekket ved tilsynet. I en efterfølgende telefonsamtale med ejer, blev det oplyst at der ikke er noget dykket indløb på gyllebeholderen. Dette er at underordnet betydning, når der ikke er nogen udslusning fra staldene. Vær opmærksom på at hvis der igen sker udslusning fra staldene, ville der skulle etableres et dykket indløb.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der benyttes pumpe.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke et krav da der er mere end 100 meter til vandløb og/eller søer over 100 m ² .
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere kontrolleret i april 2021. Den lille beholder (1972) er på den baggrund taget ud af drift. Den store beholder (1987) skal kontrolleres næste gang i 2031.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Den lille beholder er taget ud af drift jf. sidste beholder kontrol. Denne var tom ved tilsynet.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum. De er placeret i en større balje som opsamlingsbeholder i tilfælde af spild.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	I det der i BBR fremgår som bygning 8 bliver der opbevaret spildolier. Det er aftalt at disse fremover skal opbevares i et spildkar, eller en spildbakke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Der er en olietank fra 2006 på 1800L på ejendommen. Denne fremgår også af BBR som teknisk anlæg 3. Der er tale om en plasttank fra 2006 placeret på et stabilt lag grus. Der var ingen tegn på spild ved tilsynet. Tankskiltet fremstod let læseligt.
Støjkluder	Ved tilsynet er der ikke konstateret væsentlige støjkluder eller -gener.
Vilkår i miljøgodkendelse	§10 tilladelse fra 06.02.2008 foreligger. Det er oplyst at der ikke har været dyrehold på ejendommen siden maj 2020. Vær opmærksom på at miljøtilladelsen falder bort, hvis den ikke udnyttes i 3 år.