

RGS90
Selinevej 4
2300 København S

Sendt til: gustav.gansted@rgs90.dk

Byg og Miljø
Dato: 27.8.2014
Reference: Lisbeth Røge
Direkte telefon: 89594018
E-mail: lisbr@norddjurs.dk
Journalnr.: 08/24030

Tilsynsrapport

Miljøtilsyn hos RGS90, Nymandsvej 11, 8584 Balle. CVR: 15084790.

Tilsynsdato:	8. juli 2014
Baggrund for tilsynet:	Kontrol af om virksomhedens driftsvilkår og miljølovgivningen generelt overholdes
Fra virksomheden deltog:	Jens Arre Nord, Miljøchef Hans Ole Nilsson, produktionschef Gustav Gansted, miljømedarbejder
Fra Norddjurs Kommune deltog:	Lisbeth Røge, miljømedarbejder Marie Karlsson, miljømedarbejder Niels K. Petersen, miljømedarbejder
Kontaktoplysninger:	Gustav Gansted, tlf.: 32 48 90 66, e-mail: gustav.gansted@rgs90.dk
Virksomhedstype:	K 5.3.b.i. Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag

Generelt:

Virksomheden er reguleret af følgende miljøgodkendelser og nedsivningstilladelse:

Type	Dato	Aktivitet	Listepunkt
Miljøgodkendelse, RGS 90	26-9-2005	Jord og bygge- og anlægsaffald	K 103 (K 206)
Miljøgodkendelse, Dansk Jordrens	29-11-2005	Jord	K 103
Tillæg 1	9-10-2006	Overjordiske olietanke	K 103
Tillæg 2	18-12-2009	Imprægneret træ og jernbanesveller	K 203
Tillæg 3	24-08-2010	Dæk	K 212
Tillæg 4	07-02-2011	Kompostering	K 214
Nedsivningstilladelse	04-06-2009	Nedsivning	

I dag foretages der modtagelse, mellemlagring og behandling af jord. Der er tale om biologisk behandling af jord, hvor udelukkende mikroorganismer der er til stede i jord og vand udnyttes. Der tilsættes således ikke mikroorganismer. Der foregår ikke termisk behandling og geooxidation på stedet. Behandling tager imellem 2 mdr. og 4 år.

Der modtages asfalt, tegl og beton og genanvendelige fraktioner (jern, glas, pvc, plastik, folie, dæk, gips, isolering, naturmaterialer, muld)

Der modtages "udetræ" fra genbrugspladser, imprægneret træ og jernbanesveller som sendes til forbrænding i Tyskland.

Der modtages haveaffald (kun rødder og grenaffald) som neddeles til forbrænding. Der foretages ikke kompostering på pladsen.

Virksomheden neddeler asfalt, beton, tegl, haveaffald, træ på stedet inden det afhændes til nyttiggørelse.

Virksomheden er omfattet af ISO 14001, ISO 9001 og DS49001

Affald:

Forud for miljøtilsynet er der blevet lavet udtræk fra det nationale affaldsdatasystem (ADS), hvor det ses hvilket affald som RGS90 er modtager af og hvilket affald RGS90 er producent af. Dette sammenholdes med virksomhedens årsrapport.

Samlet set, i ADS og årsrapport, er følgende oplysninger om virksomhedens affaldsfraktioner og mængder fundet:

Fraktion	ADS (tons)	Årsrapport	Overensstemmelse
Forbrændingseget	44,28	12	Nej
Deponieget	1289,51	192	Nej
Glas	103,58	145	Nej
Emballageplast	25,05	Plastfolie 118 Hård plast 350	Nej
Imprægneret træ	2141,91	2161	Nej
Forurenet jord	11 801,09	mangler	Nej
Elektronik	0,48	mangler	Nej
Dæk	29,412	29	Ja
Neddelt farvet træ	Mangler	Mangler	Mangler
Grenaffald	Mangler	280	Nej
PVC	Mangler	161	Nej
Jern	Mangler	81	Nej
Rockwool	Mangler	Mangler	Mangler
Ruder m. PCB	Mangler	mangler	Mangler
Gips	Mangler	mangler	Mangler
Spildolie	Mangler	mangler	Mangler
Vinduer med ramme (som kan indeholde PCB)	Mangler	mangler	Mangler

Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 69, stk. 5, gælder det at:

"Indsamlingsvirksomheder skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald, som virksomheder har overtaget ansvaret for, er anvendt til materiale-nyttiggørelse eller overdraget til en virksomhed eller anlæg, som nævnt i § 68, stk. 1 og 2."

Hensigten med ADS er bl.a. at myndighederne kan bruge data fra systemet som dokumentation for korrekt bortskaffelse til godkendte virksomheder. Som det fremgår ovenfor i tabellen, er der dog ikke overensstemmelse i de fleste tilfælde, hvorfor ADS ikke anses som dokumentation.

RGS 90 bedes derfor redegøre for uoverensstemmelserne og for bortskaffelsen af samtlige affaldsfraktioner med undtagelse af dæk snarest muligt og senest d. 19. sep. 2014.

Ved tilsynet blev der konstateret at der lå blandet affald på pladsen i forskellige størrelsessorteringer:



Billede 1



Billede 2



Billede 3

Affaldet består af blandet byggeaffald/erhvervsaffald, herunder beton, tegl, glaserede emner (sanitet), plastik, træ, tekstiler mm. Der blev oplyst at RGS 90 muligvis vil forsøge at sortere affaldet manuelt. Det er ikke nærmere oplyst, hvilke fraktioner affaldet sorteres i.

Især de to mindste sorteringer (billede 2 og 3) synes umiddelbart ikke muligt at sortere manuelt til en beton- og teglfraktion der kan benyttes til genanvendelse i anlægsprojekter. Den umiddelbare vurdering er at der er tale om deponeringsejnet affald.

Der findes hos Norddjurs Kommune en sag (13/17117), hvori der er klassificeret noget blandet bygningsaffald som er anvist til deponering. Dette fremgår af en e-mail fra tidligere sagsbehandler Marianne Bager til RGS90 d. 11. sep. 2013. Er der tale om det samme affald, som endnu ikke er bortskaffet eller er det nye modtagne mængder, som minder herom?

RGS 90 bedes snarest muligt og senest d. 19. sep. 2014, redegøre for hvad der skal ske med affaldet og hvortil det tænkes afhændet. Hvor meget/hvor ofte modtages affald som dette?

Opbevaringen og håndtering af affaldet:

Der opbevares jord, plastik, glas, rockwool, folie, haveaffald på de udendørs asfalterede arealer.

Træ opbevares under tag både før og efter neddeling.

Ruder aflæses på asfalten, hvorefter rammerne sorteres: Fra perioden 1950 - 1977 (kan være PCB-holdige) og dem fra efter 1977. Ruder uden årstal sorteres som PCB-fraktion. De ruder der vurderes at kunne indeholde PCB placeres i lukket container. Der er oplyst på tilsynet at denne fraktion sendes til et RGS 90-anlæg i Kolding, hvor rammerne skilles af i henholdsvis glas, aluramme, træ og fuge.

Rockwool sorteres inden det afsættes til genanvendelse på Rockwool-fabrikken, da det kan indeholde andre typer affald.

Det er miljøafdelingens vurdering at modtagelse og omlastning af potentielt PCB-holdige ruder samt isoleringsmateriale, ikke er indeholdt i eksisterende godkendelser. Disse aktiviteter er ikke tidligere beskrevet og ligger ikke til grund for nogle af de meddelte godkendelser. Forholdet skal derfor lovliggøres. Virksomheden har søgt om godkendelse til de nævnte aktiviteter og der er således igangsat en proces ang. retlig lovliggørelse.

Befæstede arealer:

Ifølge miljøgodkendelsens vilkår C12 skal der være tæt belægning under hele anlægget med fald imod opsamlingsbrønd. Belægningen skal jf. vilkår K4 kontrolleres ved mistanke om utætheder og mindst en gang årligt. Ifølge dette vilkår skal tilsynsmyndigheden orienteres forud for kontrol af belægning, så der er mulighed for at deltage. Derudover skal resultatet sendes til miljømyndigheden senest 1. mdr. efter kontrol.

Kontrol af belægningens stand og tæthed blev diskuteret ved tilsynet. RGS 90 oplyste at de løbende tjekker arealer og fører journal over hvor der er tjekket. Det er ikke muligt at tjekke hele arealet samtidigt, da der altid er oplag nogle steder. Der blev ved tilsynet fremvist et kort med angivelser af hvor det er krævet med reparation af belægningen.

Det er desuden at der foreligger instruktioner for de ansatte, således at alle ved hvordan arealerne tjekkes.

RGS 90 bedes fremsende driftsinstruktioner for kontrol af belægning snarest muligt og senest d. 19. sep. 2014.

Støj:

Der opstår støj ved knusning, kørsel med maskiner og lastbiler samt fra kompressor. Miljøgodkendelsen indeholder støjvilkår.

Der foreligger ingen klager over støj, hverken hos virksomheden eller hos Norddjurs Kommune.

Luft:

Jordpartier og kørearealer sprinkles med vand i tørre perioder for at undgå gener.

Spildevand:

Alarmen på buffertank, skal funktionsprøves mindst en gang om året, jf. vilkår I3. Sandfang og buffertanke skal mindst en gang årligt renses for eventuelt indhold af slam og inspiceres, jf. vilkår I5. Derudover er der krav om, jf. vilkår K3, at sandfang, målerbrønde, opsamlingsbrønde, buffertanke, rørledninger og spildevandsledninger mindst en gang hvert 5. år kontrolleres for om de er tætte.

RGS 90 bedes redegøre for om ovenstående vilkår er efterlevet, snarest muligt og senest d. 19. sep. 2014.

Olietanke:

Virksomheden har en dieseltank, der er placeret i en container med dobbeltbund. Tanken er registreret i BBR. Der er desuden to andre tanke registreret i BBR. En 1200 liters fyringsolietank fra 2008 og en 2500 liters fyringsolietank fra 1997. Begge overjordiske ståltanke. Såfremt RGS 90 har haft en af eller begge disse tanke og nu har sløjftet dem, bedes I anmelde tanken/tankene som sløjftet, således at BBR vil stemme overens med fakta. Sløjfningskema kan findes på www.norddjurs.dk

Jordforurening:

Der er ikke visuelt konstateret jordforurening, men der er ikke foretaget undersøgelse på dette tilsyn.

Øvrigt:

Revurdering: Virksomhedens godkendelse skal revurderes inden 1. juli 2015, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. RGS 90 har d. 18/8 2014 fremsendt ansøgning om revision og sammenskrivning. I den forbindelse skal der tages stilling til om der kommer yderligere listepunkter eller om nogle falder

bort. Fx har der aldrig været foretaget kompostering på pladsen og godkendelsen med listepunkt K214 er således ikke udnyttet.

Som nævnt, er Norddjurs Kommune desuden af den opfattelse, at der i dag modtages affaldsfraktioner på anlægget, som ikke er godkendt i eksisterende godkendelser. Modtagelse og omlastning af ruder der kan indeholde PCB og isoleringsmateriale som begge kan være farligt affald og modtagelse af disse fraktioner, betragtes som en væsentlig ændring af virksomhedens drift set i forhold til de oplysninger der ligger til grund for de eksisterende godkendelser. Der er tale om aktiviteter som kan give anledning til øget forurening.

Brugerbetaling for miljøtilsynet

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets *Bekendtgørelse nr. 463 af 21.5.2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.*

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2014 kr. 302,95 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.


Er der spørgsmål til tilsynsrapporten kan jeg kontaktes på telefon 89 59 40 18 eller på e-mail: lisbr@norddjurs.dk.

Såfremt eventuelle bemærkninger/rettelser til tilsynsrapporten ikke er meddelt til Norddjurs Kommune inden 14 dage fra d.d., betragtes rapporten som godkendt af virksomheden.

Offentliggørelse

Ifølge kap. 3 i Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn, skal en række oplysninger om tilsynet offentliggøres. Miljøafdelingen skal derfor oplyse at Norddjurs Kommune agter at offentliggøre hele dette tilsynsbrevs indhold.

Med venlig hilsen



Lisbeth Røge
Miljømedarbejder