

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr. 17/41159  
 Kontaktperson  
 Raluka Blebea Christiansen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Karlby Autoværksted</b>
Adresse	Slotsvej 21,
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	28 18 91 76
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	-
Matrikel	12 ag Karlby By, Krogsbæk
Planforhold	Blandet bolig og erhverv – 7.10. BE4
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste § 3 registrerede sø <u>Følsomme brugerområder</u> : <200 m til nærmeste område udlagt til rekreation/fritidsformål <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Ca. 230 m til indvindingsopland
Kontaktperson	Morten Krarup Mogensen
Telefon	86 97 44 89
E-mail	<a href="mailto:karlbyauto@post.tele.dk">karlbyauto@post.tele.dk</a>
Tilstede ved tilsynet	Morten Krarup Mogensen
Tilsynsdato	Den 20. december 2017
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Raluka Blebea Christiansen og Helle Munch Sørensen

*Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.*

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilsrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service</li> <li>• Karosseriarbejde</li> <li>• Højtryksrensning</li> <li>• Autovask</li> <li>• Salg af reservedele</li> <li>• Salg af personbiler</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal: 272 m <sup>2</sup> Grundareal: 930 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifte</li> <li>• Bremsetester</li> <li>• Motortester</li> <li>• Kompressor</li> <li>• Røggasmåler</li> <li>• Svejseanlæg</li> </ul> Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler</li> <li>• Container til metalskrot</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Før 1963. Den nuværende ejer overtog i 2005.
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Ingen ændringer.
<b>Antal ansatte</b>	5 ansatte - 1 svend, 2 fejedrenge (4 timer/uge), 1 bogholder (7 timer/uge), 1 ejer
<b>Driftstid</b>	Mandag - torsdag kl. 7.30 – 17.30 Fredag kl. 7.30 – 13.30 Lørdag kl. Søndag kl.
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager af farligt affald.</li> <li>2. tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast.</li> <li>3. tidspunkt for pejling og tømning af benzin- og olieudskiller.</li> <li>4. resultat af kontrol med fyringsanlæg.</li> </ol>
<b>Bemærkning</b>	

#### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2015

Nr.	Bemærkning i 2015	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2017
1	Indskærpelse givet for vask af biler udendørs med tilløb til afløb uden olieudskiller	<i>Det blev aftalt på tilsynet, at biler fremover vil blive vasket i vaskehal eller indendørs, hvor der er afløb med olieudskiller.</i>
<b>Bemærkning</b>		Det betragtes, at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderligere bemærkninger.

#### 5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Separat rum på værksted
2	Arbejde i værksted	Værksted
<b>Bemærkninger</b>		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.  Informationer er oplyst ved sidste basistilsyn.

#### 6. LUFT, LUGT

##### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsugning - Udstødningsgas	2 m over tagryg	Nej
2	Rumventilation	Ca. 1 m over tagryg	Ja
3	Punktudsugning – Udstødningsgas i ekstra værksted	Ca. 2½ m over tagryg	Nej
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>		Ja. Rumventilationen er udstyret med servicelampe, der lyser ved behov for service.	
<b>Bemærkninger:</b>		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.  Informationer er oplyst ved sidste basistilsyn.	

##### Opvarmning

Type	Oliefyr
<b>Bemærkning</b>	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 1 oliefyr. Virksomheden har et serviceabonnement på oliefyret – Der føres tilsyn én gang årligt.  Informationer er oplyst ved sidste basistilsyn.

## 7. SPILDEVAND

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>				Ja
<b>Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår</b>				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Gulvvaskevand	Sæbe	-	-	Via olieudskiller
Bilvask	Sæbe	-	-	Via olieudskiller eller direkte til kloak
<b>Bemærkning</b>	<p>Spild opsamles med klude fra Berendsen.</p> <p><i>Bilvask er meget begrænset. Fremover foregår bilvask udelukkende i vaskehal eller indendørs hvor der er afløb med olieudskiller.</i></p> <p><i>Gulvvaskeren tømmes efter brug i afløbet via olieudskiller.</i></p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>			

### Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskiller, betonringe	600 L iflg. tømningsoversigt	Udenfor værksted
2 Sandfang	-	I forbindelse m. gulvafløb
<b>Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger</b>		Nej
<b>Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsoverordning</b>		Ja, den kommunale ordning
<b>Er der alarm på udskiller</b>		Nej
<b>Sidste tømning</b>		-
<b>Bemærkning</b>	Informationer er oplyst ved sidste basistilsyn.	

## 8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Dåser/dunke/tønder	Ca. 500 L	Kemikalierum
Kemikalier	-		Kemikalierum
Smørefedt	Dåser/dunke		Kemikalierum
<b>Bemærkning</b>	<p>Virksomheden benytter ikke den to-delte olietank til motorolie i øjeblikket. Da de fleste biler i dag bruger special olie, bestilles olie hjem til de enkelte biler. Dermed er der ikke så store mængder olie oplagret som tidligere.</p> <p>Virksomheden benytter i videst mulig omfang olie uden aerosoler.</p> <p>Informationer er oplyst ved sidste basistilsyn.</p>		

**Tanke**

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Over terræn, dobbelt-vægget iflg. BBR	1000 L	2005	G.nr. 56-5820	Ja
2	Motorolie (benyttes ikke i øjeblikket)	Over terræn	2x600 L	2005	G.nr. 51-5423	Ja
3	Spildolie	Over terræn, dobbelt-vægget	700 L	2011		Ej omfattet
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>		Spildolien opbevares i en dobbelt-vægget tank ved port i grov-værksted med betongulv uden afløb til kloak.  Informationer er oplyst ved sidste basistilsyn.				

**9. AFFALD**

## Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Spildolie	Ca. 1000 L	Dobbelt-vægget tank	Grov-værksted med betongulv	Avista Oil	Avista Oil
Kølervæske	248 kg	Tønde	Grov-værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Bremsevæske	-	Hældes i spildolien efter aftale med Avista Oil	Grov-værksted	Avista Oil	Avista Oil
Oliefiltre	48 kg	Ca. 200 l tønde	Grov-værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Akkumulatorer	Ca. 100 stk.	Returhylde	Grov-værksted	Leverandør - FTZ eller Autoparts	Leverandør - FTZ eller Autoparts
Spraydåser	25 kg	Tønde	Grov-værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen

<b>Øvrig affald:</b>					
Klude og måtter	-	Spand	Værksted	Berendsen	Berendsen
Metalskrot	-	Container – uoverdækket	Udendørs	IJ Recycling	IJ Recycling
Autoruder	-	-	-	Virksomheden selv	Genbrugsstation
Dæk	Ca. 500 stk.	-	Udendørs	Øksendal Dæk	Øksendal Dæk
Pap/papir	-	Container	Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Plastkofanger e/spoilere	-	-	Udendørs	Virksomheden selv	Genbrugsstation
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	Informationer er oplyst ved sidste basistilsyn.				

## 10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

1. Vask af biler