

Rapport – Til digital offentliggørelse

Navn	Lego System A/S
Adresse – kontor og anlæg	Kornmarken 33 7190 Billund
CVR	47458714
P-nr.	1.017.407.070
Listepunkt	D208 – Virksomheder der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandring, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag
Tilsynet - resumé	
Type	Fysisk
Kategori	Prioriteret tilsyn
Dato og tidspunkt	6. april 2017 kl. 13:00
Baggrund	BEK866:2017
Formål	Identifikation af omfang af forurening med plastgranulat i nærtliggende regnvandsbassin og valg af bedste løsning for fjernelse af granulat
Omfang	Gennemgang af anlæg, processer og regnvandsbassin ved Havremarken/Hedegårdsvej
Jordforurening	Ingen bemærkninger
Påbud, forbud eller indskærpelser	Tilsynet gav ikke anledning til påbud, forbud eller indskærpelser
Egenkontrol	Virksomhedens plan for oprensning – herunder egenkontrol efter eksekvering af plan - blev drøftet

2017-12-01-JHA