

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-03-2021 på ejendommen:

Lambækvej 28
6940 Lem St.

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret ca. 400 m² ensilageplads - opmål via luftfoto. Der er ikke tilladelse til den nye ensilageplads.
- Der er ikke etableret murafrænsning: ensilage ligger op af jordvold.
- Ensilageplads har asfaltbelægning, men langs med jordvold er der et stykke på ca. 0,5 meter uden fast bund.
- En del af den nye plads har ikke korrekt hældning mod afløb: En del af restvandet løber til grus ved gyllebeholder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ensilageplads skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk**, med grundlag i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 1261 af 29. november 2019 §11.
- **Ensilageopbevaringsanlægget:**
 - **Skal have lavet korrekt afløbsforhold.**
 - **Bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt**, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 18.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

09-03-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal lovliggøres via anmeldelse/godkendelse. Pladsen skal have korrekt murafrænsning/fri randbelægning og korrekt afløbsforhold.
------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsrapport

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 1989	312	1.000	0	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none">- Ældre ensilagesiloer har mod nord afløb til pumpebrønd. Der pumpes til gyllebeholderen.- Der er etableret ca. 400 m² ensilageplads - opmål via luftfoto. Der er ikke tilladelse til ensilagepladsen.<ul style="list-style-type: none">o Den nye ensilageplads har ikke korrekt murafrænsning/fri randbelægning og ikke korrekt afløbsforhold:o Der er ikke etableret murafrænsning: ensilage ligger op af jordvold.o Ensilageplads har asfaltbelægning, men langs med jordvold er der et stykke på ca. 0,5 meter uden fast bund.o En del af den nye plads har ikke korrekt hældning mod afløb: En del af restvandet løber til grus ved gyllebeholder. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ensilagepladsen skal lovliggøres via anmeldelse/godkendelse.</p> <p>Ensilagepladsen skal ved jordvold enten have etableret murafrænsning (minimum 1 meter høj) eller 2 meter fri randbelægning med 3% fald mod afløb.</p> <p>Der skal etableres ekstra afløb fra pladsen ved gyllebeholderen, og det skal sikres, at restvand ikke løber til gruset langs gyllebeholderen eller mod nord til indkørslen.</p>

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1991	08-02- 2018	10	525	2.100	Teltdug	Beholderkontrol udført med i 2018

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring		Fårborgvej 11		2.100
Modtage til opbevaring		Mosdalvej 5		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.100 m ³ <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol er sidst udført i 2018.- Gyllebeholderen har teltoverdækning.- Lukkede luger: Ok.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-03-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	1,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.