



## Rapport for miljøtilsyn hos 7-eleven/Shell, Vodskovvej 16, 9310 Vodskov

### Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.05.2016		
Til stede ved tilsynet	René Friis, repræsentant for virksomheden Morten Bidstrup, Aalborg Kommune, Miljø		
Telefon	98293290	CVR nr.	27444210
E-mail	711dk494@7-eleven.dk	P. nr.	1010217403

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Risikoscore	3,13

## Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
09-05-2016	Aftale	Under tilsynet blev der vasket for åben port, da en sensor var gået i stykker to dage forinden. Der blev indgået aftale om, at virksomheden reparerer sensoren hurtigst muligt. Dokumentation herfor blev modtaget over mail d. 10. maj 2016.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en servicestation med 4 brændstoftanke og tilhørende vaskehal. Der forbruges ca 1400 m <sup>3</sup> vand per år i vaskehallen og foretages ca 13.000 vaske. Der kan vaskes i virksomhedens åbningstid, men langt de fleste vaske foregår i tidsrummet 07-22.				
Produktionsareal	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		06-23	07-23	07-23

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol af dampretursystem	Der føres kontrol med dampretur på benzinstanderne ca 3 gange om året. Inspektionsrapporter blev fremvist ved tilsynet.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er placeret indendørs og bliver jævnlige inspiceret. Vaskehallen kan benyttes i hele åbningstiden, men meget få vaske foregår udenfor tidsrummet 7:00-22:00. Aalborg Kommune vurderer, at virksomheden kan vaske i et begrænset omfang udenfor dette tidsrum, da der er længere end 100m til den nærmeste beboelse (forureningsfølsomme område). Der er aldrig blevet klaget over støj. Vaskehallen er installeret med en sensor, der automatisk lukker porten inden en vask påbegyndes. Ved tilsynet var sensoren i stykker og en mekaniker var blevet tilkaldt. Den 10. maj 2016 blev der modtaget dokumentation for, at porten er fixet.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Procesvand	Virksomheden udleder ca 1400 m <sup>3</sup> /år fra bilvask til offentlig kloak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand	Vand fra tag- og parkeringsarealer ledes til offentlig kloak udenom olieudskilleren.
Tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra d. 5. april 1989.
Belægninger ved vaskepladser	Anlægget er installeret med tæt belægning og et recirkulationssystem.

### Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tømning/inspektion	Afløb fra benzinstanderne og vaskehallen er tilsluttet sangfang og olieudskiller. Anlæggene tilses og tømmes ca 2 gange om året af Leif M Jensen (for ISS). Kvitteringen for sidste tømning blev fremvist.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har 4 nedgravede benzintanke. Den seneste officielle tankinspektion blev foretaget i 2008. Der er siden da blevet ført løbende egenkontrol.  Virksomheden oplyser, at 2 af tankene blev inspiceret i forbindelse med en reparation for et par år siden. Såfremt virksomheden ikke kan fremvise dokumentation for denne nyere inspektion, skal alle tanke inspiceres på ny inden 2018 jf. olietankbekendtgørelsen.
Belægning ved påfyldningsplads	Tæt betonbelægning under et halvtag og med afløb til olieudskiller.

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring	Diverse vaskeprodukter af mærket Turtle WAX opbevares i et aflåst rum med tæt belægning. Der er afløb i rummet, men risikoen for spild vurderes som minimal, idet produkterne er tyktflydende. I tilfælde af afløb til offentlig kloak er der tale om svanemærkede vaskeprodukter (databladene blev tilsendt ved et tidligere tilsyn).

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsynet omfattede ikke virksomhedens affald.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der er registreret jordforurening på grunden på vidensniveau 2.