

Circle K Bjæverskov

Ringstedvej 506

4632 Bjæverskov

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Circle K Bjæverskov, Ringstedvej 506, 4632 Bjæverskov

Virksomhedens navn	Circle K Bjæverskov		
Virksomhedens adresse	Ringstedvej 506, 4632 Bjæverskov		
CVR nummer	28142412		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	18.09.2018		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
20-11-2013	Henstillinger	Spildbakke under åben sæbedunk skal anskaffes, frist 1/1-2014	Efterkommet
20-11-2013	Henstillinger	Indsend kopi af kvitteringer for tømning af OBU og SF i 2012 og 2013. senest 1/1-2014	Meddelt
18-09-2018	Henstillinger	Filterduge på riste med opbevaring af vaskekemikalier og sæbe skal fjernes, så der ikke kan ske spild til gulv og afløb.	Meddelt
27-09-2018	Forvarsel om påbud	Ved salgspadserne 1, 3 og 6 er epoxybelægningen ikke intakt og der er hul ned til asfalten nedenunder.	Meddelt
04-12-2018	Påbud	Ved salgspadserne 1,3 og 6 er epoxybelægningen ikke intakt	Meddelt

Tilsynet omfattede	Virksomhedens samlede miljøforhold vurderet i forhold til gældende Autoværkstedsbekendtgørelse.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på tilsynet, men risiko herfor pga. oliespild ved en dieselstander og tilsyneladende utæt belægning ved 3 salgspadser.
Konklusioner på egenkontrol	Egenkontrollen er fundet i overensstemmelse med gældende regler.