



Erfa Inventar A/S  
Metalbuen 28  
2750 Ballerup

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
www.ballerup.dk

Dato: 19. april 2017

Tlf. dir.: 4175 0125  
E-mail: mt-miljo@balk.dk  
Kontakt: Kasper Ullum

Virksomhedens navn	Erfa Inventar A/S
Virksomhedens adresse	Metalbuen 28
CVR nummer	24230015
Matrikel	186 A, Ballerup By, Ballerup
Virksomhedstype	Maskinfabrik 100-1000 tons/år, A53
Deltagere på tilsynet	Ballerup Kommune v/Kasper Ullum (miljø) og fra Erfa Inventar A/S – Michael Lentz
Tilsynet omfattende	Tilsyn incl håndtering af affald

### Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn. Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet i dag.

### Generelt vedrørende Erfa Inventar A/S

#### Aktiviteter.

På virksomheden produceres reolsystemer til erhverv. Der foretages i den forbindelse bukning og hulning samt i mindre grad svejsning af hylder til reolsystemerne. Transport af materialer foregår i dagtimerne ved ca. 2 lastbiler om dagen.

#### Planforhold:

Der kan inden for planområdet opføres eller indrettes bebyggelse til lettere produktions-, reparations- og montagevirksomhed, laboratorier, værksteds- og lagerformål, til kontor-, handels- og servicevirksomhed, forsknings- og udviklingsvirksomhed, samt til institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet, herunder uddannelse og tilsvarende offentlige formål, når de efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området, uden at karakteren af et område for moderne industri brydes.

#### Miljøforhold

Pap, brandbart og stål affald opbevares separat i lukkede containere udenfor bygningen.

Derudover er der kun en mindre mængde hydraulikolie der opbevares indendørs. Der er ingen processpildevand, og der er ingen gulv afløb i maskinværkstedet eller i lagerhallen.

Ved tilsynet blev også talt om mulighederne for at reducere energiforbruget, Det blev oplyst, at belysningen er skiftet til LED i hallerne i forbindelse med overtagelse af ejendommen. Det forventes at den udendørsbelysning også skiftes i nær fremtid.

#### Luft

Der svejses med CO2 svejser ca. 3-4 timer om ugen. Det blev ved tilsynet observeret udsugning ved alle svejseapparaterne. Udsugningen tændes manuelt.

#### **Opvarmning**

Området er projektgodkendt til kollektiv forsyning (fjernvarme eller naturgas).

#### **Vand**

Virksomheden er beliggende i område med regionale drikkevandsinteresser.

#### **Jordforurening**

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet.

#### **Kloaksystemer**

##### **Kloak**

Virksomheden er separatkloakeret.

#### **Spildevand**

Der er ingen processpildevand.

#### **Gennemgang af miljøforhold**

Der er ingen væsentlige miljømæssige bemærkninger.

#### **Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	06-04-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,8
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	<b>2,07</b>

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Med venlig hilsen

Kasper Ullum