



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2053
Ref. Sagar/Marba
Dato: 14. maj 2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Løgtved Miljøplads APS
Virksomhedens adresse	Gl Skovvej 24, 4470 Svebølle
CVR nummer	21781835
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	11. marts 2020, kl. 10-14
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn 2020, prioriteret tilsyn samt opfølgning på tilsyn 18.12.2017
Varsling af tilsynet	Tilsynet er varslet skriftligt d. 26.2.2020
Deltagere fra virksomheden	Hans Kurt Kristensen, Karin Kristensen
Øvrige deltagere	Jesper Arffmann, JA-Milplan Mikkel Østergaard, Michael Abildgaard Sode Region Sjælland
Tilsynet udført af	Sanne Gärtner og Marianne Bager, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Der blev ført tilsyn med status på retableringen af fyldpladsen, desuden tilsyn med oplag og etableringsstatus vedr. aktiviteter jf. miljøgodkendelse af 29.4.2014. Opfølgning på tidligere tilsyn og indskærpelser, samt gennemgang af vilkår i godkendelsen, herunder driftsjournal. Region Sjælland deltog ved tilsynet og førte tilsyn med §52 dispensation i forhold til jorden anvendt til retableringen af fyldpladsen, samt tilsyn og indmåling af støjvolden mod motorcross-banen. Denne del af tilsynet afreporteres særskilt af Regions Sjælland.
Materiale udleveret	Driftsjournal for 2019, samt opgørelse over indgående/udgående affaldsfraktioner for 2019.



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
26-01-2018	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 5 i miljøgodkendelse af april 2014 - vedr. biaktiviteter - Mange forhold vedr. etablering af aktiviteter, herunder afledning af overfladevand og placering af oplag. <i>(En række aktiviteter er ikke aktive, og kan først igangsættes såfremt fastsatte miljøbeskyttende foranstaltninger er etableret-indskærpelse efterkommet for de fraktioner hvor der er aktivitet med forbehold – se i tilsynsrapporten).</i>
13-03-2018	Indskærpelse	Retablering af fyldplads <i>(Endnu ikke færdigetableret – indskærpelse fastholdes og ny frist fastsættes).</i>
3-4-2020	Indskærpelse	Vilkår 57 Opbevaring af frasorterede materialer på ubefæstet areal.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årlig indrapportering	Ifølge vilkår 7.2,c, miljøgodkendelsen fra 2011, skal der hvert år i januar fremsendes opgørelser og indgående og udgående affaldstyper og mængder. Opgørelsen for 2018 og 2019 blev udleveret ved tilsynet 11.3.2020. I opgørelsen fremgår det, at der ikke er kørt nogen former for affald til deponi eller forbrænding. Det fremgår ikke af opgørelsen hvorfra det indgående affald stammer (er muligvis registreret i den digitale driftsjournal).

	I opgørelsen fremgår ikke mængder af jord tilført til retablering af pladsen. Dette jordregnskab opgøres imidlertid med Region Sjælland som er myndighed på dispensationen for tilførsel af jord til området. Miljøstyrelsen har ingen øvrige bemærkninger til opgørelsen. Opgørelsen fremsendes fremadrettet til Miljøstyrelsen hvert år i januar.
Driftsjournal	Løgtved miljøplads fører driftsjournal jf. vilkårene 90 og 92. Sidstnævnte vilkår 92 er ikke aktuel pt., da der ikke modtages jord til jordkartering. Ved tilsynet blev kopi af driftsjournal udleveret (herunder som nævnt oven for, oversigt over ind- og udgående affaldsfraktioner), hvoraf det fremgår, at virksomheden ikke har foretaget kontrol af de befæstede arealer, idet asfaltpladsen ikke er etableret. Miljøstyrelsen skal dog bemærke, at alle befæstede pladser, er omfattet af vilkåret om gennemgang for revner og skader hvert halve år. Ved tilsynet blev konstateret, at der er en fast/tæt belægning i område 3 og en belægning til håndtering af grenaffald i område 1. Disse skal fremadrettet gennemgås og resultat heraf noteres i driftsjournalen. <i>Opdateret driftsjournal mht gennemgang af belægnings er fremsendt sammen med øvrige bemærkninger til denne rapport.</i> Der er ikke i journalen noteret nogle hændelser omkring afvisning af affald, ingen afvigelser i driften (støv/lugtgener), ingen målinger/analyser af kontrol af materialer. Det er blevet oplyst, at der ikke modtages byggeaffald med PCB, heller ikke affald med indhold af PCB under grænsen på 2 mg/kg. <u>Manglende oplysninger:</u> - Hvert kvartal skal registreres mængden af oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat maksimale oplag i miljøgodkendelsens vilkår 5. Miljøstyrelsen vil gerne have fremsendt status på oplagsstørrelser pr. 1.4.2020. - Gennemgang af befæstede arealer (plads i område 3 og plads i område 1)
Monitering	Der er ingen vilkår om monitering af gas eller grundvand.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Ved tilsynet blev drøftet den gældende V2 kortlægning, der omfatter en del af arealet, i forhold til de igangværende aktiviteter på pladsen og den igangværende retablering med slutafdækning på den gamle fyldplads.

Kalundborg Kommune er myndighed for tilladelser efter §8 i jordforureningsloven¹.

¹ LBK nr. 282 om forurenet jord af 27/03/2017



Kortudsnit ovenfor der viser det samlede V2-kortlagte areal på Løgtved Miljøplads.

Kortbilag nedenfor er bilag 3 til Region Sjællands §52 dispensation af 23. januar 2019, som angiver det areal, hvortil der kan tilføres jord og retableres. Denne linjeføring af retableringsarealet er gældende uanset hvilke linjer, der er angivet i Miljøstyrelsens Indskærpelse i brev af 13.3.2018.





Skitse fra indskærpelse af 13.3.2018 med cirka-angivelse af hvilket areal der skal reableres.

Liste over gældende afgørelser:

1. Dispensation efter jordforureningslovens §52 til tilførsel af 12300 m³ uforurennet jord og lovliggørelse af 4500 m³ klasse 0-1 jord til slutafdækning af den tidligere Løgtved Fyldplads. (Region Sjælland er myndighed for denne).
2. Afslag på ansøgning om tilførsel af 75000 m³ jord - Løgtved Miljøplads, Gl. Skovvej 24A, 4470 Svebølle af 31. august 2015.
3. Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 7. juli 2014 i sag om vilkårsændring af miljøgodkendelse vedrørende Løgtved Miljøplads af 22. august 2011.
4. Tillæg til miljøgodkendelse Løgtved Miljøplads ApS af 29. april 2014 (sortering og neddeling af uforurennet bygge- og anlægsaffald, neddeling af asfalt, sortering og neddeling af rent træ og grenaffald, sortering af tørt erhvervsaffald og storskrald, midlertidig oplagring af spildevandsslam, midlertidig oplagring af ikke-flydende biologisk affald, sortering af fejesand og sand fra vejbrønde samt jordkarteringsplads).
5. Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. januar 2013 (Løgtved Fyldplads omfattet af begrebet "tidligere råstofgrav").
6. 4. Vilårsændring til miljøgodkendelse til Løgtved Fyldplads af 22. august 2011
7. Afgørelse i sag om Region Sjællands kompetence iht. Jordforureningslovens § 52 på matrikel 7f, Løgtved By, Viskinge, af 17. december 2010.
8. Revideret miljøgodkendelse til Løgtved Fyldplads, af 11. april 2006
9. Dispensation efter jordforureningslovens § 52 til modtagelse af ren jord i støjvold på Løgtved Fyldplads, af 7. april 2006. (Region Sjælland er myndighed for denne).
10. Virksomhedsgodkendelse og zonetilladelse til etablering af fyldplads i Løgtved, Svebølle, 19. februar 1988.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold


Ved sidste tilsyn i 2017 hos Løgtved Miljøplads ApS blev miljøgodkendelse fra Kalundborg Kommune af den 29. april 2014 om en række aktiviteter for sortering, neddeling og oplag af affald gennemgået. Dette med henblik på at få overblik over hvilke vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser, der var relevante i forhold til den aktuelle drift.

I forbindelse med tilsynet i 2017 blev givet 2 indskærpelser vedrørende hhv. efterlevelse af vilkår 5 vedrørende miljøbeskyttende foranstaltninger og oplagsforhold for diverse affaldstyper, samt en indskærpelse om endelig reetablering af fyldpladsen jf. vilkår i miljøgodkendelse af 11. april 2006 med vilkårsændring af 22.8.2011. og klagenævnsafgørelse af 7.7.2014.

Ved dette aktuelle tilsyn udført 11.marts 2020, blev der fuldt op på disse indskærpelser, samt ført tilsyn med øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 29. april 2014.

Indretning og drift

Ved gennemgang af virksomhedens arealer blev de forskellige aktuelle aktiviteter udpeget. Aktiviteter, pladser og oplag er angivet på kortet nedenfor (ikke målfast placering). Se bemærkninger nedenfor under status for område 1, 2 og 3.



Tilsyn med retablering af fyldplads

Ved tilsynet kunne det konstateres, at opfyldning af jord på arealet til retablering var påbegyndt. Retableringen var påbegyndt på arealet ved hallen i område 2 på arealet ned mod bolig og mod motorcrossbane (se foto). Desuden er der sket delvis opfyldning af 'vejkassen/slugten' (uden for retableringsarealet) mellem område 2 og toppen af fyldpladsen ned mod område 1 med jord tilført virksomheden i perioden 2004-2006 (se foto).

Færdiggørelse af retableringen:

Ved tilsynet blev der forsøgt skabt et overblik over hvilken tidshorisont der er realistisk i forhold til at kunne færdiggøre retableringen endeligt.

Det blev oplyst, at der i 2019/2020 er modtaget ca. 11.000 tons jord til retablering, heraf er de ca. 700 tons modtaget efter nytår. Der ligger fortsat større og mindre jorddepoter rundt omkring på arealet, som kan benyttes til retableringen. Disse jordbunker har tidligere indgået i vurderingen af hvor meget jord der var behov for i alt til retableringen. Det er Region Sjælland, der er myndighed for tilførsel af jord jf. §52 til anvendelse til retableringen. Regionen foretog ved tilsynet opmåling af tilført jord.

Løgtved Miljøplads bedes komme med et oplæg om, hvornår efterkommelsen af indskærpelse af 13. marts 2018 om retablering kan opfyldes.

Oplæg til plan for efterkommelse skal fremsendes senest **24. april 2020**.

Påfyldt jord ved område 2. Vejen fører ned til maskinværkstedshallen.



Oplag af tegl foran hal med flis i område 2.



Opfyldt vejkasse mellem område 2 og område 1 - retning af foto fra top af fyldplads mod område 2 og de aktiviteter der foregår der med stabilgrus bla.



Opfyldning af vejareal, i enden mod område 1. Foto viser i hvilken mængde der er påfyldt jord.



Område med påfyldt jord foran hal i område 2. Påbegyndelse af ny kørevej til støjvolden- hal med tankanlæg i baggrunden



I forgrunden toppen af fyldpladsen og muld/sandhøjen i baggrunden. Område 1 bagerst



Miljøstyrelsen har i sin indskærpelse af 13. marts 2018 stillet krav til oplysninger der skulle fremsendes inden påbegyndelse af reetableringen. Disse oplysninger er ikke fremsendt og skal derfor fremsende snarest. Der er tale om:

- Oversigtskort over det område der skal reetableres med eksisterende koter
- Oplysning om hvad den fremtidige anvendelse af arealet er
- Oplysning om beplantning

Desuden gøres igen opmærksom på hvilke dokumentationskrav, der skal opfyldes efter endt reetablering:

- GPS-indmåling af kote af nuværende niveau (øverste affaldslag + "rodspærre" og efterfølgende GPS-indmåling i de samme målepunkter af kote for top af slutafdækning. eller
 - Stokkemethoden hvor slutafdækningen dokumenteres via systematisk fotoregistrering, hvor dæklagstykkelsen dokumenteres med meterstok. Der skal som minimum dokumenteres ved 3 repræsentative stikprøver fordelt over etappen. Optimalt set vil dokumentationen bestå af en kombination af ovenstående, suppleret med jordregnskab for tilkørte mængder jord mv.
- Desuden ønskes fotos med pæle-markeringer i landskabet, der afgrænser det areal der

skal reableres.

Aktiviteter i område 1, 2 og 3 - status

Der var opsat skilte med oplagstyper jf. vilkår 13.

Spildevandsslam og Ikke-flydende biologisk affald

Ved tilsynet blev det igen bekræftet fra ejer af Løgtved Miljøplads ApS, at det ikke nu og i fremtiden bliver aktuelt for Løgtved Miljøplads ApS at håndtere spildevandsslam. Efterfølgende i telefonsamtale at det samme gør sig gældende for ikke-flydende biologisk affald. Miljøstyrelsen betragter derfor vilkår vedrørende disse aktiviteter som uaktuelle og de ophæves. Høring om ophævelse af vilkår i miljøgodkendelsen af 29. april 2014 er fremsendt i særskilt brev.

Asfalt

Tidligere etableret asfaltplads i område 2 er fjernet igen og ønskes ikke genetableret. Der, hvor den lå, er nu udlagt jord i forbindelse med reableringen.

Hvis aktiviteten genoptages vil pladsen i område 3 blive anvendt.

Jordkartering og modtagelse af fejesand og sand fra vejbrønde

Der foregår ikke jordkartering og modtages ikke fejesand eller sand fra vejbrønde. Se i øvrigt under afsnit om spildevand længere nede i tilsynsrapporten. Det blev aftalt ved tilsynet, at driftsinstruks for jordkartering jf. vilkår 21 i miljøgodkendelsen først udarbejdes såfremt aktiviteten bliver aktuel.

Tørt erhvervsaffald og storskrald

Der modtages pt ikke tørt erhvervsaffald. Hvis modtagelse påbegyndes anvendes hal i område 2, hvor der nu er flis.

Blandet bygge- og anlægsaffald

Modtages ikke. Hvis modtagelse ønskes opstartet skal det ske på befæstet areal.

Virksomheden har som bemærkning til udkast til denne tilsynsrapport meddelt at: " Blandet bygningsaffald: Modtages som udgangspunkt ikke. Hvis et læs ikke er korrekt sorteret, aflæsses det på plads 3 og sorteres umiddelbart, så pladsen er tømt senest 24 timer efter aftipning."

Uforurennet bygge- og anlægsaffald - Nedknusning af tegl og beton

Bygge- og anlægsaffald modtages og nedknuses. Der er oplag af beton og hele tegl i område 2. I område 2 håndteres betonen, og der blandes til stabilgrus. Selve knusningen foregår i område 1, hvor der ved tilsynet var en større bunke knust tegl (se foto) og en mindre bunke knust beton. Det blev oplyst, at bunken med knust beton i område 1 ville være væk i løbet af 14 dage. Al oplag og håndtering af disse fraktioner sker på ubefæstet areal i henholdsvis område 1 og område 2.

Område 2 aktiviteter omkring stabilgrus



Område 2 bunke med beton til knusning



Knust tegl område 1. Til højre udenfor billedet ligger en mindre bunke knust beton



Støbt plads i område 3 til rent træ. Pladsen er tilsluttet tank men ikke tilsluttet en OBU.



Rent træ – område 1

Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at fraktionen af rent træ har været der siden 2009. Bunken er ved dette tilsyn tydeligt reduceret, der er lavet flis, som er placeret i hallen i område 2. Flis afsættes som brændsel.

Resten af det gamle oplag skal også behandles og fjernes fra pladsen. Der blev i oplaget observeret elementer (herunder et klaver) der ikke henhører under fraktionen rent træ. Miljøstyrelsen ønsker fortsat en tidsplan for nedbringelse af oplaget. Det blev ved tilsynet oplyst, at behandlingen af rent træ nu sker på pladsen i område 3 (se foto), således at vilkår 64 er opfyldt.

Virksomheden har som bemærkning til udkast til denne tilsynsrapport meddelt at "restbunken forventes neddelt og fraført i fyringssæson 2020/2021. Evt. elementer, såsom klaver, frasorteres inden neddeling,"

Nærbillede af Rent træ fraktionen
Område 1. Støjvolden i baggrunden.



Resten af bunke med rent træ i Område 1
- reduceret fra sidste tilsyn. Støjvold i
baggrunden.



Grenaffald

I område 1 var der etableret en befæstet plads med afløb til en nedgravet 30 m³ tank til opsamlet overfladevand. Der er ikke etableret sandfang (se afsnit om spildevand). Pladsen benyttes som modtageplads for grenaffald. Grenaffald neddeles, og der er oplag af neddelte grenaffald, samt rødder stød og stammer ved siden af den befæstede plads.

Ved tilsynet drøftedes opbevaringen af det neddelte grenaffald. Opbevaringen af neddelte grenaffald lever ikke op til standardvilkår om opbevaring på befæstet areal. Det kan forventes, at det vil blive revurderet, når retsbeskyttelsen for gældende miljøgodkendelse udløber i 2022. Indtil da -blev det forelagt som mulighed - at der i det omfang, der er plads på det befæstede areal, så lægges det neddelte materiale her. I øvrigt henstilles til, at opholdstiden for det neddelte affald bliver så kort som muligt. Det neddelte grenaffald afsættes til biobrændsel.

Uddrag fra standardvilkår K212²:

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

² Fra bek. nr. 1537 af 09/12/2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed vedrørende K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rødder, stammer og rødder Område 1-
ubefæstet areal



Belægning etableret i område 1 med
afløb til tank. Grenplads



Lugt

Der er ikke modtaget klager om lugtgener siden sidste tilsyn. Der blev ikke oplyst om eller konstateret lugtgener fra driften i forbindelse med tilsynet.

Spildevand

Løgtved Miljøplads har etableret 2 befæstede pladser en i område 1 og en i område 3. Pladserne er nu tilkoblet til hver deres nedgravede vandtank (tidligere olietanke på 30 m³) til opsamling af overfladevand fra pladserne.

Herunder er indsat udklip fra miljøteknisk vurdering om indretning og drift for spildevand (side 29 og 30), og dermed forudsætninger der er lagt til grund for miljøgodkendelse af 29. april 2014:

"Spildevand

Spildevand fra virksomheden omfatter overfladevand fra de befæstede pladser og tætte belægninger, som har været i kontakt med det behandlede affald (perkolat).

.....Perkolat fra befæstede pladser og tætte belægninger i afsnit 1 og 3 afledes via sandfang til lukket tank, hvorfra perkolatet kan sprinkles ud på befæstede pladser eller tætte belægninger til fordampning, og når fordampning ikke er tilstrækkelig pumpes perkolatet til tankbil til bortkørsel til modtageanlæg. Fra tætte belægninger i afsnit 3 indrettes endvidere afløb via olieudskiller (koalescensudskiller). Alle befæstede pladser og tætte belægninger indrettes med opkant og opstuvningsvolumen, samt med ventiler, så der kan lukkes af for en tom plads. En nærmere beskrivelse af hvordan afløbssystemet bliver indrettet, er beskrevet i bilag til supplerende oplysninger til ansøgningsmaterialet.

Virksomheden oplyser, at inden etablering af de enkelte pladser vil der blive fremsendt tegninger fra autoriseret kloakmester for en præcis dimensionering og præcis udførelse af kloaksystemet.

Årligt forventes der maksimalt 100 m³ overskudsvand pr. 1000 m² befæstet areal.....

.....Virksomheden oplyser, at der vil blive udtaget prøver af opsamlet perkolat 2 gange årligt, som analyseres for olieforbindelser, kvælstofforbindelser og fosfor, og hvert 2. år analyseres for 6 gængse tungmetaller. Spildevandsprøve udtages før bortkørsel.

På sigt ønsker virksomheden at kunne aflede perkolatet gennem en lagune til nedsvivning på en mark vest for genbrugspladsen. Der henvises til ansøgningsmaterialet for en nærmere beskrivelse af laguneanlægget og nedsvivning. Virksomheden oplyser, at når der foreligger analyser af bortkørt spildevand, der dokumenterer, at spildevandet er uden væsentlig miljøbelastning, ønskes laguneanlægget etableret, så transport af perkolat til bortkørsel kan indstilles.

Håndtering af perkolat i lagune til nedsvivning på mark er ikke behandlet og miljøvurderet i indeværende afgørelse, og det er kommunens vurdering, at ændringer af spildevandsbehandlingen kræver en særskilt sagsbehandling og tilladelse. Ved ønske om ændring af håndteringen af spildevandet skal der fremsendes fornyet/opdateret ansøgning til kommunen.

Vilkår om håndtering af spildevand og bortkørsel til modtageanlæg vil blive meddelt i en særskilt tilslutningstilladelse. I tilslutningstilladelsen vil der blive stillet vilkår om, at perkolat fra befæstede pladser og tætte belægningsarter skal afledes via sandfang, og fra afsnit 2 og 3 også afledning via olieudskiller, til lukkede tanke, hvorfra perkolatet enten genanvendes ved sprinkling af de befæstede pladser eller tætte belægningsarter eller pumpes til tankbil og bortkøres til modtageanlæg. Derudover vil der blive stillet vilkår om, at spildevandet 2 gange årligt skal analyseres for total kvælstof, total fosfor, mineralsk olie, PAH samt tungmetallerne Cr, Cu, Pb, Ni, Zn og Cd. Endelig vil der blive stillet vilkår om kontrol og eftersyn af sandfang og olieudskiller, og at sandfang og olieudskiller tilmeldes den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang.

Miljøstyrelsen bemærker ud fra ovenstående, at:

- Der ikke er etableret sandfang i forbindelse med befæstede pladser i område 1 og 3
- Der ikke er etableret koalescensudskiller i forbindelse med pladsen i område 3
- Der ikke inden etablering af befæstede pladser er fremsendt tegninger og dimensionering fra autoriseret kloakmester.
- Der er ikke udarbejdet særskilt tilslutningstilladelse med vilkår fra Kalundborg kommune vedr. spildevand
- Der ikke prøveudtages og analyseres på afledt overfladevand fra pladserne (perkolat).
- Der ikke er oplyst til Miljøstyrelsen, hvorvidt lagune-projektet til nedsvivning af overfladevand fortsat er i overvejelserne for virksomhedens fremtid.

Ved tilsynet understregede Miljøstyrelsen, at såfremt pladsen i område 3 fremadrettet skal anvendes til aktiviteter, hvor koalescensudskiller (OBU) er påkrævet jf. vilkår i godkendelsen, herunder jordkartering eller modtagelse af fejesand og sand fra vejbrønde, så skal der forinden dimensioneres sandfang og olieudskiller, som skal accepteres af Miljøstyrelsen. Anlægget skal være færdigetableret inden modtagelse af første læs. Desuden skal anlægget være tilknyttet en tømningsordning.

I virksomhedens kommentering af denne tilsynsrapport er skitseret en anden strategi som Miljøstyrelsen tager til efterretning:

"Fra plads 3 vil der blive etableret en olieudskiller med sandfang forud for fraførsel af vand. Vandet i tanken vil i så fald blive pumpet op og ledt gennem udskilleranlægget, hvorefter der udtages analyse af spildevandet, der analyseres for mineralsk olie, PAH'er og 6 tungmetaller.

Analyseresultaterne sendes til tilsynsmyndigheden sammen med forslag til bortskaffelse. De

aktuelle planer vedrørende plads 3 tager således udgangspunkt i anvendelsesbestemt tilgang fremfor periodevis, så længe anvendelsen af pladsen er stærkt begrænset. Egentlig fastlæggelse af vilkår påregnes at kunne afvente revision af godkendelsen i 2022."

Miljøstyrelsen vurderer i øvrigt (og da det ikke er krav i standardvilkårsbekendtgørelsen for K211 og K212) at etablering af sandfang til de etablerede befæstede pladser ikke er nødvendigt, såfremt tanke ved tømning bundsuges. Hvis koalescensudskiller etableres til pladsen i område 3, skal der på dette tidspunkt også etableres sandfang. Det vurderes samtidig, at kravet om regelmæssige analyser af perkolatet udelukkende er stillet for på sigt at kunne tage stilling til en eventuel tilladelse til nedsivning. Såfremt denne plan om lagune til nedsivning ikke længere er aktuel, vurderer Miljøstyrelsen at ingen analyse-aktiviteter igangsættes, medmindre dette er et krav fra modtager af perkolatet.

Støj

Der er ikke modtaget klager om støjgener siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret støjgener fra driften i forbindelse med tilsynet.

Affald

Ved gennemgang af aktiviteter på arealet blev der flere steder observeret bunker af frasorteret affald på ubefæstet areal på delområderne. Disse bunker skal bortskaffes. Det drejer sig om frasorteret materiale fra fraktionen rent træ og fra nedknusning af beton, affaldsrester i støjvolden mod motorcrossbanen, samt oplag foran hal i område 2. Blandt affaldet var ledninger, metal mv. jævnfør miljøgodkendelsens vilkår 57 må disse affaldsemner ikke ligge på ubefæstet areal. Desuden skal affald bortskaffes minimum 1 gang årligt jf. vilkår 54.

54. Bortskaffelse af affald skal ske efter behov, dog mindst 1 gang om året.

57. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som fx jern, isoleringsmaterialer, ledninger, imprægneret træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som fx glas, beton og tegl samt for rent sorteret træ og grenaffald.

Restaffald (ledninger, metal mv.) fra rent træ fraktionen op mod støjvold. Affaldet skal fjernes og bortskaffes.



Jordbunke i Område 1



Spildolietank

Kemikalieopbevaringscontainer i område 2 var blevet tømt og herunder også spildolietanken. Tanken stod fortsat i containeren (se foto).

Tømt spildolietank i tømt kemikalieopbevarings-container i område 2



Jord og grundvand

Efter færdig retablering af fyldpladsarealet skal Miljøstyrelsen træffe endelig afgørelse om nedlukning. I den forbindelse skal der ske endelig afklaring af eventuel hjemmel i forhold til grundvandsmonitoring samt eventuel undersøgelse/monitoring i forhold til udsivning af gas fra fyldpladsen.

Til- og frakørsel

Aktiviteter på Løgtved Miljøplads udgør pt et begrænset antal affaldsfraktioner. Dette betyder også begrænset til- og frakørselsmønster.

Indberetning/rapportering

Se under indberetninger og egenkontrol øverst i tilsynsrapporten.

Sikkerhedsstillelse

Der er ikke krav om sikkerhedsstillelse for Løgtved Miljøplads.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er ingen oplysninger om driftsforstyrrelser eller uheld.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Andet

Ved tilsynet blev der omtalt ønske om at regulere i terrænet ved udlægning og omfordeling af allerede forekommende jord på arealet. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at virksomheden skal sikre sig de nødvendige tilladelser dels fra Kalundborg Kommune, såfremt der er tale om terrænreguleringer +/- 0,5 m og dels accept fra Region Sjælland og ved fremlæggelse af plan vedrørende omfordeling vurdering fra Miljøstyrelsen i forhold til eventuel miljøgodkendelsespligt.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Indskærpelse af 13. marts 2018 om retablering af fyldpladsen er fortsat ikke efterkommet og videreføres. Løgtved Miljøplads skal senest d.24.4.2020 fremsende oplæg til plan for efterkommelse.
2. Miljøstyrelsen har i sin indskærpelse af 13. marts 2018 om retablering stillet krav til oplysninger der skulle fremsendes inden påbegyndelse af retableringen. Disse oplysninger er ikke fremsendt og skal derfor fremsendes snarest og senest 24.4.2020.
3. Driftsjournal: Manglende oplysninger ved gennemgang af driftsjournal skal fremsendes senest 24.4.2020:

- Hvert kvartal skal registreres mængden af oplagrede affalds-arter, for hvilke der er fastsat maksimale oplag i miljøgodkendelsens vilkår 5. Miljøstyrelsen vil gerne have fremsendt status på oplagsstørrelser pr. 1.4.2020.
- Gennemgang af befæstede arealer (plads i område 3 og plads i område 1)
- 4. Det indskræpes, at bunker af frasorteret affald på ubefæstet areal på delområderne skal bortskaffes og eller opbevares korrekt jf. vilkår 57. Herunder frasorteret materiale fra fraktionen rent træ og fra nedknusning af beton, affaldsrester i støjvolden mod motorcrossbanen, samt oplag foran hal i område 2.
- 5. Fremsendelse af plan for nedbringelse af det resterende oplag af rent træ, som har ligget oplagret længere end 1 år. Senest 24.4.2020.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.