



Rapport for miljøtilsyn hos Tesla Aalborg Service, Atletikvej 9, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.04.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	20775335	CVR nr.	32787347
E-mail	tichristen-sen@tesla.com	P. nr.	1030004414

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Tesla Aalborg Service laver service at Teslaer. Det meste arbejde er mindre service der indebærer blandt andet vedligehold af undervogn og klimaanlæg.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	8-16	-	-
Miljøledelse				

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	På virksomheden er der kun et genvindingsanlæg, der ventilerer luften. Der er ikke filter på dette system.
Lugt	Ved tilsynet blev der ikke observeret nogen lugtgener.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en kompressor på virksomheden. Denne er placeret på 1. sal i et lydisoleret rum. Der bliver brugt el-værktøj. Der bliver arbejdet for lukkede porte.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er spildevand på virksomheden. Det er i begrænset omfang.
Spildevand, procesvand	Spildevand, procesvand Der forekommer processpildevand fra bilvask. Virksomheden vasker de udlejningsbiler, som stilles til rådighed. Det er begrænset hvor mange biler, der bliver vasket Processpildevandet ledes til sandfang og olie- benzin-udskiller.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er sandfang og olie- benzin-udskiller.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden. Olie bliver opbevaret i 200 L tromle.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer er typisk for et autoværksted.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har affald der er typisk for et autoværksted.
Affald, farligt	Virksomhedens farlige affald bliver opbevaret forsvarligt i en aflåst miljøgård udenfor. Der står tønder indenfor på gulvet. I dette rum er der en spildbakke i gulvet, der kan rumme mere end indholdet af den største beholder.
Affald, øvrige	Virksomheden sorterer både erhvervsaffald og det husholdningslignende affald. Der er en fælles container til pap og blød plast. Blød plast kommer i klare sække hvorefter containerens indhold bliver sorteret af Stena Recycling.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger lige i et område med drikkevandsinteresser, og lige på grænsen til et område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfor virksomheden skal have ekstra fokus på at begrænse miljøskadelige udslip.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet var der ikke nogen synlige tegn på jordforurening
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstår ren og ryddelig, og til at fokusere på at sortere og opbevare affald forsvarligt. Virksomheden har dertil udstyr til at begrænse og rengøre et eventuelt miljøskadeligt udslip.
Jordforurening	Ejendommen er V2 kortlagt jævnfør jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet kunne det konstateres, at virksomheden benytter el-værktøj. Yderligere kunne det konkluderes at virksomheden har stort fokus på at genbruge og genanvende så meget som muligt.