

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	31.08.2021
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	39204002
P-nummer	1023185470
Virksomhed	Hr. Sørensens Garage ApS
Adresse	Skødstrupvej 171
Postnummer og by	8530 Hjortshøj
Telefon	
Mobil	31707095
e-mail	kontakt@hrsg.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	01.02.2014
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Daniel Sørensen
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til miljømæssige anmærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ved sidste tilsyn i 2020 blev der påtalt følgende forhold: - Virksomheden opbevarede spildolie i en 1200 liters olietank fra 1968. Det blev aftalt, at denne gamle tank sløjfes og at spildolie fremover vil blive opbevaret indendørs med spildsikring. Det kunne ved tilsynet konstateres, at dette er udført som aftalt. - Virksomheden opbevarede metalskrot med rester af olie og smørefedt på jord uden overdækning og med risiko for, at olie og smørefedt kunne løbe ned på bar jord. Det blev aftalt, at disse emner fremover tømmes for olie så godt som muligt og herefter opbevares overdækket på tæt bund eller spildbakke, således at evt. spild ikke kan løbe i jorden eller i kloak. Det kunne ved tilsynet konstateres, at dette er udført som aftalt i form af en midlertidig foranstaltning, som ifm. afslutning af byggeriet af den igangværende værksteds-/lagerudvidelse vil blive lavet som en ny og permanent løsning.
Egenkontrol	Der er ingen krav om egenkontrol. Dokumentation for affaldsbortskaffelse blev fremvist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Der er ikke indført miljøledelse.


INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Almindeligt autoværksted med service og reparation og pladearbejde på biler.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 3 personer.



Porten til venstre er til den nye værkstedshal og porten til venstre er til den gamle.



Indretning af den nye værkstedshal.

Planforhold

Planforhold	Der er ingen gældende lokalplan eller kommuneplanramme for området. Værkstedet er etableret i det åbne land.
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 7.30-16.00

Lørdage kl. -

Søn- og helligdage kl. -



STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er beboelse på naboejendommen, hvor der ca. er 20-30 meter til bygningen.
Væsentlige støjkloder	<ul style="list-style-type: none">- Kompressor (udendørs)- Luftværktøj- Hamren og banken- Udsugningsanlæg- Til- og frakørsel
Vurdering af støj	Der vurderes ikke umiddelbart at være støjgener hos naboen. Der foreligger ingen klager over støj.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er etableret udsugning til svejserøg og udstødningsgas. Den udsugede luft ledes urensset op til ca. 2 meter over tag.
Rumopvarmning	Luft til luft varmepumpe. Den tidligere brændeovn er sløjftet.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der forekommer ingen processer, hvor der benyttes væsentlige mængder organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ingen lugtende processer.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Ejendommen er ikke tilsluttet offentlig kloak. Spildevand renses mekanisk og udledes til markdræn. Der udledes ikke processpildevand. I værkstedet er der ingen gulvafløb.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	- Spildolie og bremsevæske: Marius Pedersen A/S - Oliefiltre, kølervæske m.m.: Marius Pedersen A/S
Øvrigt affald	- Brændbart affald: Bortskaffes med ejendommens renovationsordning. - Metalaffald: Hvam Skrot. - Plastkofangere, plast-instrumentbræt m.m.: Hvam Skrot. - Dæk: Afhentes af Helstrup Dæk, som er med i Dækbranchens Miljøfond.



Oplag af spildolie, bremsevæske og oliefiltre.



Opbevaring af oliefiltre.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der ingen olietanke tilknyttet autoværkstedet.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Fyldte tromler med farligt affald opbevares i lagerhal på spildbakker. Oliefiltre er i tromler uden spildbakker. Lagerhallen er med betongulv og uden gulv afløb. Der vurderes ikke at være risiko for, at evt. spild kan nedsive i jorden eller i kloak.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares med spildsikring, således at spild ikke kan nedsive i jord eller afledes til kloak.
Påfyldningsplads for brændstof	Forefindes ikke på virksomheden.
Belægninger	Værkstedet har en tæt betonbelægning der sikrer, at spildte væsker ikke kan nedsive i jorden. Gulvet vurderes at være i god stand.
Jordforurening	Der blev i forbindelse med tilsynet ikke observeret jordforurening.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk