

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Refstrup 2, 6940 Lem St.
CVR:	42242446
Type:	Landbrug primært kvæg (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-09-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Forplads mellem ensilagesiloer og foderlade: Pladsen har fald mod afløb/regnvandsbrønd.
 - Vurdering:
 - Der er risiko for, at regnvand bliver forurenet med ensilagesaft eller restvand fra ensilagesiloer, og den daglige brug af pladsen medfører risiko for foderspild på pladsen.
 - Der varsles påbud om, at afløbsforholdet ved forpladsen skal ændres, så der ikke er risiko for forurening af tagvand og dermed vandløb: Alt vand fra forpladsen skal opsamles/ledes til gylle. Se varsling af påbud nedenfor.
- Mod nord: Der er ikke 2 meter fri randbelægning med tilhørende afløb. Ingen murafrænsning.
 - Vurdering:
 - **Der skal mod nord etableres enten 2 meter fri randbelægning med fald mod afløb eller 1 meter høj murafrænsning. Indskærpelse fra tidligere tilsyn skal efterkommes.**
- 2 stk. gyllebeholdere skal have udført beholderkontrol i 2026.
- 1.060 m3 gyllebeholder:
 - **Der skal etableres dykket indløb, så flydelag ikke brydes, når der pumpes gylle i tanken.**
 - **Der skal etableres flydelag.**

Varsel om påbud:

Ringkøbing-Skjern Kommune varsler hermed påbud om, at afløbsforhold ved forpladsen ved ensilagesiloer skal ændres, så der ikke er risiko for forurening af tagvand og dermed vandløb. Varsel om påbud gives med grundlag i Husdyrbruglovens § 39.

- Forpladsen skal bringes i overensstemmelse med § 17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen: Alt vand fra forpladsen skal opsamles/ledes til gylle. Ejer skal sikre, at restvand og ensilagesaft opsamles. Der må ikke være risiko for, at restvand og ensilagesaft afledes til regnvandsbrønd eller vandløb.

Tilsynsrapporten er en partshøring efter forvaltningslovens § 19:

- Hvis I har bemærkninger til de faktiske eller retlige forhold i sagen, skal disse være modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 14 dage = senest 13-10-2026.

Når høringsfristen er udløbet, vil kommunen tage stilling til, om det varslede påbud skal meddeles i den foreliggende form eller ændres på baggrund af de modtagne bemærkninger.

Tidligere indskærpelse fra tilsyn 25-09-2020 skal efterkommes:

- **Ensilageplads skal mod nord have etableret murafrgrænsning på minimum 1 meters højde, hvis ikke der etableres fri randbelægning med 3 pct. fald mod afløb.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 18.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
23-09-2026	Varsel om Påbud, Miljø	Forplads mellem ensilagesiloer og foderlade: Afløbsforhold skal ændres, så vand ledes til gylle.
25-09-2020	Indskærpelse, miljø	Ensilagesiloer skal have etableret murafrgrænsning eller fri randbelægning med 3% fald til afløb.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	22-07-2008
Sidste tilladelse	07-12-2020
Tilladte dyreenheder	209,01
Udnyttelse af anmeldelse	Anmeldelse fra december 2020: "Skift i dyretype": Er udnyttet.
Staldtype	- Sengestald med spaltegulv. - Dybstrøelsesarealer. - Silohus: Anvendes delvist til dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes i forbindelse med udmugning. Køres til Vestjysk Biogas.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	26,67	07-12-2020
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,14	07-12-2020
St.r. årsopdr. 6-18,5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69	28,16	07-12-2020
St.r. årsopdr. 18,5-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	42	24,21	07-12-2020
St.r. årsopdr. 6-23 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	281	124,83	07-12-2020

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	32,4	0,0	638,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	235	108,2	1.461,1	0,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	5	3,1	34,2	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 22-09-2026:</u> Samdrift med Holmager 6A: - Malkekvægsbesætning: 819 køer, 634 kvier og 22 handyr. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> - Holmager 6A: Alle køer + opdræt 0-6 mdr. og 23-24 mdr. - Refstrup 2: Plads til ca. 335 stk. opdræt: 6-23 mdr.
----------	---

	<u>Ifølge oplysninger fra Kvægdatabasen</u>, periode 01-08-2025 til 31-07-2026: - 805 + 20 årskøer årskøer, 1 avlstyr, 165 kvier (0-6 mdr.), 453 kvier (6 mdr.-kælvning), 511 slagtekalve (40-61 kg.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). Ved tilsynet er der på Refstrup 2 registreret 335 stk. opdræt/kvier samt 5 slagtekalve. <u>Vurdering:</u> Det registrerede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Forplads mellem ensilagesiloer og foderlade: Afløb til regnvandsbrønd. <u>Vurdering:</u> Der er risiko for, at regnvand bliver forurennet med ensilagesaft eller restvand fra ensilagesiloer, og den daglige brug af pladsen medfører risiko for foderspild. Afløbsforholdet ved forpladsen skal ændres, så der ikke er risiko for forurening af tagvand og dermed vandløb: Alt vand fra forpladsen skal opsamles/ledes til gylle. Ensilagesiloer: - Mod syd, ved silomure: Afløb til fortank. - Mod nord: Der er ikke 2 meter fri randbelægning med tilhørende afløb. Ingen murafrænsning. <u>Vurdering:</u> Der skal mod nord etableres enten 2 meter fri randbelægning med fald mod afløb eller 1 meter høj murafrænsning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke udsprinklingsanlæg til restvand.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse/kompost skal opbevares overdækket med plastik/presenning.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-1986	726	1.800	726	
Ensilageplansilo	01-08-2007	1.600	3.200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning

Gyllebeholder	01-01-1986	21-04-2016	10	250	1.060	Flydelag	Beholderkontrol udført 21-04-2016
Gyllebeholder	01-01-2004	21-04-2016	10	550	3.080	Flydelag	Beholderkontrol udført 21-04-2016
Gyllekanaler	01-01-1800			0	250		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.060 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. Beholderkontrol skal udføres i 2026. - Dykket indløb: Nej. Der skal etableres dykket indløb, så flydelag ikke brydes, når der pumpes gylle i tanken. - Flydelag: Der skal tilføres halm til flydelaget.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.080 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. Beholderkontrol skal udføres i 2026. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Nymøllevej 11: 1.150 m ³ gyllebeholder: - 5 års beholderkontrol sidst udført i 2019. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Holmager 6A		2.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placerin g	Sløjfet	Sløjf. frist

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltank er ikke set ved tilsynet: Der er i BBR ikke registreret olietank på ejendommen. I BBR-register står stuehuset til at blive opvarmet med flydende brændsel. - Der er ikke registreret en olietank til den flydende brændsel.

Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 93.688 og 93.797 - under muld): 39.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Borer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand afledes via dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, så rotternes leveduligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-09-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,94

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.