

Tilsynskommentarer Miljø Virksomhed

Det overordnede formål med at føre miljøtilsyn på virksomheder er at sikre et sundt og rent miljø. Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Navn	Klaptoft Dambrug		
Adresse	Klaptoftvej 3, 6950 Ringkøbing		
CVR-nummer	80326610	P-nummer	1021371994
Virksomhedstype	I202: Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg, bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet.		
Miljøriskoscore	Dato		
Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn		
Dato for tilsynet	21-11-2016		
Tilsynet udført af	Navn	Klaus Kevin Kristensen	
	Telefon	9974 1691	
	E-mail	klaus.kristensen@rksk.dk	

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	14-04-2018
Håndhævelsetype	Indskærpelse, Miljø
Status	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	For høj BI5-udledning.

Tilsynskommentarer

Eventuelle håndhævelser

Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærperler.

Egenkontrol

Alle egenkontroller er overholdt for året 2016 (ilt, BI5, ammonium, total-kvælstof, total-fosfor).

Alle BAT-krav på nær BI5 er overholdt. Kravet er en maksimal udledning på 20 kg BI5/tons produceret tons fisk. Her ligger Klaptoft Dambrug på 24 kg pr. tons produceret fisk, og kravet er således overskredet. I første omgang vil jeg forholde mig afventede, da vi nok snart får en ny dambrugsbekendtgørelse. Det tyder på, at der er lempelser på vej blandt andet for de dambrug, som har under 100 tons foder. De hidtidige BAT-krav har været meget stramme og mange dambrug vil have meget svært ved at overholde kravene.

Faunaprøver

Vi har udtaget faunaprøver op og nedstrøms Klaptoft Dambrug. Nedstrøms dambruget har DVFI været 4 i år, og miljømålet er derfor ikke opfyldt, da den skal være DVFI 5. Der er en hel række forskellige faktorer der gør, at tilstanden i vandløbet ikke er tilfredsstillende. Det kan ikke udelukkende tilskrives dambrugets udledninger. Okker og dårlige fysiske forhold og andre faktorer spiller en væsentlig årsag.

Miljøgodkendelse og vandindvindingsstilladelse

Ingen bemærkningerne

Afgitring

I har fået monteret 4 mm afgitring ved indløbet til Klaptoft Dambrug.

Andre observationer

Der er monteret et rør fra slamdepotet, så slam let kan pumpes fra slamdepot og over på en slamsuger. Den seneste slamprøve fra 1. juni 2015 har overholdt kravene til nikkel og cadmium.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Brugerbetalingen opkræves kvartalsvis og følger faste timetakster.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.