

Tilsynsrapport

Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden			
Navn:	Zepro Danmark A/S	Matrikel:	52e
Adresse:	Industrikrogen 14, 2635 Ishøj	Hjemmeside:	www.hiab.com
Telefon:	43 31 32 74	CVR nr.:	12444974
E-mail:	christian.olsen@hiab.com	P. nr.:	1000387592
Virksomhedens karakter (listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven)			
Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² .			
Journalnr.:	09.30.00-K08-4-19	Dokument ID:	

Generelt om tilsynet

Tilsynsdato	Rapport sendt til virksomhed	Dato for offentliggørelse
21. august 2019		
Til stede ved tilsynet	Navn	
Fra Virksomheden	Christian Olsen	
Fra Ishøj Kommune	Kaja Bergøe and Sinne Andersen	

Samlet risikoscore for tilsynet (1 til 5 point, hvor 1 er bedst)	3,07
--	------

Baggrund for tilsynet
Der er tale om et almindeligt, regelmæssigt miljøtilsyn.
Formålet er at tilse, at Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser samt kommunens regulativer overholdes. Derudover vil vi tilse om virksomheden overholder vilkårene i tilslutningstilladelsen.
Hvad er der ført tilsyn med?
Der er tale om et samlet tilsyn, der gennemgår virksomhedens samlede miljøforhold.

Antal håndhævelser ved tilsynet			
Forbud	Påbud	Indskærper	Henstillinger
		1	7

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Virksomheden er ikke pålagt krav om indberetning af egenkontrol og derfor har den ikke givet anledning til håndhævelser.

Tilsynsrapport



Ishøj Kommune

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Hydraulik værksted, der laver service og reparation af lifte samt engrosvirksomhed, der sælger lifte og reservedele hertil.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Ca. 600 m ²	1988	12	Mandag – torsdag: 07.30 – 16.00 Fredag: 07.30 – 14.15	Lukket	Lukket
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
-	-		Vi snakkede om muligheden for miljøledelsessystemer på tilsynet. Christian vil undersøge hvad de har i Sverige på hovedkontoret		

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forurenings-følsomme område (meter)
			Der er over 100 m til nærmeste nabo.

Kortlægning af jordforurening					
Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
52e	V2				

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Tilsynsrapport



Ishøj Kommune

Smøregrav	Hullerne og risten i smøregraven skal blændes  
Riste og epoxy gulv i værksted	Manglende epoxy omkring riste og revner i gulv skal udbedres i løbet af 2019  

Tilsynsrapport

Luftemissioner


Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?						☐ Ja, se vilkår	☐ Nej
Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	-	Ca. 1					
2	-	Ca. 1					
3	-	Ca. 0,5					
4	-	Ca. 0,5					

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udsugning for skære- og svejseprocesser MIG/MAG/CO ₂			Ingen
2	Udsugning for skære- og svejseprocesser MIG/MAG/CO ₂			Ingen
3	Udsugning fra smøregrav			Ingen
4	Udsugning fra smøregrav			Ingen

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Punktudsug til svejse/skæreprocesser	Udsuget på værkstedet er punktuksug, som er flytbar (installeret i 2015). Der er ikke ført jævnlig kontrol med udsuget. Dette skal gøres af virksomheden eller en ekstern minimum 1 gang om året.
Udsug til svejse/skæreprocesser	Det skal undersøges om der er et filter i udsuget og i så fald hvilken filtertype der anvendes. Virksomheden vil komme med en opfølgning på dette.
Udsug til smøregrav	Der er ikke ført jævnlig kontrol med udsuget. Dette skal gøres af virksomheden eller en ekstern minimum 1 gang om året.

Billeder



Udsug til smøregrav



Punktudsug til svejse- og skæreprocesser



Afkast fra smøregrav og punktudsug fra skære- og svejseprocesser

Tilsynsrapport

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?			☐ Ja, se vilkår ☐ Nej
Id	Støjklender	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Kompressoren er placeret indendørs i et skur
2	Værkstedssarbejdet hvor der hamres på metal		Der hamres for lukkede døre og porte

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kompressor	Der er regelmæssig kontrol af kompressoren, som udføres en gang årligt. Der har ikke været klager over støj fra virksomheden.  Kompressor

Tilsynsrapport

Spildevand

Afledning af spildevand	
Spildevand/rensningsanlæg	
Overfladevand/recipient	

Hvornår har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?		
Stof		
Navn/indhold	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Udskillere

Id	Placering	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Tømning mdr.	Alarm
1	Ved hovedindgangen					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Tømmes én gang årligt af Leif Jensen

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)
1	Ved hovedindgangen			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Tømmes en gang årligt af Leif Jensen

Tilsynsrapport

Olie- og kemikalietanke i BBR

Id	Indhold/produkt	Volumen (l)	Etableret, ca.	Overjordisk/ nedgravet	Sløjfnings termin jf. olietankbek.
1	Spildolie	1200	2004	Fritstående	
2	Spildolie	1200	2004	Fritstående	
3	Ren olie	1200	2004	Fritstående	
4	Ren olie	1200	2004	Fritstående	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolietank på stor-værksted	Denne skal placeres i en spildbakke, som kan indeholde tankes volumen eller flyttes til en mere sikker placering.
Påhældning af spildolie	Grundet størrelsen af spildolietanken er der svært at påfylde den uden spild. Virksomheden skal derfor så vidt muligt anvende de flytbare spildoliebeholdere, hvormed indholdet kan oppumpes til den store spildolietank uden spild.
Billeder spildolie tanke	
Flytbare spildolietanke	

Tilsynsrapport



Ishøj Kommune

Billeder ren olie tanke



Tilsynsrapport

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Bio olie				Tromle			
Smørefedt				Tønde			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Smørefedt	

Tilsynsrapport

Oplag af affald og kemikalier

Affaldsart	Beholder		Beskyttelse
	Type	Volumen (l)	
Miljøklude			Indendørs i plastik tønde
Spraydåser			Udendørs i plastbeholder
Metalaffald			Udendørs i plastcontainere
Almene kemikalier			I kemikalieskabe
Pap			I udendørs i plastcontainer
Papir			I udendørs i plastcontainer
Cylendre			I udendørs i plastcontainer under overdække
Akkumulatorer			I udendørs i plastcontainer under overdække
Små batterier			I udendørs i plastcontainer under overdække
Små brandbart			I udendørs i plastcontainer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsbeholdere på værksteder	Typen af affald i de forskellige affaldsbeholdere skal tydelig markeres.   Markering mangler

Tilsynsrapport



Ishøj Kommune

Sortering - Indskærpelse	Affaldssorteringen på værkstederne lever ikke op til Ishøj Kommunes Affaldsregulativ. Dette skal overholdes. 
Spildebakker til små beholdere med flydende råvare	Små beholdere til råvare i værkstedet skal stå på spildebakker, som kan indeholde volumen af den største beholder. 
Olievæddet metalspæner fra koldsav	Virksomheden skal kontakte Kronborg for at høre, om metalspånerne skal i samme affaldsfraktion om cylindrene. Spånerne skal afhentes minimum en gang om året. 

Tilsynsrapport



Ishøj Kommune

Drypbakke til sprinkervæske

Sprinkervæsken skal have en drypbakke.





Tilsynsrapport

Vask til olieindsmurte komponenter

Denne skal tilses og tømmes en gang halvårligt. Restvandet skal klassificeres som farligt affald.

Virksomheden vil igangsætte dette.

Det fedtopløselige maskemiddel "Mjølners Turborens" må under ingen omstændigheder udledes som spildevand gennem olieudskilleren, da denne vil blive ødelagt.



Tilsynsrapport



Ishøj Kommune

Guldvaskemaskinen

Guldvaskemaskinen skal anvende midlet Forch. Restvandes skal kategoriseres som farligt affald.



Tilsynsrapport

Fritagelser (ikke genanvendeligt farligt affald)

Ikke genanvendeligt farligt affald fra virksomheder indsamles via kommunens ordning for farligt affald. Det er SMOKA som henter farligt affald. Spildolie er genanvendeligt affald og derved ikke omfattet af kommunens ordning og der gives ikke fritagelse.

Såfremt I har fået fritagelse til at benytte en anden virksomhed, vil det fremgå af nedenstående skema.

Affaldsart	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed
Hydraulik slanger	Stena Recycling A/S		
Spraydåser	Stena Recycling A/S		
Småt brandbart	Marius Pedersen		
Pap	Marius Pedersen		
Papir	Marius Pedersen		
Små batterier	Marius Pedersen		
Akkumulatorer	Kronborg		
Cylindre	Kronborg		

En eventuel fritagelse er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består. Jævnfør affaldsbekendtgørelsen har virksomheden pligt til at oplyse kommunen om evt. ændringer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Bilag: Miljörisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljörisikovurder alle virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

Sandsynlighed	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer		
Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	-	5
Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.	-	
Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.	5	
B. Regelefterlevelse		
Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	-	3
Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	3	
To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	-	
Vægtet sandsynlighed (total)		1,9

Konsekvens	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	-	3
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	-	
D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø		
Virksomheder <u>uden</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	1	1
Virksomheder <u>med</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	-	
Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer (Pollutant Release and Transfer Register).	-	
E. Sårbarhed		
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.	-	3
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser	3	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	-	
Vægtet konsekvens (total)		1,17
Samlet miljørisikoscore kan ses på forsiden		

Tilsynsrapport