



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Marstrup Autoværksted
Marstrup Bygade 118
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	19.12.2023
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74575320	Hjemme- side	
E-mail	marstrupauto@sol.dk	CVR nr.	29942986
Fax	74575323	P. nr.	1012704956

Matrikler	233 Marstrup, Hoptrup
-----------	-----------------------

Acadre sagsnr.:	17/13660
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er også omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejeren, Hans Lorenzen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Værkstedet har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.15; fredage fra kl. 7.30 til 13.00.
Antal ansatte	Udover Hans arbejder der en lærling på værkstedet.
Ressourcer	Lokaleopvarmning foregår via et oliefyr.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	De kemiske produkter (diverse spraydåser o.l.) opbevares i stålskab. Smøreolier mm. opbevares i lukkede tromler opstillet ovenpå en bakke, der kan tilbageholder spild.

--	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Foruden et stort rumventilationsanlæg er der separate udsugningsanlæg til udstødningsgas, svejserøg og luften i tankgraven.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er placeret indendørs i lukket rum.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foretages ikke vask af biler eller lignende. Oliedryp på værkstedsgulvet suges op med det samme med kattegrus.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1004	Olie	1.000	2008	Indendørs	NEJ
1005	Fyringsolie	1.200	2009	Indendørs	NEJ
2001	Spildolie	1.200	1800	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tanke	Der er - en indendørs fyringsolietank på 1200 ltr. fra 2009 og - en indendørs dobbeltvægget spildolietank på 1000 ltr. fra 2008.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Foruden container til brændbart affald og pap/papir, er der en container til jernskrot (hentes af Jysk Skrot). Brugte dæk hentes af Høyer dæk, og evt. glas hentes af Top Glas.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie hentes af Ekokem, Esbjerg, batterier returneres til FTZ, øvrige farligt affald af Stena Miljø. Alt affaldet er opbevaret indendørs.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er V1-kortlagt efter Jordforureningsloven af Region Syddanmark, dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.