



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Dan Vals Profilvalsning A/S Kabdrupvej 2 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	06.12.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m ²

Telefon	73575757	Hjemme- side	www.danvals.dk
E-mail	info@danvals.dk	CVR nr.	33043090
Fax	73575799	P. nr.	1016140658

Matrikler
68 Bjernting Ejerlav, Bjernting

Acadre sagsnr.:	13/41761
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Dan Vals Profilvalsning A/S er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelsen om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015. Fremtidige udvidelser og væsentlige ændringer vil blive reguleret af maskinværkstedsbekendtgørelsen.
Godkendelse/tilladelse	Dan Vals Profilvalsning A/S har en miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen er meddelt den 26. februar 2014.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Kenneth Poulsen og Sebastian Christiansen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tillsynet er foretaget som et basis tilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået. Produktion på adressen Åbrovej 6, 6100 Haderslev, blev også gennemgået på tilsynet. Dette er en samlet rapport for begge adresser.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer i produktionsforholdene siden sidste tilsyn. Virksomheden har åbnet en mindre produktion på adressen Åbrovej 6. Åbrovej 6 er reguleret som en A53'er jf. brugerbetalingsbkg, da produktionen her ses for at være en selvstændig produktionsenhed. Fyringsolietanken er flyttet udendørs under halvtaget.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er ISO 9001 og 14001 certificeret.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 7 - 16 og fredage til kl. 14. Nogle ansatte starter dog arbejdsdagen kl. 6. Der køres ikke med trucks inden kl. 7.
Antal ansatte	Der er 23 ansatte i produktionen og 8 ansatte på kontoret.
Ressourcer	Opvarmningen af lokalerne foregår ved hjælp af oliefyring.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden kunne ikke fremvise driftjournal for filterskift jf. vilkår 26 i miljøgodkendelsen. Kommunen indskræper, at virksomheden skal kunne fremvise driftsjournal for vedligeholdelse og skift af filtre jf. vilkår 26 i miljøgodkendelsen.

--	--

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der anvendes og opbevares ikke olie og/eller kemikalier af betydning på virksomheden. Bore/skæreolie recirkuleres og forbruges længe, inden de skal kasseres. Ved nogle få arbejdsstationer er der en mindre mængde Rocol, som bruges til aftøring af emner inden disse afsendes. Generelt er der i alle haller ingen afløb og støbt gulv.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke sket væsentlige ændringer i ventilationsanlæggene. Bemærk, der er tilknyttet posefiltre til udsugningsanlæg for træstøv. Der foretages kun ganske lidt punktsvejsning på virksomheden. Virksomheden skal føre driftjournal for skift og vedligeholdelse af filtre jf. vilkår 26 i miljøgodkendelsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er opstillet indendørs. Der benyttes diesel og eltrucks til intern transport. - Disse afhenter også emner på Åbrovej 6. De anstatter er opmærksomme på, at naboerne i boligkvarteret ikke generes af støj fra kørsel og håndtering af metalemner på virksomheden. Virksomheden har haft en udfordring med, at lastbiler der leverer varer udenfor arbejdstid holder i tomgang ude foran virksomheden til gene for naboerne. Virksomheden vil forsøge at stille et skilt op, som opfordrer til at motoren skal slukkes eller at parkering skal ske andetsteds.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden - kun alm. sanitetsspildevand, regn og overfaldevand. Virksomheden har fået etableret en vaskeplads øst for bygningerne. Vaskepladsen er etableret med sandfang og olieudskillere. Der er ikke søgt tilslutningstilladelse til vaskepladsen. Virksomheden agter umiddelbart ikke at bruge vaskepladsen til vask af emner eller andet. Der fremsendes information til virksomheden omkring ansøgning om spildevandstilladelse.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Virksomheden har fået etableret en vaskeplads øst for bygningerne. Vaskepladsen er etableret med sandfang og olieudskillere. Der er ikke søgt tilslutningstilladelse til vaskepladsen. Virksomheden agter umiddelbart ikke at bruge vaskepladsen til vask af emner eller andet. Der fremsendes information til virksomheden omkring ansøgning om spildevandstilladelse.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 2 tanke på virksomheden. - en 5900 liters tank fra 2001 til fyringsolie. Denne står udendørs under tag. - en 1200 liters tank fra 2011 til dieselolie (til trucken) som står indendørs.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Torben Clausen afhenter: - Brændbart affald - Pap/papir - Madaffald fra kantinen - Træaffald Containere med stål, aluminium og rustfrit affald hentes af Stena. Containere med disse fraktioner er opbevaret udendørs uden overdækning. Fraktionerne forekommer tørre og uden olie eller andre skære/smørremidler. I ordningen til brændbart affald var der en del blød plastfolie. Virksomheden oplyste, at de ville undersøge mulighederne for at udsortere denne fraktion som en del af deres miljøcertificering.

--	--

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Brugt hydraulikolie fra maskiner afhentes af Avista Oil, og er senest afhentet d. 15. februar 2019. I plasværkstedet var der opbevaret 2 tromler med brugt hydraulikolie på en palle. Virksomheden oplyste, at dette var en midlertidig placering, og at de hurtigst muligt ville blive flyttet til en opbevaring på spildebakke. Virksomheden sortere aftørningsklude fra til genbrug. Disse ville blive hentet og rengjort af godkendt transportør. Dette er en ny ordning, og der er derfor ikke foretaget afhentning endnu.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark - dvs. at der er en mulig jordforurening på ejendommen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Kommunen indskærper, at virksomheden skal kunne fremvise driftsjournal for vedligeholdelse og skift af filtre jf. vilkår 26 i miljøgodkendelsen.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen indskærper, at virksomheden skal kunne fremvise driftsjournal for vedligeholdelse og skift af filtre jf. vilkår 26 i miljøgodkendelsen.