

Kyhn & Illum ApS
 Sandvadsvej 13
 4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Kyhn & Illum ApS, Sandvadsvej 13, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Kyhn & Illum ApS		
Virksomhedens adresse	Sandvadsvej 13, 4600 Køge		
CVR-nummer	10839505		
Virksomhedstype	Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2		
Dato for tilsynet	18.08.2020		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
02-07-2019 18-08-2020	Henstillinger	Projekt for etablering af udsugning af olietåger fra spånsugende processer.	Meddelt
02-07-2019	Henstillinger	cyklon eller anden filterløsning for slibestøv	Efterkommet
20-11-2017	Henstillinger	Oprettelse af punktudsugning ved faste svejsesteder	Efterkommet
20-11-2017	Henstillinger	Etablering af filtrering på punktudsugningen svejserøg	Efterkommet
02-07-2019		Dokumentation for, at filtret tilbageholder 99 % af svejserøgen skal fremsendes	
20-11-2017	Henstillinger	Dokumentation på filterkontrol, plasmafilter	Efterkommet
02-07-2019		Filterspecifikation skal fremsendes	
20-11-2017	Henstillinger	Oversigt over forbrug af hjælpepestoffer	Efterkommet

Tilsynet omfattede	<p>Der er tale om et prioriteret tilsyn med fokus på uafklarede forhold fra seneste miljøtilsyn jf. meddelte henstillinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentation i form af filterspecifikationer og kopi af seneste servicereport for filter på udsugning fra plasmaskærer 2) Dokumentation for, at det installerede filter for svejserøg, er i stand til at tilbageholde mindst 99 %. 3) Opdateret oversigt over art og forbrug af alle hjælpepestoffer. 4) Projekt for etablering af udsugning af olietåger fra spånsugende processer.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet
Konklusioner på egenkontrol	Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger vedr. virksomhedens egenkontrol.