



Max Due A/S

Tangmosevej 101

4600 Køge

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

### Miljøtilsyn - Max Due A/S, Tangmosevej 101, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Max Due A/S		
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 101, 4600 Køge		
CVR nummer	81813418		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	07.12.2023		
Deltagere	NMI		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
14-12-2023	Ingen indskærper		
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden, inkl. værksted, pladeværksted, bilvaskehal, indendørs vaskeplads, affald og oplag af olie og kemikalier.		
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt for jordforurening, men er områdeklassificeret. På tilsynet blev der ikke konstateret tegn på, eller risiko for, jordforurening.		
Konklusioner på egenkontrol	Tilfredsstillende.		