

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/17171
 Kontaktperson: Helle Munch
 Sørensen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Pederstrup Autoværksted
Adresse	Møllebakken 18
Postnummer og by	8560 Kolind
CVR nr.	30053540
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	Ingen
Matrikel	12c Pederstrup By, Nødager
Planforhold	Kommuneplan: blandet bolig og erhverv 3.10.BE3
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : Mindre end 200 m til § 3-beskyttet sø og vandløb med høj økologisk tilstand. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mere end 500 m til nærmeste område udlagt til bolig. Ca. 50 m til nærmeste bolig. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Almindelige drikkevandsinteresser. Indvindingsopland til Pederstrup Vandværk.
Kontaktperson	Jesper Hald
Telefon	86 36 32 17
E-mail	haldgas@mail.dk
Tilstede ved tilsynet	Jesper Hald fra virksomheden og Helle Munch Sørensen fra Syddjurs Kommune
Tilsynsdato	18. maj 2016
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud da virksomheden er etableret før 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 15 i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden som helhed bliver herved omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> • reparationer og service • dækskift • højtryksrensning af sommer- og vinterhjul • autovask på udendørs plads – maks. 5 biler om året med håndbørste.
Produktionsareal	Værksted 100 m ² Motorcykelværksted 40 m ² Lager/garage 140 m ² Andet rum 30 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> • lifte (2 stk.) • bremsetester • motortester • kompressor • røggasmåler • CO₂ svejseanlæg • autogen svejser • sandblæsningsboks • højtryksrensere • dækmaskine • rensebar • søjleboremaskine • slibemaskine • hydraulisk presser. Udendørs findes: <ul style="list-style-type: none"> • vaskeplads.
Etableret på nuværende adresse	Ejer overtog værkstedet i 2007. Værkstedet er etableret før 1986 og er derfor ikke omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
Udvidelse /ændringer	Ingen.
Antal beskæftigede	Ejer er beskæftiget.
Driftstid	Der arbejdes primært i dagtimerne på hverdage. Arbejde i weekender kan forekomme.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen.
Egenkontrol / driftsjournal	Der er journal over: <ol style="list-style-type: none"> 1. mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager 2. tidspunkt for pejling og tømning af benzin- og olieudskiller.
Bemærkning	-

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2013

Nr.	Bemærkning i 2013	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Indskærpelse: Virksomheden skal etablere oplagsplads til farligt affald (spildolie, kølervæske, oliefilter, olieklude).	Farligt affald er nu placeret i en halv palletank. Ok.
2	Indskærpelse: Virksomheden skal aflevere skrotbiler til godkendt autoophug.	Der opbevares ingen skrotbiler på virksomheden. Ok.
Bemærkning		Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.

5. SPILDEVAND

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering	
1	Olieudskiller, beton	800 L iflg. entreprenør	Nord for værksted
2	Sandfang	400 L	På vaskeplads
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej	
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja	
Er der alarm på udskiller		Nej	
Sidste tømning		15. oktober 2015	
Bemærkning	Olieudskilleren er etableret i ca. 1994. Entreprenøren havde ingen bemærkninger ved sidste tømning.		

6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tromler	Maks. 1.000 L	I rum uden afløb
Kemikalier	Skab med opsamling		I rum uden afløb
Smørefedt	Skab med opsamling		I rum uden afløb
Bemærkning	-		

7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	925 L	200 L's tromle	Lager ved port uden opkant	ABAS	ABAS
Kølervæske	248 kg	60 L's dunk		ABAS	ABAS
Oliefiltre	98 kg	ABAS multicontainer		ABAS	ABAS
Olieholdige klude	42 kg	200 l tromle		Virksomheden selv	Århus Modtagestation for farligt affald Ølstedvej, 8200 Århus N
Bremsevæske	-	100 L's tromle		AABAS	ABAS
Batterier	31 stk.	Kasse	Rum uden afløb	Nymann Autoparts / FTZ, Grenaa	Nymann Autoparts / FTZ, Grenaa
Øvrigt affald:					
Jern og metal		Container	Udendørs	ABAS	ABAS
Plast, kofangere mv.		Container	Udendørs	Jysk skrot	Jysk skrot
Dæk		Dæklager	Indendørs	ABAS	ABAS
Autoruder		Container	Udendørs	Jysk Skrot	Jysk skrot
Papir og pap		Ej noteret	Udendørs	Miljøteam	Miljøteam
Småt brændbart		Ej noteret	Udendørs	Virksomheden selv	Genbrugsstationen
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	<p>Spildolie, bremsevæske og kølervæske opbevares i tromler/dunke i en halv palletank. Virksomheden er for nyligt overgået til at benytte ABAS til indsamling af en stor del af affaldsfraktionerne. Der er opstillet en holder til fire stk. ABAS multicontainere. På den nuværende placering, er det acceptabelt, at disse containere benyttes til fast affald, bl.a. oliefiltre og spraydåser. Flydende affald skal opbevares fx i en halv palletank som nu.</p> <p>Batterier handles hos både Nymann Autoparts og FTZ, Grenaa, og returneres til den givne forhandler.</p> <p>Mængdeangivelser er fra 2013.</p>				

8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- En del af matriklen er V1-kortlagt (dvs. at der er kendskab til aktiviteter, der kan have medført forurening). Der er ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse, men virksomheden skal være opmærksom på følgende forhold

1. Regler vedr. skrotbiler
2. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en nedsivningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.