

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 2-9-2019
<b>Ejer:</b> Bo og Kenni Ibsen.	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 45 min
<b>CVR nr.:</b> 26677491	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 18.10.2018
<b>CHR nr.:</b> 108742	<b>Tilsynsførende:</b> MARB
<b>Betaler:</b> Bo og Kenni Ibsen. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Kenni
<b>Andre ejendomme:</b> er i samdrift med Nødagervej 69	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Ja
-------------------------	----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Slagtesvinehold IED husdyrbrug</b>
<b>Kategori:</b> 1a	H § 16 a

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,07	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,47
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> nej	
<b>Dato herfor:</b>	<b>Håndhævelsestype:</b>

<b>Oplag af markstak:</b> 0
-----------------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK		Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Ejendommen har en § 16a miljøgodkendelse fra juli 2018. Godkendelsen er taget i brug og udnyttet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 24499224 / 86392424

Ejers mail: kenniibsen@gmail.com

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:				Dato for registrering: planperiode 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	14.410		414,59	Indgangsvægt: 30,5	Afgangsvægt: 113,4
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,57		

Samlet antal DE: 415,16

Tilsynskommentar:

## PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
3	Får	53	
6	Stald 2	260	
10	Stald 1	960	
10	Stald 3	330	
12	Stald 4	960	

Produktionsarealer – Registreret							
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
3	a	53	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse			02-09-2019
6	a	260	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv			02-09-2019
10	a	960	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)			02-09-2019
10	b	330	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)			02-09-2019
12	a	960	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv			02-09-2019

Produktionsarealer – Tilladt							
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
3	a	53	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	9	24-07-2018	
6	a	260	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		24-07-2018	
10	a	960	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		24-07-2108	
10	b	330	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		24-07-2018	
12	a	960	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		24-07-2018	

GØDNINGSBEHOLDERE							
Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	16.10.2013	-	3.300	Teltdug	10 års beholder kontrol	

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)			Der er teltdug på beholderen, derfor ingen logbog
<b>Er indløb dykket?</b>	x		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der findes ikke pumperør på beholderen. Overførsel sker ved sugekran ved manuel overvågning
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			-
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			-
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			-
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			-
<b>Bemærkninger:</b>			

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
ingen					

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>• udlæg i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
<b>Bemærkninger:</b> Der er ingen møddingsplads. Dybstrøelse fra fårene køres ud på omdriftsarealer og pløjes straks ned.			

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nødagervej 69 har en samlet opbevaringskapacitet på 2435 m <sup>3</sup> .
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
<b>Bemærkninger:</b>	

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 3300 (se under bemærkning)	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> : 8155
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: -	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 4,86
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? nej, beregnet af kommunen	
<b>Bemærkning:</b> De 2 gyllebeholderne på Nødagervej 69 har kapacitet på 1975m <sup>3</sup> + 460m <sup>3</sup> som samlet er <b>2435 m<sup>3</sup></b> . I alt for ejendommen er 5735 m <sup>3</sup> . Der er 8,44 mdrs. opbevaringskapacitet beregnet på ovenstående gyllebeholder. Når kanalerne i stalden regnes med, vurderes det, at der er 9 mdrs. opbevaringskapacitet for ejendommens produktion.	
<b>FAST GØDNING</b>	

Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: ingen møddingsplads	

### OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li> <li>• 30 m til naboskel</li> <li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)</li> </ul>			
Bemærkninger:			

### ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
Bemærkninger: ikke relevant						

### BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? ja
Er der egen boring (ja/nej)? nej
Er der markboring (ja/nej)? nej

## SKADEDYR

**Bekæmpes fluer (hvordan)?** Ja - rovfluer

**Opbevares foder utilgængeligt for rotter?** Ja.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ([www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)).

## SPILDEVAND

<b>Hvor rengøres maskiner?</b>	På Nødagervej 69
<b>Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?</b>	
<b>Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?</b>	
<b>Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?</b>	
<b>Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	
<b>Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	

## OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	plastboks
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen spildolie
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen kemikalier – er på Nødagervej 69
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	I stalden
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ja – under kappe
<b>Bemærkninger:</b>		

## BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Fra Nødagervej 69
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Marius Pedersen – har ikke afleveret kanyler endnu.
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen spildolie
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen kemikalier
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation v/ erhvervsordning
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	daka
<b>Bemærkninger:</b> Har erhvervsordning ved Reno Djurs sammen med Nødagervej 69, samt ordning ved Marius Pedersen til kanyler. Når der afleveres kanyler, skal der modtages kvittering for aflevering af kanyler.		

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	320319	Tank (Produkt på væskeform)		Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs	31-12-2014

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>			
<b>Overfyldningsalarm:</b>			
<b>Underlag*:</b>			
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>			
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>			
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>			

\* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

**Bemærkninger:** 1200 l dieselolietank (fabr. Nr. 320319) er stående i foderladen. Denne er ikke tilsluttet og bruges kun i tilfælde hvor der skal ske korntørring. Det er oplyst, at tanken ikke er i brug hvert år. Olie tanken skulle have været sløjftet og være taget ud af brug i 2014. Det er oplyst til ejer, at olietanken derfor *ikke* længere er omfattet olietanksbekendtgørelsen, hvilket vil betyde, at et evt. uheld med oliespild/olieforurening kan være bekostelig.

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

**Type godkendelse:** § 16 a

**Dato:** juli 2018

**Vilkår der er kontrolleret:**

Alle vilkår er kontrolleret

**Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:**

MILJØRISIKOVURDERING		
Dato for vurdering	18-09-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,47	

Nedestående kort, viser med gul-skravering, at din ejendom er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.

