

Kran-Kompagniet ApS
Egeskovvej 14
Morten Eriksen
mail@kran-kompagniet.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 03.09.2018
Sagsnr. 18/22317

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos din virksomhed i går. Dette brev er et referat og en opfølgning. Bemærk venligst, at jeg beder jer få en række forhold bragt i orden, og jeg har givet jer en frist.

| | |
|--|-------------------------------|
| Virksomhedens navn | Kran-Kompagniet ApS |
| Virksomhedens adresse | Egeskovvej 14, 3490 Kvistgård |
| CVR | 34075840 |
| Listepunkt | Q1 |
| Virksomhedstype | Autoværksted |
| Baggrund for tilsynet | Basis |
| Dato for tilsynet | 3. september 2018 |
| Der er ført tilsyn med: | Alle aktiviteter på adressen |
| Ny jordforurening? | Ja, måske |
| Nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Nej |
| Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol | Ikke aktuelt |
| Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Ikke aktuelt |

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Malerbøtter stablet i flere lag udendørs: Jeg beder jer om enten at skaffe bøtterne bort eller opbevare dem lovligt inden den. 18. september 2018.
- Jeg beder jer om at gøre rent i skuret og fjerne al den spildte olie inden den 10. september 2018.
- Jeg beder jer om at finde en lovlig løsning til at opbevare jeres spildolie. Send mig venligst nogle fotos inden den 18. september 2018.
- Jeg beder jer om at få tømt spildolietanken inden den 18. september 2018.
- Jeg beder jer om at tage fotos af mærkepladerne på de to tanke, og sende billederne til mig inden den 10. september 2018.

- To 200 liters tromler udendørs: Jeg beder jer om enten at skaffe tromlerne bort eller opbevare dem lovligt inden den. 18. september 2018.

Du fortalte, at I servicerer jeres kranbiler. I har også en smøregrav. Vi vurderer derfor, at jeres virksomhed er omfattet af regler om autoværksted¹. Det betyder, at vi vil komme på regelmæssige miljøtilsyn fremover.

Opbevaring af farligt affald

Udendørs var flere malerbøtter stablet i flere lag. Du fortalte, at det var affald, og at de var opstået i forbindelse med at I er i gang med at renovere bygningen. Jeg mindede dig om at farligt affald skal opbevares under tag og med mulighed for at opsamle spild, fx med en spildbakke. Du fortalte, at I vil skaffe dette affald bort snart. Jeg beder jer derfor om at skaffe det bort inden den 18. september 2018.

I et skur ved hallens sydøstlige gavl var to olietanke.

- Den ene var fremstillet af ubehandlet stål, var cylinderformet og indeholdte fyringsolie. Jeg kunne ikke finde mærkepladen med oplysninger om tanken
- Den anden var rød, kasseformet og indeholdt spildolie. Denne tank stod direkte på underlaget, og havde hverken ben eller fundament. Der var spild af olie både på toppen af denne tank, ned langs siderne og ud over underlaget. Spildet havde bredt sig ind under kompressoren, fyringsolietanken og ud af skuret både til den ene og til den anden side. Spildolietanken var synlig rusten. Der lugtede tydeligt af olie. Jeg mente, at tanken kunne være utæt, men du mente, at spildet alene skyldes, at I har hældt spildolie ved siden af tragten i tanken.

Jeg mindede om at det er uheldigt at I har spildt så meget olie på asfalten. Normalt er asfalt tæt, så ikke noget trænger gennem. Men når olien ligger i længere tid på asfalten, opløser olien den bitumen, der holder asfalten sammen. Spildet kan derfor være sivet gennem asfalten og forurennet jorden.

Jeg beder jer derfor om at gøre rent i dette rum og fjerne al den spildte olie på tanken og på asfalten. Jeg vil også bede jer om at fjerne den spildte olie uden for skuret. Når du har gjort rent, vil jeg komme igen og se på asfaltens tilstand. Hvis den ser ud til at være opløst, vil vi overveje at bede dig om at undersøge, om forureningen har bredt sig til grus og jord under asfalten. Jeg vil bede jer om at gøre rent inden på mandag den 10. september 2018.

Hvis vi skal dispensere for kravet om spildbakker til opbevaring af spildolie, skal spildolien opbevares i en tank, der overholder kravene i olietanksbekendtgørelsen². Her er blandt andet krav om at tanken ikke må være synlig rusten (§39), og at

¹ Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1312 af 6. november 2016

² Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og

den skal være hævet over underlaget så man kan se bunden. (§28). I kan derfor ikke fortsætte med at bruge denne tank. Jeg beder jer derfor om at finde en bedre og lovlig løsning til at opbevare jeres spildolie. Send mig venligst nogle fotos, når I har valgt en lovlig løsning. Jeg beder jer også om at få tømt spildolietanken inden den 18. september 2018. Når I har skaffet tanken bort, skal I oplyse kommunen om det.

I BBR er der registreret to tanke for jeres adresse: En på 2500 liter fra 1986 og en anden på 5900 liter fra 2001. For at tjekke om det stemmer vil jeg bede dig om at finde mærkepladerne på de to tanke, tage fotos af dem og sende dem til mig. På mærkepladerne er der oplysninger om hvornår tanken er fremstillet, hvordan den er korrosionsbeskyttet, hvor meget den rummer, mm.

Udendørs stod to 200 liters tromler. Den ene havde spildolie på toppen og spor af spild ned langs siderne. Denne tromle virkede som om den var fuld. Den anden tromle var ren, men virkede ikke som om den var tom. Den var desuden tydelig rusten. Der var spild af olie på asfalten på begge sider af de to tromler. Du fortalte, at I havde flyttet tromlerne ud fra skuret, og at det er affald, som I vil skaffe bort. Jeg mindede dig igen om at farligt affald skal opbevares under tag og med mulighed for at opsamle spild, fx med en spildbakke. Du fortalte, at I vil skaffe dette affald bort snart. Jeg beder dig om at skaffe det bort inden den 18. september 2018.

Indendørs i hallen stod to 200 liters tromler med smøreolie i en spildbakke – helt efter reglerne.

Bortskaffelse af affald

Du kunne ikke oplyse hvem, der henter jeres farlige affald. Der er heller ikke registreret noget affald hentet fra jer i affaldsdata systemet. Jeg mindede jer om, at alt farligt affald skal afleveres til den kommunale ordning, som Alfa Specialaffald (54 88 11 00) står for. Ønsker du at få en anden til at hente affaldet, skal du have en tilladelse af mig.

Du fortalte, at Hørsholm Container henter jeres brændbare affald. Efter tilsynet ringede jeg til dem og bad dem sikre, at de fremover får data om jeres affald registreret i affaldsdatasystemet.

Sortering af affald

I havde fire containere på hjul til brændbart affald. I affaldet var der dog både pap, plast og mineraluld, der ellers skal nyttiggøres. Du fortalte, at det skyldes, at I er i gang med at renovere hallen for tiden. Jeg mindede om at affald der kan nyttiggøres skal nyttiggøres. Det kunne for jer være pap. Jeg anbefalede derfor, at I ringer til Hørsholm Container, eller en anden indsamler affald, og beder om et godt tilbud om at få hentet rent pap. Det koster normalt ikke noget af tå hentet pap.

Støj

Jeres nærmeste nabo, der er boliger er ca. 50 m væk. Det betyder, at I skal være opmærksomme på støj især om natten, som er mellem klokken 22 og 7. I fortalte, at om natten kan der komme og køre kranbiler. I sørger for at det især foregår i den nordvestlige del af grunden. Det er godt, for da skærmer bygningen for støjen i forhold til boligerne. I har en eltruck, der er støjsvag.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 16. september 2018.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
ingeniør