

Offentliggørelsesrapport for Prioriteret tilsyn udført den 06.10.2021

Navn	Autocentrum 1 IVS
Adresse	Silovej 42, 2690 Karlslunde
CVR-nummer	37242047
P-nummer	1020911677
Virksomhedstype	Autoværksteder: Etablering og drift af autoværksteder m.v.
Miljørisikoscore / Dato	3,74 / 15.09.2020
Baggrund for tilsynet	
Hvad er der ført tilsyn med	Oplag af affald
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Nej
Konklusion	Virksomheden drives i overensstemmelse med gældende miljølovgivning