

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/5881

Billund Kommune har den 17.10.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på K.G. BETON på Odinsvej 8, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Henrik Johansen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:  
'B202 Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år '

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Fakturering sker årligt i november måned.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
4u	1360253	DAL BY, GRINDSTED

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.	Adressebeskyttet
K.G.HANSEN & SØNNER A/S	Odinsvej 8	7200 Grindsted	Nej

## Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	K.G. BETON, Odinsvej 8, 7200 Grindsted Attention: Henrik Johansen CVR nr: 29603413
Tlf. / mobil	75320914
e-mail	<a href="mailto:kgbeton@kgh.dk">kgbeton@kgh.dk</a> <a href="mailto:hj@kgh.dk">hj@kgh.dk</a>
CVR- / P-nummer	29603413 / 1003228753
Etableringsdato	03.01.1995
Godkendelsesdato §33	16.06.2009
Spildevandstilladelse	29.12.1987
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	1. Miljøgodkendelse - d. 16. juni 2009 2. Tilladelse til afledning af spildevand - indeholdt i "Miljøgodkendelse til ombygning af betonblander, beliggende Odinsvej 6-8, 7200 Grindsted - d. 29. december 1987
Kort beskrivelse	1. Betonblander (hovedaktivitet) 2. Biaktiviteten "Nedknusning og genanvendelse af betonrester til eget brug fra egne aktiviteter" er nedlagt siden seneste tilsynsbesøg:
Antal ansatte:	Ca. 10
Driftstider (kl):	Hverdage: 06:00 – 17:00 Derudover kan drift forekomme i forbindelse med specielle opgave med døgntøbning. Leverance af cement kan forekomme uden for normal driftstid – op til 2 gange pr. uge i tidsrummet 17:00 – 23:00 Lørdage: Lukket Søn- og helligdage: Lukket.
Afstand til boliger	> 500 m
Generel bemærkning	Se også P nr 1003163156

## Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Tilsynets formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overholdelse af lovmæssige krav Omfang: Gennemgang af virksomhedens anlægsområde og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-10-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,66
<b>Vægtet score</b>	<b>2,73</b>

## Håndhævelser

Håndhævelser
Ingen

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Betonblanderi – flere end 100 recepter

## Jord- og grundvand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening ved tilsynet	Ingen bemærkninger
Regional kortlægning	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt) og er områdeklassificeret

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenede. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen, efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

## Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brændbart - Container - Ude - Hans Christensen</li> <li>2. Deponi - Container - Ude - Hans Christensen</li> <li>3. Pap og papir - Container - Ude – Brians Renovation</li> <li>4. Restaffald – Brians Renovation</li> <li>5. Oliefiltre og spraydåser - Tromler - i miljøcontainer - Ølgod Produkt</li> <li>6. Autobatterier - Tromler - i miljøcontainer - Ølgod Produkt</li> <li>7. Spildolie - Tank - 1200 l - Inde - Gunnar Lund</li> </ol> <p>Husholdningslignende affald håndteres af Brians Renovation i om nye krav pr. 1.1. 2023 - med sortering i 10 fraktioner – gerne samlet i 5 fraktioner til kombineret indsamling – som angivet i affaldsbekendtgørelsen §61.</p> <p>Affald afleveres i "Affaldsgård" tilhørende entreprenøraftdelingen hos KG Hansen &amp; Sønner A/S</p>

## Luft

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Afkast fra siloer - 4 stk. - 25 m over terræn, støv fra råvarer - med alarm og tjek 4 x årligt – Scanfilter.</p> <p>Med stop for nedknusningsaktiviteter er støvkilde elimineret.</p> <p>Nyt afkast med filter etableret for forbedring af arbejdsmiljøforhold.</p> <p>Fra naboer/omgivelser er ikke modtaget klager over støv siden seneste tilsynsbesøg.</p>

## Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ikke modtaget lugtklager siden seneste tilsynsbesøg

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sten - 30.000 tons pr. år</li> <li>2. Sand - 23.000 tons pr. år</li> <li>3. Cement - 8.000 tons pr. år</li> <li>4. Additiver - 80 tons pr. år</li> <li>5. Vand - 2.900 tons pr. år</li> <li>6. Betonrester til nedknusning - 200 tons pr. år</li> </ol>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Separatkloakeret opland - Tilladelse til afledning er indeholdt i Miljøgodkendelse fra 1987</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vand fra vaskeplads</li> <li>2. Tag- og overfladevand</li> <li>3. Sanitært spildevand</li> </ol>

### Olieudskillere / sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	<p>4 stk. olieudskillere / sandfang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ved dieselstander</li> <li>2. Til venstre for betonsilo</li> <li>3. Foran skur</li> <li>4. Bagside af vaskeplads</li> </ol>

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompressor - 2 stk - inde</li> <li>2. Gummiged - 1 stk - ude</li> <li>3. Rotorbiler - 7 stk - ude</li> <li>4. Betonpumpe - 1 stk - inde</li> <li>5. Højtryksrensere - 1 stk - inde</li> <li>6. Luftrensning af støvfiltre - 4 stk - (3 + 1 ny) - inde</li> </ol> <p>Virksomheden har ikke modtaget støjklager siden seneste tilsynsbesøg.</p>

### Tanke - BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TEK 14: Overjordisk - Stål - 5900 l - Diesel - 2011</li> <li>2. TEK 15: Overjordisk - Plast - 2500 l - Ad Blue - 2020</li> </ol>

## Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Îngen bemærkninger
Generelle forhold	Ingen bemærkninger

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)  
Miljømedarbejder

T: 79727089  
E: jha@billund.dk

Rapportdato: 18-10-2023