



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143  
cima@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Arkil A/S Lysbjergvej 12, Hammelev 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	19. marts 2024
Til stede ved tilsyn:	Peter Cameron, divisionsdirektør, Arkil A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	H51 Garageanlæg > 3 stk.
-------------	--------------------------

Telefon	73225050	Hjemmeside	www.arkil.dk
E-mail	arkil@arkil.dk	CVR nr.	15070544
Fax		P. nr.	1014189277

Matrikler	579b Hammelev Ejerlav, Hammelev
-----------	---------------------------------

Acadre sagsnr.:	2017/30768
-----------------	------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen)</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)</li> </ul> <p>Vi kommer på tilsyn, fordi garageanlæg og pladser til kørende materiel er omfattet af punkt H51 i bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Punktet H51 omfatter bl.a. garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.</p> <p>Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Virksomheden har to tilladelser til afledning af spildevand. Tilladelsen fra 15. maj 2007 vedrører spildevand fra virksomheden generelt og tilladelsen fra 27. august 2007 vedrører spildevand fra tankanlægget.</p> <p>Tilladelserne indeholder bl.a. krav til indretning, drift og egenkontrol af spildevandssystemet.</p> <p>Den 15. maj 2020 er der truffet en afgørelse om afledning af spildevand fra den nye vaskehal kan rummes af tilladelsen fra 15. maj 2007 på visse betingelser, bl.a. pumpestørrelse og omfanget af anvendelse af den gamle vaskeplads og vaskehal i værkstedsbygningen.</p> <p>Evt. nye lejere af værkstedsbygningen skal gøres opmærksom på spildevandstilladelserne og betingelserne for brugen af vaskehallen.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson ved virksomheden er Peter Cameron, divisionsdirektør.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfattede besigtigelse af hele pladsen og alle haller. Værkstedsbygningen blev kun besigtiget ved indkig gennem vinduer i portene.

Produktionsforhold	<p>På Lysbjergvej 12 ligger afdelinger af Arkils Vejservice og Asfaltafdeling.</p> <p>Arkil udlejer bygninger og kontorer til andre virksomheder. P.t. er der kun et eksternt lejemål af kontorer. Der arbejdes på udlejning af den tidligere værkstedsbygning.</p> <p>På de omgivende arealer og haller er der parkering af køretøjer, opbevaring af materiel og affaldscontainere.</p> <p>Hele pladsen er asfalteret hhv. belagt med fliser. Tankområdet er udlagt med beton.</p> <p>Der er vaskeplads og vaskehal i den tidligere værkstedsbygning. Der er vaskehal i en af lagerhallerne.</p> <p>Tankanlægget med stander ligger nord for den tidligere værkstedsbygning.</p>
Driftstider	<p>Driftstiden for vejservice er typisk hverdage kl. 7-16.</p> <p>Asfaltafdelingen arbejder hele døgnet, når vejret passer til det.</p>

### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Ifølge spildevandstilladelser givet 15. maj og 27. august 2007 skal der føres driftsjournal over følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• årligt forbrug af vaskemidler (type og mængde)</li> <li>• tidspunkt for tømning af olieudskillere og sandfang</li> <li>• tidspunkt for inspicering af olieudskillere og sandfang</li> <li>• tidspunkt for kontrol af alarmer på olieudskillere</li> <li>• tidspunkt og art af serviceeftersyn/reparationer på spildevandssystemet og hvem der har udført det</li> <li>• evt. driftsforstyrrelser i spildevandssystemet.</li> </ul>

### Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der bruges forskellige typer brændstof, AdBlue, sprinkervæske og smøreolie.</p> <p>Diesel opbevares i en dobbeltvægget tank ved tankpladsen.</p> <p>Tromler med olie står i miljøcontainere.</p> <p>AdBlue og sprinkervæske står i palletanke i et hjørne indenfor porten i hal 9 samt i en lukket container på pladsen.</p>

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Den væsentligste støj kommer fra køretøjer på pladsen.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er to olieudskillere på virksomheden; én ved værkstedsbygningens vaskehal/-plads og én ved tankanlægget.</p> <p>Olieudskillerne og sandfang er senest tømt den 31. august 2023 af Marius Pedersen. Faktura blev forevist.</p> <p>Inspektionsliste for olieudskillere blev forevist. Alarmer kontrolleres månedligt.</p> <p>I henhold til krav i tilslutningstilladelsen er der etableret en spærreventil for overfladevandet fra pladsen i tilfælde af uheld med olie eller lignende. Ventilen ligger syd for administrationsbygningen.</p> <p>Der er indrettet en vaskehal i en eksisterende hal. Hallen er indrettet med slamfang i en afløbsrende i gulvet. Renden tømmes jævnligt. Der bruges hedvand og højtrykreuser i vaskehallen, men ikke sæbe. Vandet fra den nye vaskehal ledes via en pumpeump ved nordsiden af vaskehallen over til olieudskilleren ved den gamle vaskehal/-plads. Pumpen har indløbsi og er hævet over bunden i brønden. Ved tilsynet kunne pumpen ikke lokaliseres. Det er kun asfaltdivisionen, der bruger vaskehallen.</p> <p>Ved tilsynet lå der en bunke, som lignede opsamlet materiale fra slamfanget m.m., bl.a. med asfaltstykker, udenfor vaskehallen. Der løb vand med oliefilm fra bunken.</p> <p>På pladsen står en åben container til metalaffald. Der var kun rent metal; ikke metal smurt i olie eller lignende.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er en nedgravet dieseltank på 25.000 liter ved tankanlægget. Tanken og de tilhørende rør er oplyst til at være dobbetvæggede. Tanken er omfattet af lækageovervågningsystem med alarm.</p> <p>For de dele af anlægget, hvor der er lækageovervågningsystem, er der ikke krav om periodisk inspektion.</p> <p>Ved tilsynet var der ikke kendskab til, hvor en alarm vil blive vist, hvis der opstår en lækage på tanken.</p> <p>Dieseltanken er indrettet med påfyldningsalarm. Ved tilsynet var det usikkert, hvordan alarmerne vises.</p> <p>Der er opstillet pullerter som påkørselssikring ved tankpladsen. Pullerterne vil forhindre en påkørsel af tankanlæg ved almindelig kørsel.</p> <p>Kravene til egenkontrol, jf. olietankbekendtgørelsens bilag 9, blev drøftet, herunder funktionsafprøvning af alarmer.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Ved kontoret er der containere til brændbart affald, pap/papir og organisk affald. Containerne tømmes af Meldgaard. Faktura for tømninger i februar blev forevist.</p> <p>På pladsen står der åbne containere til metal, aluminium, beton, træ og hård plast. Metal og aluminium hentes af en skrothandler. Der var ikke oliefilm på metallet.</p> <p>Som udgangspunkt er der ikke bilbatterier, da bilerne serviceres andre steder. Ved tilsynet stod der dog fire batterier på fliser uden for. Det blev oplyst, at batterier vil blive stillet ind straks.</p> <p>Batterier fra løbelys opbevares i syrefaste kasser med låg. Kasserne står udenørs på flisebelægning. Batterierne hentes af Vognmand Flemming Paulsen.</p> <p>Flasker, dunke, spraydåser og lignende afleveres på genbrugspladsen.</p> <p>Der er desuden materiale fra gulv og slamfanget i den nye vaskehal.</p> <p>Kommunen orienterede om de nye regler om sortering af husholdningslignende affald. Reglerne gælder fra 1. januar 2023. Virksomheden oplyste, at de er i gang med omstillingen.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har for nuværende ikke oplysninger om jordforureninger på virksomhedens matrikel. Der er derfor ingen kortlægninger af forureninger i henhold til jordforureningsloven på matriklen.</p> <p>Oplysninger om kortlægninger kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet gav ikke anledning til påbud eller indskærpsler.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Samlet blev forholdene ved tilsynet fundet miljømæssigt tilfredsstillende.</p> <p>Kommunen har givet bemærkninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• egenkontrol af brændstoftank</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• egenkontrol af spildevandsanlæg</li> <li>• opbevaring af batterier på fliser</li> <li>• dokumentation for aflevering af affald på genbrugsplads</li> <li>• tømning af olieudskillere</li> <li>• overfyldningsalarm ved dieseltank</li> </ul> <p>Der er desuden anmodet om oplysninger om bortskaffelse af affald fra slamfang i vaskehal.</p>
--	--

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

### Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:  
Cia Mattich  
Miljømedarbejder