

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/8869  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	Bjødstrup Autoværksted v/ Jan Sørensen
Adresse	Gl. Hovedvej 8, Bjødstrup
Postnummer og by	8410 Rønde
CVR nr.	30506774
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	Ingen
Matrikel	8s, Bjødstrup By, Bregnet
Planforhold	Blandet bolig og erhverv 11.10.BE1
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : Nærmeste §3-beskyttede sø indenfor 200-500 m. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mere end 500 m til nærmeste følsomme brugerområde. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Område med almindelige drikkevandsinteresser. Indvindingsopland til Rostved Vandværk og Rønde Vandværk.
Kontaktperson	Jan Sørensen
Telefon	8637 3042
E-mail	Bjodstrup-auto@tdcadsl.dk
Tilstede ved tilsynet	Jan Sørensen fra virksomheden og Helle Munch Sørensen fra Syddjurs Kommune
Tilsynsdato	29. marts 2016
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn med fokus på affald, herunder opbevaring af spildolie, som er blevet nævnt ved de sidste to tilsyn.
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra med senere ændringer

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	<p>Virksomheden beskæftiger sig med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reparationer og service på personbiler</li> <li>• karosseriarbejde (begrænset omfang)</li> <li>• salg af reservedele og af personbiler.</li> </ul> <p>Al arbejde foregår indendørs.          Det er tidligere oplyst, at der ikke udføres slibning på virksomheden.</p>
<b>Produktionsareal</b>	<p>Produktionsareal: 289 m<sup>2</sup>, fordelt på værksted, lager og kontor.          Grundareal: 1.169 m<sup>2</sup></p> <p>Værkstedet ligger i bygningen ud mod Gl. Hovedvej 8. Der er lager i den ældste del af bygningen længst mod vejen. Der er desuden en fritliggende lagerbygning ud mod Bjødstrupvej.          Lageret ved Gl. Hovedvej er til reservedele, lageret ved Bjødstrupvej er til opbevaring af dæk, traktor og oplag af spildolie.          Udendørs findes containere til jernaffald og almindelig erhvervsaffald samt parkeringspladser.</p>
<b>Indretning</b>	<p>Værkstedet er indrettet med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lifte</li> <li>• bremsetester</li> <li>• motortester</li> <li>• kompressor</li> <li>• røggasmåler</li> <li>• svejseanlæg.</li> </ul> <p>Udendørs findes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affaldscontainer.</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	1978.
<b>Udvidelse /ændringer</b>	<p>Værkstedet blev udvidet i 1995-97.</p> <p>Ingen bygningsmæssige ændringer siden sidste tilsyn.</p>
<b>Antal beskæftigede</b>	1 mekaniker og ejer.
<b>Driftstid</b>	<p>Mandag – fredag: kl. 7.30 – 16.00          Lørdag/søndag lukket.</p>
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen.
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	<p>Virksomheden fører journal over:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.</li> </ol> <p>Driftsjournalen er dermed ok.          Værkstedet har driftsjournal/miljømappe med kvitteringer for bortskaffelse af spildolie, oliefiltre, kølervæske og dæk.</p>
<b>Bemærkning</b>	-

#### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2013

Nr.	Bemærkning i 2013	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Virksomhedens oplagsplads for spildolie i lageret ved Bjødstrupvej er ikke sikret med opkant eller lignende, og der er således risiko for forurening af jord og grundvand, når der oplagres olie i bygningen.	Der er lavet opkant, så risikoen for forurening er minimeret. Ok.
2	Plastkofanger og –spoilere afleveres til Jysk Skrot og Miljø som i henhold til Miljøstyrelsens affaldsregister ikke er godkendt til at modtage plastaffald.	Plastkofangere og spoilere afhentes af Jysk Skrot. Jysk Skrot fremgår ikke af Affaldsregisteret. Se bemærkning i tilsynsbrevet.
<b>Bemærkning</b>		-

#### 5. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b><u>Farligt affald:</u></b>					
Spildolie	Ca. 800 kg	200 L tromler	Værksted og lager v. Bjødstrupvej	ABAS	ABAS
Kølevæske	60 kg	60 L ABAS-beholder	Værksted	DSA - Dansk Special Affald / ABAS	DSA - Dansk Special Affald / ABAS
Oliefiltre	66 kg	60 L ABAS-beholder	Værksted	ABAS	ABAS
<b><u>Øvrigt affald:</u></b>					
Autoruder / plastkofangere	Lidt	Åben container	Udendørs	Jysk skrot	Jysk Skrot
Dæk	3-400 stk.	Indendørs	Lager v. Bjødstrupvej	Brdr. Høyer, Middelfart	Brdr. Høyer, Middelfart
Pap	-	-	-	ABAS	ABAS
Renovation	-	-	-	ABAS	ABAS
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	<p>Spildolie opsamles i 200 L tromler i værkstedet. Fyldte tromler flyttes til lageret ved Bjødstrupvej. Olieaffald afhentes ca. én gang årligt.</p> <p>Der er fast gulv uden afløb både i værkstedet og i lageret. Der er etableret opkant ved porten i lageret.</p>				

Spildolie i værkstedet opbevares nogle meter fra portåbning. ABAS-containere opbevares i hjørnet længst væk fra porten. Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at gulvet ved en fejl er lavet sådan, at der er fald mod midten af værkstedet i stedet for hen mod porten. Der kan komme til at stå flere cm vand på gulvet i værkstedet om vinteren. Opbevaringsforholdene i værkstedet vurderes derfor at være i orden.



Opkant ved port i lager

## 6. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Virksomheden har gjort tiltag for minimering af risikoen for forurening af jord og grundvand.
- Ved tilsynet er der ikke konstateret jordforurening.

### TILSYNET GAV ANLEDNING TIL FØLGENDE INDSKÆRPELSE

1. Virksomheden benytter enkelte transportører og indsamlere til bortskaffelse af kildesorteret genanvendeligt affald, der ikke er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.